

701_Fotodokumentation Bestand:

Foto 01: Holzpaneldecke



Foto 02: Holzpaneldecke Unterkonstruktion



Foto 03: GK Decke, Einbauleuchten, Lüftungsventil, Revisionsklappe in Nassbereiche



Foto 04: Fliesen und Ausstattung Nasszellen



Foto 05: GK Decke, Einbauleuchten streifenförmig



Foto 06: Lüftungsventil



Foto 07: GK Decke



