

# **Thermographiebericht: Projekt 207\_1 Funktionstraktanbau Nord Kreisklinik Altötting Erweiterung und Sanierung 1. Bauabschnitt**

### Parameter


Emissionsgrad	0.95
Refl. Temp.	20 ° C

### Bildbeschreibung

Etage: EG Teil 1

Raum: E.432

10.03.2021 11:19:25




FLIR1039.jpg

FLIR T530

79302001

10.03.2021 11:19:25



FLIR1039.jpg

FLIR T530

79302001



### Parameter


Emissionsgrad	0.95
Refl. Temp.	20 ° C

### Bildbeschreibung

Etage: EG Teil 1

Raum: E.432

10.03.2021 11:19:45



FLIR1040.jpg

FLIR T530

79302001

10.03.2021 11:19:45



FLIR1040.jpg

FLIR T530

79302001

### Parameter

Emissionsgrad	0.95
Refl. Temp.	20 ° C

### Bildbeschreibung

Etage: EG Teil 1

Raum: E.433

10.03.2021 11:20:07




FLIR1041.jpg

FLIR T530

79302001

10.03.2021 11:20:07



FLIR1041.jpg

FLIR T530

79302001

## Parameter


Emissionsgrad	0.95
Refl. Temp.	20 ° C

## Bildbeschreibung

Etage: EG Teil 1

Raum: E.433

10.03.2021 11:20:24



FLIR1042.jpg

FLIR T530

79302001

10.03.2021 11:20:24



FLIR1042.jpg

FLIR T530

79302001

### Parameter


Emissionsgrad	0.95
Refl. Temp.	20 ° C

### Bildbeschreibung


Etage: EG Teil 2

Raum: E.417

10.03.2021 11:23:29



10.03.2021 11:23:29



#### Parameter


Emissionsgrad	0.95
Refl. Temp.	20 ° C

#### Bildbeschreibung

Etage: EG Teil 2

Raum: E.417

10.03.2021 11:24:46



FLIR1044.jpg

FLIR T530

79302001

10.03.2021 11:24:46



FLIR1044.jpg

FLIR T530

79302001

### Parameter


Emissionsgrad	0.95
Refl. Temp.	20 ° C

### Bildbeschreibung

Etage: EG Teil 2

Raum: E.417

10.03.2021 11:25:20



10.03.2021 11:25:20





### Parameter


Emissionsgrad	0.95
Refl. Temp.	20 ° C

### Bildbeschreibung

Etage: EG Teil 2

Raum: E.407

10.03.2021 11:26:21



10.03.2021 11:26:21



### Parameter


Emissionsgrad	0.95
Refl. Temp.	20 ° C

### Bildbeschreibung

Etage: EG Teil 2

Raum: E.407

10.03.2021 11:26:33



FLIR1047.jpg

FLIR T530

79302001

10.03.2021 11:26:33



FLIR1047.jpg

FLIR T530

79302001



### Parameter


Emissionsgrad	0.95
Refl. Temp.	20 ° C

### Bildbeschreibung


Etage: EG Teil 2

Raum: E.401

10.03.2021 11:28:15



10.03.2021 11:28:15



## Parameter


Emissionsgrad	0.95
Refl. Temp.	20 ° C

## Bildbeschreibung

Etage: EG Teil 2

Raum: E.401

10.03.2021 11:28:31



10.03.2021 11:28:31



## Parameter


Emissionsgrad	0.95
Refl. Temp.	20 ° C

## Bildbeschreibung

Etage: OG Teil 2

Raum: 1.414

10.03.2021 11:38:46



FLIR1050.jpg

FLIR T530

79302001

10.03.2021 11:38:46



FLIR1050.jpg

FLIR T530

79302001

## Parameter


Emissionsgrad	0.95
Refl. Temp.	20 ° C

## Bildbeschreibung

Etage: OG Teil 2

Raum: 1.414

10.03.2021 11:39:05



FLIR1051.jpg

FLIR T530

79302001

10.03.2021 11:39:05



FLIR1051.jpg

FLIR T530

79302001

### Parameter


Emissionsgrad	0.95
Refl. Temp.	20 ° C

### Bildbeschreibung

Etage: OG Teil 2

Raum: 1.432

10.03.2021 11:39:56



FLIR1052.jpg

FLIR T530

79302001

10.03.2021 11:39:56



FLIR1052.jpg

FLIR T530

79302001

### Parameter


Emissionsgrad	0.95
Refl. Temp.	20 ° C

### Bildbeschreibung

Etage: OG Teil 2

Raum: 1.432

10.03.2021 11:40:11



FLIR1053.jpg

FLIR T530

79302001

10.03.2021 11:40:11



FLIR1053.jpg

FLIR T530

79302001



### Parameter


Emissionsgrad	0.95
Refl. Temp.	20 ° C

### Bildbeschreibung

Etage: OG Teil 2

Raum: 1.432

10.03.2021 11:40:46



FLIR1054.jpg

FLIR T530

79302001

10.03.2021 11:40:46



FLIR1054.jpg

FLIR T530

79302001

### Parameter

Emissionsgrad	0.95
Refl. Temp.	20 ° C

### Bildbeschreibung

Etage: OG Teil 2

Raum: 1.432

10.03.2021 11:40:59



FLIR1055.jpg

FLIR T530

79302001

10.03.2021 11:40:59



FLIR1055.jpg

FLIR T530

79302001



### Parameter


Emissionsgrad	0.95
Refl. Temp.	20 ° C

### Bildbeschreibung

Etage: OG Teil 2

Raum: 1.433

10.03.2021 11:41:38



FLIR1056.jpg

FLIR T530

79302001

10.03.2021 11:41:38



FLIR1056.jpg

FLIR T530

79302001

### Parameter


Emissionsgrad	0.95
Refl. Temp.	20 ° C

### Bildbeschreibung

Etage: OG Teil 2

Raum: 1.433

10.03.2021 11:41:59



FLIR1057.jpg

FLIR T530

79302001

10.03.2021 11:41:59



FLIR1057.jpg

FLIR T530

79302001

### Parameter


Emissionsgrad	0.95
Refl. Temp.	20 ° C

### Bildbeschreibung

Etage: OG Teil 2

Raum: 1.436

10.03.2021 11:42:26



FLIR1058.jpg

FLIR T530

79302001

10.03.2021 11:42:26



FLIR1058.jpg

FLIR T530

79302001

### Parameter


Emissionsgrad	0.95
Refl. Temp.	20 ° C

### Bildbeschreibung

Etage: OG Teil 2

Raum: 1.436

10.03.2021 11:42:40



FLIR1059.jpg

FLIR T530

79302001

10.03.2021 11:42:40



FLIR1059.jpg

FLIR T530

79302001

#### Parameter


Emissionsgrad	0.95
Refl. Temp.	20 ° C

#### Bildbeschreibung

Etage: OG Teil 2

Raum: 1.434

10.03.2021 11:43:34



FLIR1060.jpg

FLIR T530

79302001

10.03.2021 11:43:34



FLIR1060.jpg

FLIR T530

79302001

#### Parameter


Emissionsgrad	0.95
Refl. Temp.	20 ° C

#### Bildbeschreibung

Etage: OG Teil 2

Raum: 1.434

10.03.2021 11:43:50



FLIR1061.jpg

FLIR T530

79302001

10.03.2021 11:43:50



FLIR1061.jpg

FLIR T530

79302001



### Parameter


Emissionsgrad	0.95
Refl. Temp.	20 ° C

### Bildbeschreibung

Etage: OG Teil 2

Raum: 1.435

10.03.2021 11:44:24



FLIR1062.jpg

FLIR T530

79302001

10.03.2021 11:44:24



FLIR1062.jpg

FLIR T530

79302001

### Parameter


Emissionsgrad	0.95
Refl. Temp.	20 ° C

### Bildbeschreibung

Etage: OG Teil 2

Raum: 1.435

10.03.2021 11:44:38



FLIR1063.jpg

FLIR T530

79302001

10.03.2021 11:44:38



FLIR1063.jpg

FLIR T530

79302001



#### Parameter


Emissionsgrad	0.95
Refl. Temp.	20 ° C

#### Bildbeschreibung

Etage: OG Teil 2

Raum: 1.404

10.03.2021 11:45:36



FLIR1064.jpg

FLIR T530

79302001

10.03.2021 11:45:36



FLIR1064.jpg

FLIR T530

79302001

### Parameter


Emissionsgrad	0.95
Refl. Temp.	20 ° C

### Bildbeschreibung

Etage: OG Teil 2

Raum: 1.404

10.03.2021 11:46:03



FLIR1065.jpg

FLIR T530

79302001

10.03.2021 11:46:03



FLIR1065.jpg

FLIR T530

79302001

### Parameter

Emissionsgrad	0.95
Refl. Temp.	20 ° C

### Bildbeschreibung

Etage: OG Teil 2

Raum: 1.404

10.03.2021 11:46:39



FLIR1066.jpg

FLIR T530

79302001

10.03.2021 11:46:39



FLIR1066.jpg

FLIR T530

79302001

### Parameter


Emissionsgrad	0.95
Refl. Temp.	20 ° C

### Bildbeschreibung

Etage: OG Teil 2

Raum: 1.404

10.03.2021 11:47:07



10.03.2021 11:47:07



FLIR1067.jpg

FLIR T530

79302001



## Parameter


Emissionsgrad	0.95
Refl. Temp.	20 ° C

## Bildbeschreibung

Etage: OG Teil 2

Raum: 1.404

10.03.2021 11:47:21



10.03.2021 11:47:21



FLIR1068.jpg

FLIR T530

79302001

## Parameter


Emissionsgrad	0.95
Refl. Temp.	20 ° C

## Bildbeschreibung

Etage: OG Teil 2

Raum: 1.404

10.03.2021 11:47:57



10.03.2021 11:47:57



#### Parameter


Emissionsgrad	0.95
Refl. Temp.	20 ° C

#### Bildbeschreibung

Etage: OG Teil 2

Raum: 1.404/1

10.03.2021 11:48:36



FLIR1070.jpg

FLIR T530

79302001

10.03.2021 11:48:36



FLIR1070.jpg

FLIR T530

79302001

### Parameter


Emissionsgrad	0.95
Refl. Temp.	20 ° C

### Bildbeschreibung

Etage: OG Teil 2

Raum: 1.404

10.03.2021 11:49:24



10.03.2021 11:49:24





### Parameter


Emissionsgrad	0.95
Refl. Temp.	20 ° C

### Bildbeschreibung

Etage: OG Teil 2

Raum: 1.429

10.03.2021 11:50:47



FLIR1072.jpg

FLIR T530

79302001

10.03.2021 11:50:47



FLIR1072.jpg

FLIR T530

79302001

### Parameter

Emissionsgrad	0.95
Refl. Temp.	20 ° C

### Bildbeschreibung

Etage: OG Teil 2

Raum: 1.429

10.03.2021 11:51:06



FLIR1073.jpg

FLIR T530

79302001

10.03.2021 11:51:06



FLIR1073.jpg

FLIR T530

79302001

#### Parameter

Emissionsgrad	0.95
Refl. Temp.	20 ° C

#### Bildbeschreibung

Etage: OG Teil 2

Raum: 1.429

10.03.2021 11:51:21



FLIR1074.jpg

FLIR T530

79302001

10.03.2021 11:51:21



FLIR1074.jpg

FLIR T530

79302001

### Parameter


Emissionsgrad	0.95
Refl. Temp.	20 ° C

### Bildbeschreibung

Etage: OG Teil 3

Raum: 1.507

10.03.2021 11:52:31



FLIR1075.jpg

FLIR T530

79302001

10.03.2021 11:52:31



FLIR1075.jpg

FLIR T530

79302001

#### Parameter


Emissionsgrad	0.95
Refl. Temp.	20 ° C

#### Bildbeschreibung

Etage: OG Teil 3

Raum: 1.507

10.03.2021 11:52:52



FLIR1076.jpg

FLIR T530

79302001

10.03.2021 11:52:52



FLIR1076.jpg

FLIR T530

79302001

## Parameter


Emissionsgrad	0.95
Refl. Temp.	20 ° C

## Bildbeschreibung

Etage: OG Teil 3

Raum: 1.507

10.03.2021 11:53:01



FLIR1077.jpg

FLIR T530

79302001

10.03.2021 11:53:01



FLIR1077.jpg

FLIR T530

79302001



#### Parameter


Emissionsgrad	0.95
Refl. Temp.	20 ° C

#### Bildbeschreibung

Etage: OG Teil 3

Raum: 1.508

10.03.2021 11:53:18




FLIR1078.jpg

FLIR T530

79302001

10.03.2021 11:53:18



FLIR1078.jpg

FLIR T530

79302001

### Parameter


Emissionsgrad	0.95
Refl. Temp.	20 ° C

### Bildbeschreibung

Etage: OG Teil 3

Raum: 1.508

10.03.2021 11:53:28



FLIR1079.jpg

FLIR T530

79302001

10.03.2021 11:53:28



FLIR1079.jpg

FLIR T530

79302001

## Parameter


Emissionsgrad	0.95
Refl. Temp.	20 ° C

## Bildbeschreibung


Etage: OG Teil 3

Raum: 1.508

10.03.2021 11:53:37



10.03.2021 11:53:37



## Parameter


Emissionsgrad	0.95
Refl. Temp.	20 ° C

## Bildbeschreibung

Etage: OG Teil 3

Raum: 1.509

10.03.2021 11:56:21



FLIR1081.jpg

FLIR T530

79302001

10.03.2021 11:56:21



FLIR1081.jpg

FLIR T530

79302001

### Parameter


Emissionsgrad	0.95
Refl. Temp.	20 ° C

### Bildbeschreibung

Etage: OG Teil 3

Raum: 1.509

10.03.2021 11:56:40




FLIR1082.jpg

FLIR T530

79302001

10.03.2021 11:56:40



FLIR1082.jpg

FLIR T530

79302001

### Parameter


Emissionsgrad	0.95
Refl. Temp.	20 ° C

### Bildbeschreibung

Etage: OG Teil 3

Raum: 1.509

10.03.2021 11:56:48



FLIR1083.jpg

FLIR T530

79302001

10.03.2021 11:56:48



FLIR1083.jpg

FLIR T530

79302001



### Parameter


Emissionsgrad	0.95
Refl. Temp.	20 ° C

### Bildbeschreibung

Etage: OG Teil 3

Raum: 1.509/1

10.03.2021 12:02:33



10.03.2021 12:02:33



### Parameter


Emissionsgrad	0.95
Refl. Temp.	20 ° C

### Bildbeschreibung

Etage: OG Teil 3

Raum: 1.509/1

10.03.2021 12:02:51



FLIR1085.jpg

FLIR T530

79302001

10.03.2021 12:02:51



FLIR1085.jpg

FLIR T530

79302001

### Parameter


Emissionsgrad	0.95
Refl. Temp.	20 ° C

### Bildbeschreibung

Etage: OG Teil 3

Raum: 1.509/1

10.03.2021 12:03:09



10.03.2021 12:03:09



## Parameter


Emissionsgrad	0.95
Refl. Temp.	20 ° C

## Bildbeschreibung

Etage: OG Teil 3

Raum: 1.510

10.03.2021 12:05:19



10.03.2021 12:05:19



### Parameter


Emissionsgrad	0.95
Refl. Temp.	20 ° C

### Bildbeschreibung

Etage: OG Teil 3

Raum: 1.510

10.03.2021 12:05:29



FLIR1088.jpg

FLIR T530

79302001

10.03.2021 12:05:29



FLIR1088.jpg

FLIR T530

79302001

### Parameter


Emissionsgrad	0.95
Refl. Temp.	20 ° C

### Bildbeschreibung

Etage: OG Teil 3

Raum: 1.510

10.03.2021 12:05:38



FLIR1089.jpg

FLIR T530

79302001

10.03.2021 12:05:38



FLIR1089.jpg

FLIR T530

79302001



### Parameter


Emissionsgrad	0.95
Refl. Temp.	20 ° C

### Bildbeschreibung

Etage: OG Teil 3

Raum: 1.510/1

10.03.2021 12:05:50



FLIR1090.jpg

FLIR T530

79302001

10.03.2021 12:05:50



FLIR1090.jpg

FLIR T530

79302001

### Parameter


Emissionsgrad	0.95
Refl. Temp.	20 ° C

### Bildbeschreibung

Etage: OG Teil 3

Raum: 1.510/1

10.03.2021 12:06:01



FLIR1091.jpg

FLIR T530

79302001

10.03.2021 12:06:01



FLIR1091.jpg

FLIR T530

79302001

## Parameter


Emissionsgrad	0.95
Ref. Temp.	20 ° C

## Bildbeschreibung

Etage: OG Teil 3

Raum: 1.510/1

10.03.2021 12:06:11



FLIR1092.jpg

FLIR T530

79302001

10.03.2021 12:06:11



FLIR1092.jpg

FLIR T530

79302001

## Parameter

Emissionsgrad	0.95
Refl. Temp.	20 ° C

## Bildbeschreibung

Etage: OG Teil 3

Raum: 1.511

10.03.2021 12:06:55



FLIR1093.jpg

FLIR T530

79302001

10.03.2021 12:06:55



FLIR1093.jpg

FLIR T530

79302001

### Parameter


Emissionsgrad	0.95
Refl. Temp.	20 ° C

### Bildbeschreibung

Etage: OG Teil 3

Raum: 1.511

10.03.2021 12:07:14



FLIR1094.jpg

FLIR T530

79302001

10.03.2021 12:07:14



FLIR1094.jpg

FLIR T530

79302001

### Parameter

Emissionsgrad	0.95
Refl. Temp.	20 ° C

### Bildbeschreibung

Etage: OG Teil 1

Raum: 1.F406

10.03.2021 12:13:14



FLIR1095.jpg

FLIR T530

79302001

10.03.2021 12:13:14



FLIR1095.jpg

FLIR T530

79302001



## Parameter


Emissionsgrad	0.95
Refl. Temp.	20 ° C

## Bildbeschreibung

Etage: OG Teil 1

Raum: 1.F406

10.03.2021 12:13:33



FLIR1096.jpg

FLIR T530

79302001

10.03.2021 12:13:33



FLIR1096.jpg

FLIR T530

79302001

#### Parameter


Emissionsgrad	0.95
Refl. Temp.	20 ° C

#### Bildbeschreibung

Etage: OG Teil 1

Raum: 1.F407

10.03.2021 12:13:41



FLIR1097.jpg

FLIR T530

79302001

10.03.2021 12:13:41



FLIR1097.jpg

FLIR T530

79302001

## Parameter


Emissionsgrad	0.95
Refl. Temp.	20 ° C

## Bildbeschreibung

Etage: OG Teil 1

Raum: 1.F407

10.03.2021 12:13:52



FLIR1098.jpg

FLIR T530

79302001

10.03.2021 12:13:52



FLIR1098.jpg

FLIR T530

79302001

### Parameter


Emissionsgrad	0.95
Refl. Temp.	20 ° C

### Bildbeschreibung

Etage: OG Teil 1

Raum: 1.F404

10.03.2021 12:14:30



FLIR1099.jpg

FLIR T530

79302001

10.03.2021 12:14:30



FLIR1099.jpg

FLIR T530

79302001

#### Parameter


Emissionsgrad	0.95
Refl. Temp.	20 ° C

#### Bildbeschreibung

Etage: OG Teil 1

Raum: 1.F404

10.03.2021 12:14:54



10.03.2021 12:14:54





### Parameter

Emissionsgrad	0.95
Refl. Temp.	20 ° C

### Bildbeschreibung

Etage: OG Teil 1

Raum: 1.F404

10.03.2021 12:15:06



10.03.2021 12:15:06





### Parameter

Emissionsgrad	0.95
Refl. Temp.	20 ° C

### Bildbeschreibung

Etage: OG Teil 1

Raum: 1.F403

10.03.2021 12:17:33




FLIR1102.jpg

FLIR T530

79302001

10.03.2021 12:17:33



FLIR1102.jpg

FLIR T530

79302001

## Parameter


Emissionsgrad	0.95
Refl. Temp.	20 ° C

## Bildbeschreibung

Etage: OG Teil 1

Raum: 1.F403

10.03.2021 12:17:51



10.03.2021 12:17:51



#### Parameter

Emissionsgrad	0.95
Refl. Temp.	20 ° C

#### Bildbeschreibung

Etage: OG Teil 1

Raum: 1.F403

10.03.2021 12:18:08



10.03.2021 12:18:08



### Parameter

Emissionsgrad	0.95
Refl. Temp.	20 ° C

### Bildbeschreibung

Etage: OG Teil 1

Raum: 1.F403

10.03.2021 12:18:42



FLIR1105.jpg

FLIR T530

79302001

10.03.2021 12:18:42



FLIR1105.jpg

FLIR T530

79302001

### Parameter


Emissionsgrad	0.95
Refl. Temp.	20 ° C

### Bildbeschreibung

Etage: OG Teil 1

Raum: 1.F403

10.03.2021 12:18:56



FLIR1106.jpg

FLIR T530

79302001

10.03.2021 12:18:56



FLIR1106.jpg

FLIR T530

79302001



#### Parameter

Emissionsgrad	0.95
Refl. Temp.	20 ° C

#### Bildbeschreibung

Etage: OG Teil 1

Raum: 1.F403

10.03.2021 12:19:11



FLIR1107.jpg

FLIR T530

79302001

10.03.2021 12:19:11



FLIR1107.jpg

FLIR T530

79302001



## Parameter

Emissionsgrad	0.95
Refl. Temp.	20 ° C

## Bildbeschreibung

Etage: OG Teil 1

Raum: 1.F403

10.03.2021 12:19:25



10.03.2021 12:19:25



#### Parameter


Emissionsgrad	0.95
Refl. Temp.	20 ° C

#### Bildbeschreibung

Etage: OG Teil 1

Raum: 1.438

10.03.2021 12:20:56



FLIR1109.jpg

FLIR T530

79302001

10.03.2021 12:20:56



FLIR1109.jpg

FLIR T530

79302001

## Parameter


Emissionsgrad	0.95
Refl. Temp.	20 ° C

## Bildbeschreibung

Etage: OG Teil 1

Raum: 1.438

10.03.2021 12:21:09



10.03.2021 12:21:09



### Parameter


Emissionsgrad	0.95
Refl. Temp.	20 ° C

### Bildbeschreibung

Etage: OG Teil 1

Raum: 1.437

10.03.2021 12:21:41




FLIR1111.jpg

FLIR T530

79302001

10.03.2021 12:21:41



FLIR1111.jpg

FLIR T530

79302001

## Parameter


Emissionsgrad	0.95
Refl. Temp.	20 ° C

## Bildbeschreibung

Etage: OG Teil 1

Raum: 1.437

10.03.2021 12:22:04



FLIR1112.jpg

FLIR T530

79302001

10.03.2021 12:22:04



FLIR1112.jpg

FLIR T530

79302001

### Parameter


Emissionsgrad	0.95
Refl. Temp.	20 ° C

### Bildbeschreibung

Etage: OG Teil 1

Raum: 1.437

10.03.2021 12:22:19



FLIR1113.jpg

FLIR T530

79302001

10.03.2021 12:22:19



FLIR1113.jpg

FLIR T530

79302001



### Parameter


Emissionsgrad	0.95
Refl. Temp.	20 ° C

### Bildbeschreibung

Etage: OG Teil 1

Raum: 1.437

10.03.2021 12:22:33



FLIR1114.jpg

FLIR T530

79302001

10.03.2021 12:22:33



FLIR1114.jpg

FLIR T530

79302001

### Parameter


Emissionsgrad	0.95
Refl. Temp.	20 ° C

### Bildbeschreibung

Etage: OG Teil 1

Raum: 1.F406

10.03.2021 12:23:53



FLIR1115.jpg

FLIR T530

79302001

10.03.2021 12:23:53



FLIR1115.jpg

FLIR T530

79302001

### Parameter


Emissionsgrad	0.95
Refl. Temp.	20 ° C

### Bildbeschreibung

Etage: OG Teil 4

Raum: 1.524

10.03.2021 12:29:09



10.03.2021 12:29:09



#### Parameter


Emissionsgrad	0.95
Refl. Temp.	20 ° C

#### Bildbeschreibung

Etage: OG Teil 4

Raum: 1.524

10.03.2021 12:29:26



FLIR1117.jpg

FLIR T530

79302001

10.03.2021 12:29:26



FLIR1117.jpg

FLIR T530

79302001

### Parameter


Emissionsgrad	0.95
Refl. Temp.	20 ° C

### Bildbeschreibung

Etage: OG Teil 4

Raum: 1.524

10.03.2021 12:29:40



FLIR1118.jpg

FLIR T530

79302001

10.03.2021 12:29:40



FLIR1118.jpg

FLIR T530

79302001



## Parameter


Emissionsgrad	0.95
Refl. Temp.	20 ° C

## Bildbeschreibung

Etage: OG Teil 4

Raum: 1.524

10.03.2021 12:30:04



FLIR1119.jpg

FLIR T530

79302001

10.03.2021 12:30:04



FLIR1119.jpg

FLIR T530

79302001