



Mittwoch, 16. März 2022 10:01



Plan stand alt



Der Trockenbauer hatte die Aussparung nach Plan hergestellt mit 15/21 und hatte seine Profile danach ausgerichtet. Nach Abänderung der Durchführungsgröße wurde die schräge Kanalführung mit E-Mail vom 22.11.2022 von der OÜ angesprochen das diese nicht stimmig war. Hier wurde jetzt die Kanalführung geändert (siehe Plan IBD) Fa. Prüfling bemängelte die Maße in seinen Schreiben, letztendlich wurde durch den bereits erstellten WD durch gebaut.

