

Absender
Stadt Bad Aibling
Marienplatz 1

83043 Bad Aibling

An

Müller Euro Bau GmbH
Untere Hauptstraße 85

09241 Mühldorf

Datum	01.03.2023
Auftragsnummer	375.01
Auftrag vom	14.03.2022
Auftraggeber	Stadt Bad Aibling

Mängelrüge

Baumaßnahme

Neubau St. Georg Grund- und Mittelschule Bad Aibling

Leistung

Innenputzarbeiten

Abnahmeniederschrift vom:

Sehr geehrte Damen und Herren,

bei der Überprüfung der von Ihnen erbrachten o. a. Bauleistung wurden folgende Mängel festgestellt:

Es zeigt sich, dass die im aufgetragenen Kalk-Zement-Putz bemängelten Löcher und Lunker vor dem Aufbringen der Glattschicht nicht entfernt wurden. Bei der Überprüfung der Glattschicht lassen sich Hohlstellen finden.

Die Dokumentation kann dem angehängten Bericht 375.01 Mängelliste Löcher und Lunker Glattschicht 3.OG entnommen werden.

Sie werden aufgefordert, die Art der Mängelbeseitigung und den Zeitraum der Arbeiten unverzüglich mit dem Auftraggeber abzustimmen.

Die Mängel sind bis spätestens

16.03.2023

zu beseitigen.

Mit freundlichen Grüßen

KRAMER
Stadtbaurmeister

Stadt Bad Aibling

375.01 Mangelliste 3.OG

Löcher und Lunker

Glattspachtelung

Erstellt am: 28.02.2023 - 10:23
Erstellt von: Thomas Eddison
Projekt: 685_GMS Bad Aibling
Sonnenstraße 36, 83043 Bad
Aibling, Deutschland

Zusammenfassung

ID	Kurztext	Status	Frist	Kategorie	Firma	Verantwortlicher
685G-557	3.18 Löcher wurden vor Glattspachtelung nicht ausgebessert	Offen	-	Maler	375.01_Fa. Müller Eurobau GmbH	-
685G-537	3.OG Löcher wurden vor Glattspachtelung nicht ausgebessert	Offen	-	Maler	375.01_Fa. Müller Eurobau GmbH	-


685G-557 3.18 Löcher wurden vor Glattspachtelung nicht ausgebessert

Frist:	-	Verantwortlich:	-
Status:	Offen	Kategorie:	Maler
Typ:	Ausführungsmangel	Plan:	A02-E3A-5f11-Grundriss 3 OG Schule.pdf
Erstellt:	27.02.2023 - 11:45	Firma:	375.01_Fa. Müller Eurobau GmbH

Verortung:




Anhänge:



Dateiname: 230223_Bild3.18_3.jpg
Ersteller: Thomas Eddison
27.02.2023 - 11:45



Dateiname: 230223_Bild3.18.jpg
Ersteller: Thomas Eddison
27.02.2023 - 11:45



Dateiname: 230223_Bild3.18_2.jpg
Ersteller: Thomas Eddison
27.02.2023 - 11:45


685G-537 3.OG Löcher wurden vor Glattspachtelung nicht ausgebessert

Frist:	-	Verantwortlich:	-
Status:	Offen	Kategorie:	Maler
Typ:	Zustandsfeststellung	Plan:	A02-E3A-5f11-Grundriss 3 OG Schule.pdf
Erstellt:	16.02.2023 - 13:02	Firma:	375.01_Fa. Müller Eurobau GmbH

Langtext:

Löcher und Lunker wurden vor Aufbringen der Glattspachtelung nicht entfernt.

Verortung:



Anhänge:



Dateiname: 2023-02-16_13-02-bkylo.jpg
Ersteller: Thomas Eddison



Dateiname: 2023-02-16_13-01-99dmpi.jpg
Ersteller: Thomas Eddison

16.02.2023 - 13:02

16.02.2023 - 13:02