

1.) Kontrolle der bestehenden Rissmonitore 1,3 u. 4

Nachfolgend mit RM 1,3 oder 4 benannt;

RM= Rissmonitor



Abb.1: RM1 Stand 04.09.2025
(Abb. 6 Protokoll SV-Thieltges
250912_P582_Protokoll 2. OT,
Putzmuster)

Abb.2: RM 1 Stand 21.10.2025
Keine Veränderung erkennbar



Abb.3: RM3 Stand 04.09.2025
(Abb. 8 Protokoll SV-Thieltges
250912_P582_Protokoll 2. OT,
Putzmuster)

Abb.4: RM 3 Stand 21.10.2025
Keine Veränderung erkennbar



Abb.5: RM 4 Stand 04.09.2025
(Abb. 7 Protokoll SV-Thieltges
250912_P582_Protokoll 2. OT,
Putzmuster)



Abb.6: RM 4 Stand 21.10.2025
Keine Veränderung erkennbar

2.) Rissmonitor RM 2 u. 5 setzen

Nachfolgend mit RM 1,3 oder 4 benannt;
RM= Rissmonitor

4




Abb.7 Skizze zur geplanten Verortung von **Rissmonitor 5** gemäß Abb. 8 Protokoll SV-Thieltges 250904_P582_Protokoll OT, Putzmuster



Abb. 8 Horizontale Lage RM 5



Abb. 9 Vertikale Lage RM 5

15




Abb. 10 Nahaufnahme RM 5 Stand 21.10.2025

6




Abb.11 Skizze zur geplanten Verortung von Rissmonitor 2 gemäß Abb. 8 Protokoll SV-Thieltges 250904_P582_Protokoll OT, Putzmuster



Abb. 12 Horizontale Lage RM 2



Abb. 13 Vertikale Lage RM 2

/7




Abb. 14 Nahaufnahme RM 2 Stand 21.10.2025

03.11.2025 i.A. 
03.11.2025 i.A. Dennis Stiegler