Ticketreport 26.09.2023

685_GMS Bad Aibling

Gerthner · Thieltges
Bauüberwachung und Projektsteuerung

Erstellt am: 26.09.2023
Erstellt von: Büro Gerthner-Thieltges
Projekt: 685_GMS Bad Aibling
Adresse: Sonnenstraße 36, 83043 Bad Aibling, Deutschland
Bauherr: Stadt Bad Aibling

Zusammenfassung

ID	Kurztext	Status	Frist	Kategorie	Firma	Verantwortlicher	Stichwörter
685G-1629	3. OG T.3.02.01: Revisionsöffnungen fehlen	Offen	06.10.2023	Trockenbau	371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH	Büro Gerthner-Thieltges	
685G-1545	1. OG Aulabereich: Revideckel nicht vorhanden	Offen	06.10.2023	Trockenbau	371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH	Büro Gerthner-Thieltges	
685G-1544	1. OG Aulabereich: Beschädigt	Offen	06.10.2023	Trockenbau	371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH	Büro Gerthner-Thieltges	
685G-1542	2. OG Aulabereich: 2 von 8 Revisiondeckelen sind ausgeschnitten.	Offen	06.10.2023	Trockenbau	371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH	Büro Gerthner-Thieltges	
685G-1541	2. OG Aulabereich: Auschnitte nicht ausgeführt	Offen	06.10.2023	Trockenbau	371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH	Büro Gerthner-Thieltges	
685G-1540	2. OG Aulabereich: Kein Revision-Deckel	Offen	06.10.2023	Trockenbau	371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH	Büro Gerthner-Thieltges	
685G-1520	Flur 2.F4 - Rigipsdecke nicht fertig gestellt	Offen	06.10.2023	Trockenbau	371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH	Büro Gerthner-Thieltges	
685G-1515	Treppenhaus 2.T1 - Verfugung abgehängte Decke	Offen	06.10.2023	Trockenbau	371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH	Büro Gerthner-Thieltges	
685G-1511	Treppenhaus 2.T3 - Fuge zu groß (Deckenkante)	Offen	06.10.2023	Trockenbau	371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH	Büro Gerthner-Thieltges	
685G-1507	Treppenhaus 2.T2 - Ausschnitte Decke nacharbeiten	Offen	06.10.2023	Trockenbau	371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH	Büro Gerthner-Thieltges	
685G-1499	Treppenhaus 2.T3 - Decke Ausschnitte nacharbeiten	Offen	06.10.2023	Trockenbau	371.02_Fa. WBA AktivBau	Büro Gerthner-Thieltges	

Ticketreport 26.09.2023

Gerthner · Thieltges
Bauüberwachung und Projektsteuerung

					GmbH		
685G-1493	EG Flur: Ausschnitt hat nicht gepasst	Offen	06.10.2023	Trockenbau	371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH	Büro Gerthner-Thieltges	
685G-1486	EG Flur: Anschluss nicht korrekt ausgeführt	Offen	06.10.2023	Trockenbau	371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH	Büro Gerthner-Thieltges	
685G-1485	EG Flur: UK im Weg	Offen	06.10.2023	Trockenbau	371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH	Büro Gerthner-Thieltges	
685G-1484	EG Flur: UK im Weg steht. Keine einbauteilen kann eingebaut werden.	Offen	06.10.2023	Trockenbau	371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH	Büro Gerthner-Thieltges	
685G-1483	EG Flur: Revideckel fehlt	Offen	06.10.2023	Trockenbau	371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH	Büro Gerthner-Thieltges	
685G-1478	EG: Lichthof Wand nicht fertiggestellt	Offen	06.10.2023	Trockenbau	371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH	Büro Gerthner-Thieltges	
685G-1477	EG: Die Lampen Auschnitte in der Lichthof sind nicht ausgeschnitten	Offen	06.10.2023	Trockenbau	371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH	Büro Gerthner-Thieltges	
685G-1476	EG Flur: Stahlprofil ist in der Ausschnitt	Offen	06.10.2023	Trockenbau	371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH	Büro Gerthner-Thieltges	
685G-1475	EG Flur: Dämmung und Stahlprofil liegt in der Eröffnung	Offen	06.10.2023	Trockenbau	371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH	Büro Gerthner-Thieltges	
685G-1474	EG Flur: Eckig Ausschnitt wurde nicht ausgeführt	Offen	06.10.2023	Trockenbau	371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH	Büro Gerthner-Thieltges	
685G-1473	EG Flur: Ausschnitt ist nicht laut Planung erstellt worden	Offen	06.10.2023	Trockenbau	371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH	Büro Gerthner-Thieltges	
685G-1472	EG Flur: Dämmung liegt in Eröffnung	Offen	06.10.2023	Trockenbau	371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH	Büro Gerthner-Thieltges	
685G-1471	EG Flur: Stahlprofil ist in Ausschnitt	Offen	06.10.2023	Trockenbau	371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH	Büro Gerthner-Thieltges	
685G-1470	EG Flur: Nicht gespachelt	Offen	06.10.2023	Trockenbau	371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH	Büro Gerthner-Thieltges	
685G-1469	EG Flur: Reviklappen nicht eingebaut	Offen	06.10.2023	Trockenbau	371.02_Fa. WBA AktivBau	Büro Gerthner-Thieltges	

Ticketreport 26.09.2023

Gerthner · Thieltges
Bauüberwachung und Projektsteuerung

					GmbH		
685G-1468	Raum 3.02 - Rigips Decke nacharbeiten	Offen	06.10.2023	Trockenbau	371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH	Büro Gerthner-Thieltges	
685G-1462	Raum 3.29 - Decke Ränder nacharbeiten	Offen	06.10.2023	Trockenbau	371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH	Büro Gerthner-Thieltges	
685G-1460	Zwischen Raum 3.30 und Raum 3.29 - Wand bei Brüstung fehlt	Offen	06.10.2023	Trockenbau	371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH	Büro Gerthner-Thieltges	
685G-1457	Raum 3.30 - Decke Ränder nacharbeiten	Offen	06.10.2023	Trockenbau	371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH	Büro Gerthner-Thieltges	
685G-1455	Raum 3.30 - Reviklappe fehlt	Offen	06.10.2023	Trockenbau	371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH	Büro Gerthner-Thieltges	
685G-1454	Flur 3.F3 - drei Reviklappen fehlen	Offen	06.10.2023	Trockenbau	371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH	Büro Gerthner-Thieltges	
685G-1450	Flur 3.F2 - Reviklappe fehlt	Offen	06.10.2023	Trockenbau	371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH	Büro Gerthner-Thieltges	
685G-1448	Flur (Aula) 2.F2 - Decke fertig verspachteln	Offen	06.10.2023	Trockenbau	371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH	Büro Gerthner-Thieltges	
685G-1445	Flur (Aula) 3.F2 - Holzverkleidung fehlt	Offen	06.10.2023	Trockenbau	371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH	Büro Gerthner-Thieltges	
685G-1444	Raum 3.12 - Reviklappe fehlt	Offen	06.10.2023	Trockenbau	371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH	Büro Gerthner-Thieltges	
685G-1439	Raum 3.24 - Verspachtelung der Decke fehlt	Offen	06.10.2023	Trockenbau	371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH	Büro Gerthner-Thieltges	
685G-1437	Raum 3.24 - Rigipswand fertig stellen	Offen	06.10.2023	Trockenbau	371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH	Büro Gerthner-Thieltges	
685G-1434	Raum 3.24 - Rigipsverkleidung (Wand) fehlt	Offen	06.10.2023	Trockenbau	371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH	Büro Gerthner-Thieltges	
685G-1429	Raum 3.20 - Ausschneidung in Decke	Offen	06.10.2023	Trockenbau	371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH	Büro Gerthner-Thieltges	
685G-1422	Treppenhaus 3.T2 - Beschädigung Rigips	Offen	06.10.2023	Trockenbau	371.02_Fa. WBA AktivBau	Büro Gerthner-Thieltges	

Ticketreport 26.09.2023

Gerthner · Thieltges
Bauüberwachung und Projektsteuerung

					GmbH		
685G-1415	Treppenhaus 3.T2 - Rigips Decke eingerissen	Offen	06.10.2023	Trockenbau	371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH	Büro Gerthner-Thieltges	
685G-1383	Östlicher Lichthof 2. OG - Verschmutzung der Brüstung	Offen	06.10.2023	Trockenbau	371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH	Büro Gerthner-Thieltges	
685G-1377	Flur 2.F3 - Rigipsplatte fehlt an der Decke	Offen	06.10.2023	Trockenbau	371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH	Büro Gerthner-Thieltges	
685G-1361	Westlicher Lichthof 2.OG - Verschmutzung Brüstung	Offen	06.10.2023	Trockenbau	371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH	Büro Gerthner-Thieltges	
685G-1353	3. OG Flur: Ränder müssen nachgearbeitet werden	Offen	06.10.2023	Trockenbau	371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH	Büro Gerthner-Thieltges	
685G-1351	Raum 3.04 - Spachtelung hochführen	Offen	06.10.2023	Trockenbau	371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH	Büro Gerthner-Thieltges	
685G-1344	Flur (Aula) 2.F2 - Rigipskanten müssen verputzt/verfugt werden	Offen	06.10.2023	Trockenbau	371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH	Büro Gerthner-Thieltges	
685G-1332	Flur 3.F3 - Reviklappe fehlt	Offen	06.10.2023	Trockenbau	371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH	Büro Gerthner-Thieltges	
685G-1328	Flur 3.F4 - Kanten unsauber gearbeitet an der Decke	Offen	06.10.2023	Trockenbau	371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH	Büro Gerthner-Thieltges	
685G-1321	Raum 3.29 - Loch in der Decke, Strahler fehlt	Offen	06.10.2023	Trockenbau	371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH	Büro Gerthner-Thieltges	
685G-1308	Östlicher Lichthof 3. OG - Schaden Rigipsplatten	Offen	06.10.2023	Trockenbau	371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH	Büro Gerthner-Thieltges	
685G-1306	Östlicher Lichthof 3. OG - Verschmutzung Vorsprung	Offen	06.10.2023	Trockenbau	371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH	Büro Gerthner-Thieltges	
685G-1288	Flur (Aula 3.OG) 3.F2 - Reviklappe fehlt	Offen	06.10.2023	Trockenbau	371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH	Büro Gerthner-Thieltges	
685G-1287	Flur (Aula 3.OG) 3.F2 - Loch Decke für Strahler	Offen	06.10.2023	Trockenbau	371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH	Büro Gerthner-Thieltges	
685G-1237	Westliche Lichthof 3. OG - Beschädigung Gipskartonkante	Offen	06.10.2023	Trockenbau	371.02_Fa. WBA AktivBau	Büro Gerthner-Thieltges	

Ticketreport 26.09.2023

Gerthner · Thieltges
Bauüberwachung und Projektsteuerung

					GmbH		
685G-1236	Flur 3.F2 - Decke Abschluss zum Türstock fehlt zu Raum 3.20	Offen	06.10.2023	Trockenbau	371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH	Büro Gerthner-Thieltges	
685G-1227	Raum 3.21 - Dämmung über Ausschneiden für Lampe	Offen	06.10.2023	Trockenbau	371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH	Büro Gerthner-Thieltges	
685G-1215	Westlicher Lichthof 3. OG - Verschmutzung Brüstung	Offen	06.10.2023	Trockenbau	371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH	Büro Gerthner-Thieltges	
685G-1213	Westlicher Lichthof 3. OG - Beschädigung	Offen	06.10.2023	Trockenbau	371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH	Büro Gerthner-Thieltges	
685G-1210	SPH EG Dämmung TB-Decken ist auszubauen	Offen	06.10.2023	Trockenbau	371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH	Büro Gerthner-Thieltges	
685G-1207	SPH 1.OG: TB Decke liegt frei bei Lüftungsauslässen	Offen	06.10.2023	Trockenbau	371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH	Büro Gerthner-Thieltges	
685G-1202	3. OG Flur: Decke öffnen für Glaswandsystem	Offen	18.08.2023	Trockenbau	371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH	Büro Gerthner-Thieltges	
685G-1130	Decke wurde bei Mediensäulen angespachtelt	Offen	06.10.2023	Trockenbau	371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH	Büro Gerthner-Thieltges	
685G-1129	1.OG Decke fehlt	Offen	06.10.2023	Trockenbau	371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH	Büro Gerthner-Thieltges	
685G-1128	1.OG Leuchten Ausschnitte sind nicht frei (UK)	Offen	06.10.2023	Trockenbau	371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH	Büro Gerthner-Thieltges	
685G-1126	1.OG Decke fehlt	Offen	06.10.2023	Trockenbau	371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH	Büro Gerthner-Thieltges	
685G-1123	Raum 0.30 Decke ist beschädigt. Decke muss ausgetauscht.	Offen	06.10.2023	Trockenbau	371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH	Büro Gerthner-Thieltges	
685G-1121	Lichthof Ost	Offen	06.10.2023	Trockenbau	371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH	Büro Gerthner-Thieltges	
685G-1120	Lichthof West	Offen	06.10.2023	Trockenbau	371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH	Büro Gerthner-Thieltges	
685G-1087	Alle Geschosse: Säulen Ringe fehlen	Offen	15.07.2023	Trockenbau	371.02_Fa. WBA AktivBau	Büro Gerthner-Thieltges	

Ticketreport 26.09.2023

Gerthner · Thieltges
Bauüberwachung und Projektsteuerung

					GmbH		
685G-1086	0.18 Decken schleifen	Offen	15.07.2023	Trockenbau	371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH	Büro Gerthner-Thieltges	
685G-1085	0.18 Ausschnitte nacharbeiten	Offen	15.07.2023	Trockenbau	371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH	Büro Gerthner-Thieltges	
685G-1084	0.37 Dehnfugen müssen nachgearbeitet werden	Offen	15.07.2023	Trockenbau	371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH	Büro Gerthner-Thieltges	
685G-1083	0.37 An runden Stützen Schleifen	Offen	15.07.2023	Trockenbau	371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH	Büro Gerthner-Thieltges	
685G-1081	0.16 Revi-Klappen nicht eingebaut	Offen	15.07.2023	Trockenbau	371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH	Büro Gerthner-Thieltges	
685G-1080	0.16 Einbauten nicht möglich	Offen	15.07.2023	Trockenbau	371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH	Büro Gerthner-Thieltges	
685G-1079	EG: Boden von Spachtelresten reinigen	Offen	15.07.2023	Trockenbau	371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH	Büro Gerthner-Thieltges	
685G-1078	0.15 Deckenfelder müssen abgehängt werden	Offen	15.07.2023	Trockenbau	371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH	Büro Gerthner-Thieltges	
685G-1077	0.15 Dehnfugen müssen nachgearbeitet werden	Offen	15.07.2023	Trockenbau	371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH	Büro Gerthner-Thieltges	
685G-1076	WC Ost EG Ausschnitte fehlen komplett	Offen	15.07.2023	Trockenbau	371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH	Büro Gerthner-Thieltges	
685G-1075	EG Decken müssen systemkonform abgehängt werden	Offen	15.07.2023	Trockenbau	371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH	Büro Gerthner-Thieltges	
685G-1074	0.13 Deckenfelder müssen abgehängt werden	Offen	15.07.2023	Trockenbau	371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH	Büro Gerthner-Thieltges	
685G-1073	0.13 Revi-Klappen nicht eingebaut	Offen	15.07.2023	Trockenbau	371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH	Büro Gerthner-Thieltges	
685G-1072	WC West EG Ausschnitte fehlen komplett	Offen	15.07.2023	Trockenbau	371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH	Büro Gerthner-Thieltges	
685G-1071	0.12 Einbau Leuchten nicht möglich	Offen	15.07.2023	Trockenbau	371.02_Fa. WBA AktivBau	Büro Gerthner-Thieltges	

Ticketreport 26.09.2023

Gerthner · Thieltges
Bauüberwachung und Projektsteuerung

					GmbH		
685G-1070	0.10 Einbau Leuchten nicht möglich	Offen	15.07.2023	Trockenbau	371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH	Büro Gerthner-Thieltges	
685G-1069	0.10 Fassade reinigen von Spachtelresten	Offen	15.07.2023	Trockenbau	371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH	Büro Gerthner-Thieltges	
685G-1068	0.10 Friese und Fassadenanschlüsse schleifen und nacharbeiten	Offen	15.07.2023	Trockenbau	371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH	Büro Gerthner-Thieltges	
685G-1067	0.10 Dehnfugen nicht hergestellt	Offen	15.07.2023	Trockenbau	371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH	Büro Gerthner-Thieltges	
685G-1066	0.10 Revi-Klappen nicht eingebaut	Offen	15.07.2023	Trockenbau	371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH	Büro Gerthner-Thieltges	
685G-1065	0.09: Randanschlussprofile nicht gestrichen und nicht nachgearbeitet	Offen	15.07.2023	Trockenbau	371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH	Büro Gerthner-Thieltges	
685G-1064	0.09 Ausschnitte fehlen komplett	Offen	15.07.2023	Trockenbau	371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH	Büro Gerthner-Thieltges	
685G-1063	0.25 Spachteln	Offen	15.07.2023	Trockenbau	371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH	Büro Gerthner-Thieltges	
685G-1062	0.25 Zugänglichkeit Revi-Klappen herstellen und neu abhängen	Offen	15.07.2023	Trockenbau	371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH	Büro Gerthner-Thieltges	
685G-1061	0.03: Randanschlussprofile nicht gestrichen und nicht nachgearbeitet	Offen	15.07.2023	Trockenbau	371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH	Büro Gerthner-Thieltges	
685G-1060	0.03: Einbau Leuchten nicht möglich	Offen	15.07.2023	Trockenbau	371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH	Büro Gerthner-Thieltges	
685G-1059	0.03 Zugänglichkeit Revi-Klappen nicht gewährleistet	Offen	15.07.2023	Trockenbau	371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH	Büro Gerthner-Thieltges	
685G-1058	0.03: Revi-Klappen nicht eingebaut	Offen	15.07.2023	Trockenbau	371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH	Büro Gerthner-Thieltges	
685G-1005	0.03: Revi-Klappen sitzen nicht exakt nach Plan	Offen	15.07.2023	Trockenbau	371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH	Büro Gerthner-Thieltges	
685G-1004	0.10: Revi-Klappen sitzen nicht exakt nach Plan	Offen	15.07.2023	Trockenbau	371.02_Fa. WBA AktivBau	Büro Gerthner-Thieltges	

Ticketreport 26.09.2023

Gerthner · Thieltges
Bauüberwachung und Projektsteuerung

					GmbH		
685G-1003	1.OG Überprüfung: Revi-Klappen sitzen nicht exakt nach Plan	Offen	21.07.2023	Trockenbau	371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH	Büro Gerthner-Thieltges	
685G-1002	1.OG Überprüfung: Revi-Klappen sitzen nicht exakt nach Plan	Offen	21.07.2023	Trockenbau	371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH	Büro Gerthner-Thieltges	
685G-1001	1.OG Überprüfung: Revi-Klappen sitzen nicht exakt nach Plan	Offen	21.07.2023	Trockenbau	371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH	Büro Gerthner-Thieltges	
685G-1000	1.OG Überprüfung: Revi-Klappen sitzen nicht exakt nach Plan	Offen	21.07.2023	Trockenbau	371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH	Büro Gerthner-Thieltges	
685G-999	Dämmauflage liegt über Ausschnitten	Offen	21.07.2023	Trockenbau	371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH	Büro Gerthner-Thieltges	
685G-998	2.OG Überprüfung: Revi-Klappen sitzen nicht exakt nach Plan	Offen	21.07.2023	Trockenbau	371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH	Büro Gerthner-Thieltges	
685G-997	2.OG Überprüfung: Revi-Klappen sitzen nicht exakt nach Plan	Offen	21.07.2023	Trockenbau	371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH	Büro Gerthner-Thieltges	
685G-996	2.OG Überprüfung: Revi-Klappen sitzen nicht exakt nach Plan	Offen	21.07.2023	Trockenbau	371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH	Büro Gerthner-Thieltges	
685G-995	2.OG Revi-Klappen fehlen	Offen	21.07.2023	Trockenbau	371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH	Büro Gerthner-Thieltges	
685G-994	Verspachtelung der Decken ist uneinheitlich	Offen	21.07.2023	Trockenbau	371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH	Büro Gerthner-Thieltges	
685G-993	Wellige Deckenbereiche sind nachzubessern	Offen	21.07.2023	Trockenbau	371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH	Büro Gerthner-Thieltges	
685G-992	Verspachtelung der Revi-Klappen ist uneinheitlich	Offen	21.07.2023	Trockenbau	371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH	Büro Gerthner-Thieltges	
685G-991	3.OG Überprüfung: Revi-Klappen sitzen nicht exakt nach Plan	Offen	21.07.2023	Trockenbau	371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH	Büro Gerthner-Thieltges	
685G-990	Deckenhöhe: 3,067, Abhangdecke: 40cm passt	Offen	04.07.2023	Trockenbau	371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH	Büro Gerthner-Thieltges	
685G-989	3.OG Überprüfung: Revi-Klappen sitzen nicht exakt nach Plan	Offen	21.07.2023	Trockenbau	371.02_Fa. WBA AktivBau	Büro Gerthner-Thieltges	

Ticketreport 26.09.2023

Gerthner · Thieltges
Bauüberwachung und Projektsteuerung

					GmbH		
685G-988	3.OG Überprüfung: Revi-Klappen sitzen nicht exakt nach Plan	Offen	21.07.2023	Trockenbau	371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH	Büro Gerthner-Thieltges	
685G-987	3.OG Überprüfung: Revi-Klappen sitzen nicht exakt nach Plan	Offen	21.07.2023	Trockenbau	371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH	Büro Gerthner-Thieltges	
685G-986	Loch Randbereich	Offen	21.07.2023	Trockenbau	371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH	Büro Gerthner-Thieltges	
685G-985	3.OG Überprüfung: Revi-Klappen sitzen nicht exakt nach Plan	Offen	21.07.2023	Trockenbau	371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH	Büro Gerthner-Thieltges	
685G-984	3.OG Überprüfung: Revi-Klappen sitzen nicht exakt nach Plan	Offen	21.07.2023	Trockenbau	371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH	Büro Gerthner-Thieltges	
685G-982	EG Aula: Absenkung der Decke auf 3,00 m i.L erforderlich	Offen	21.07.2023	Trockenbau	371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH	Büro Gerthner-Thieltges	
685G-981	Die Dehnfugen sind sehr breit ausgeführt	Offen	21.07.2023	Trockenbau	371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH	Büro Gerthner-Thieltges	
685G-980	Verspachtelung der Decken ist uneinheitlich	Offen	21.07.2023	Trockenbau	371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH	Büro Gerthner-Thieltges	
685G-979	EG: Decke nicht gespachtelt und gestrichen	Offen	21.07.2023	Trockenbau	371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH	Büro Gerthner-Thieltges	
685G-972	Ausschnitte Lüftungsöffnungen sitzen abweichend vom Deckenspiegel	Offen	21.07.2023	Trockenbau	371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH	Büro Gerthner-Thieltges	
685G-971	Strahler Ausschnitte sind nachzuarbeiten, ausgefranst	Offen	21.07.2023	Trockenbau	371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH	Büro Gerthner-Thieltges	
685G-970	Decken fehlen in WC-Kernen 3.OG komplett	Offen	21.07.2023	Trockenbau	371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH	Büro Gerthner-Thieltges	
685G-969	Lichthöfe 2.OG: Decke an Rahmen Glaswände anarbeiten	Offen	21.07.2023	Trockenbau	371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH	Büro Gerthner-Thieltges	
685G-967	0.19 Verstärkungsplatte für Umluftgerät fehlt	Offen	15.07.2023	Trockenbau	371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH	Büro Gerthner-Thieltges	
685G-966	0.20 Verstärkungsplatte für Umluftgerät fehlt	Offen	15.07.2023	Trockenbau	371.02_Fa. WBA AktivBau	Büro Gerthner-Thieltges	

Ticketreport 26.09.2023

Gerthner · Thieltges
Bauüberwachung und Projektsteuerung

					GmbH		
685G-965	Tragprofile direkt über Ausschnitt	Offen	15.07.2023	Trockenbau	371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH	Büro Gerthner-Thieltges	
685G-964	Rand um Säulen ist auszufugen und nachzuarbeiten	Offen	21.07.2023	Trockenbau	371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH	Büro Gerthner-Thieltges	
685G-963	Zugänglichkeit und Abhängungen bei Revi-Klappen und Leuchten sind nochmalig zu kontrollieren	Offen	21.07.2023	Trockenbau	371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH	Büro Gerthner-Thieltges	
685G-961	Profil wurde nicht lackiert und Fuge ist nacharbeiten	Offen	21.07.2023	Trockenbau	371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH	Büro Gerthner-Thieltges	
685G-960	Dehnungsfuge nicht hinterlegt	Offen	21.07.2023	Trockenbau	371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH	Büro Gerthner-Thieltges	
685G-959	Revi-Klappe an falscher Stelle	Offen	21.07.2023	Trockenbau	371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH	Büro Gerthner-Thieltges	
685G-958	Decke nicht geschliffen	Offen	21.07.2023	Trockenbau	371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH	Büro Gerthner-Thieltges	
685G-957	Randbereich nachbessern	Offen	21.07.2023	Trockenbau	371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH	Büro Gerthner-Thieltges	
685G-956	Randbereich nachbessern	Offen	21.07.2023	Trockenbau	371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH	Büro Gerthner-Thieltges	
685G-955	Anschlussprofile sind nachzuarbeiten	Offen	21.07.2023	Trockenbau	371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH	Büro Gerthner-Thieltges	
685G-954	Ausschnitt Mediensäule falsch	Offen	21.07.2023	Trockenbau	371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH	Büro Gerthner-Thieltges	
685G-953	Anschlussprofile sind nachzuarbeiten	Offen	21.07.2023	Trockenbau	371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH	Büro Gerthner-Thieltges	
685G-952	Anschlussprofile sind nicht ausreichend lackiert	Offen	21.07.2023	Trockenbau	371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH	Büro Gerthner-Thieltges	
685G-951	Anschlussprofile sind nicht lackiert	Offen	21.07.2023	Trockenbau	371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH	Büro Gerthner-Thieltges	
685G-948	Ausschnitt Mediensäulen falsch	Offen	21.07.2023	Trockenbau	371.02_Fa. WBA	Büro Gerthner-Thieltges	

Ticketreport 26.09.2023

Gerthner · Thieltges
Bauüberwachung und Projektsteuerung

					AktivBau GmbH		
685G-947	Rand Profil hat falsche Schenkellänge: 28mm, gem. LV 48mm	Offen	21.07.2023	Trockenbau	371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH	Büro Gerthner-Thieltges	
685G-946	Schnitt in Decke	Offen	21.07.2023	Trockenbau	371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH	Büro Gerthner-Thieltges	
685G-945	Ausschnitt falsch	Offen	21.07.2023	Trockenbau	371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH	Büro Gerthner-Thieltges	
685G-944	Anschlussprofil fehlt	Offen	21.07.2023	Trockenbau	371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH	Büro Gerthner-Thieltges	
685G-943	Zugänglichkeit und Abhängungen bei Revi-Klappen und Leuchten sind nochmalig zu kontrollieren	Offen	21.07.2023	Trockenbau	371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH	Büro Gerthner-Thieltges	
685G-942	Rand Profil hat falsche Schenkellänge: 28mm, gem. LV 48mm	Offen	21.07.2023	Trockenbau	371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH	Büro Gerthner-Thieltges	
685G-941	Ausschnitt falsch	Offen	21.07.2023	Trockenbau	371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH	Büro Gerthner-Thieltges	
685G-940	Rand um Säulen ist auszufugen und nachzuarbeiten	Offen	21.07.2023	Trockenbau	371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH	Büro Gerthner-Thieltges	
685G-939	Anschlussprofile sind nachzuarbeiten	Offen	21.07.2023	Trockenbau	371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH	Büro Gerthner-Thieltges	
685G-938	Rand um Säulen ist auszufugen	Offen	21.07.2023	Trockenbau	371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH	Büro Gerthner-Thieltges	
685G-937	Profil liegt nicht an Fassade an	Offen	21.07.2023	Trockenbau	371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH	Büro Gerthner-Thieltges	
685G-936	Loch ist zu schließen	Offen	21.07.2023	Trockenbau	371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH	Büro Gerthner-Thieltges	
685G-935	Rand Profil hat falsche Schenkellänge: 28mm, gem. LV 48mm	Offen	21.07.2023	Trockenbau	371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH	Büro Gerthner-Thieltges	
685G-933	Profil liegt nicht an Fassade an	Offen	21.07.2023	Trockenbau	371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH	Büro Gerthner-Thieltges	

Ticketreport 26.09.2023

Gerthner · Thieltges
Bauüberwachung und Projektsteuerung

685G-932	Fugen sind zu reinigen und nachzuarbeiten	Offen	21.07.2023	Trockenbau	371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH	Büro Gerthner-Thieltges	
685G-920	Montieren Regelventile Heiz- und Kühldecken 3.OG bis EG	Offen	07.07.2023	Trockenbau	371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH	Büro Gerthner-Thieltges	
685G-916	Frei schwingende Decken sind auszusteifen	Offen	15.07.2023	Trockenbau	371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH	Büro Gerthner-Thieltges	
685G-915	Anpassung der Ausschnitte für die Einbauleuchten 1.OG	Offen	21.07.2023	Trockenbau	371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH	Büro Gerthner-Thieltges	
685G-914	EG Ausschnitte für Motoren Sonnenschutz erstellen und Kabeln durchführen	Offen	15.07.2023	Trockenbau	371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH	Büro Gerthner-Thieltges	
685G-913	Aussparungen und Ringe für die Seilzüge des Bühnenzugs einbauen	Offen	15.07.2023	Trockenbau	371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH	Büro Gerthner-Thieltges	
685G-912	Wellige Deckenbereiche sind nachzubessern	Offen	21.07.2023	Trockenbau	371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH	Büro Gerthner-Thieltges	
685G-910	Revi-Klappen Flurbereiche sind falsch erstellt	Offen	21.07.2023	Trockenbau	371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH	Büro Gerthner-Thieltges	
685G-862	Punkte aus Prüfbericht BSK vom 22.04.23 abarbeiten	Offen	21.07.2023	Trockenbau	371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH	Büro Gerthner-Thieltges	
685G-850	4 Räumen auf 1.OG sind beplankt. Stand 11:48 Uhr (Räumen 1.05,1.04,1.03,1.02) 10% beplankt	Offen	21.07.2023	Trockenbau	371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH	Büro Gerthner-Thieltges	
685G-849	Allgemein: Vorhang Profilen müssen laut Planung und Nachtrag Nr. 3 fertiggestellt werden.	Offen	21.07.2023	Trockenbau	371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH	Büro Gerthner-Thieltges	
685G-848	1.OG- Anschluss-Profile sind nicht weiß pulverbeschichtet	Offen	21.07.2023	Trockenbau	371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH	Büro Gerthner-Thieltges	
685G-846	3.OG,2.OG, 1.0G und EG -TH 2 zumachen	Offen	21.07.2023	Trockenbau	371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH	Büro Gerthner-Thieltges	
685G-843	Aula Bereich - Decke müssen ab sofort und dringend geschlossen	Offen	21.07.2023	Trockenbau	371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH	Büro Gerthner-Thieltges	
685G-842	Die Differenzierung müssen noch geschliffen	Offen	21.07.2023	Trockenbau	371.02_Fa. WBA	Büro Gerthner-Thieltges	

Ticketreport 26.09.2023

Gerthner · Thieltges
Bauüberwachung und Projektsteuerung

	werden				AktivBau GmbH		
685G-841	2.OG Die Stahlprofile müssen weggeschnitten werden und neu abgehängt.	Offen	21.07.2023	Trockenbau	371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH	Büro Gerthner-Thieltges	
685G-839	Anschlussprofile nachzubessern	Offen	21.07.2023	Trockenbau	371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH	Büro Gerthner-Thieltges	
685G-838	Keine Stahlprofil? Nicht gewünscht. Bitte laut Ausschreibung ausführen	Offen	21.07.2023	Trockenbau	371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH	Büro Gerthner-Thieltges	
685G-837	Stahlprofil müssen versetzt werden.	Offen	21.07.2023	Trockenbau	371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH	Büro Gerthner-Thieltges	
685G-836	2.OG - Göppinger Profil (Abschlussprofil) einzubauen	Offen	21.07.2023	Trockenbau	371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH	Büro Gerthner-Thieltges	
685G-835	2.OG - Die Profilen sind nicht weiß Pulver beschichtet	Offen	21.07.2023	Trockenbau	371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH	Büro Gerthner-Thieltges	
685G-834	Die Stahlprofile müssen weggeschnitten werden und wieder auf dem Decke gehängt.	Offen	21.07.2023	Trockenbau	371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH	Büro Gerthner-Thieltges	
685G-832	TH1-Decke kann ab sofort eingebaut werden	Offen	21.07.2023	Trockenbau	371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH	Büro Gerthner-Thieltges	
685G-831	Kanten sind nicht bündig	Offen	21.07.2023	Trockenbau	371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH	Büro Gerthner-Thieltges	
685G-830	Löcher	Offen	21.07.2023	Trockenbau	371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH	Büro Gerthner-Thieltges	
685G-829	Kante zur Platten sind nicht gerade erstellt. Von Spachtelmaße befreien.	Offen	21.07.2023	Trockenbau	371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH	Büro Gerthner-Thieltges	
685G-827	Stahlprofil müssen wegschnitten	Offen	21.07.2023	Trockenbau	371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH	Büro Gerthner-Thieltges	
685G-826	Allgemein Punkt: Die Revisionsklappen sind laut Hersteller Angaben fertig zu installieren.	Offen	21.07.2023	Trockenbau	371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH	Büro Gerthner-Thieltges	
685G-825	TH2-Decke kann ab sofort eingebaut werden	Offen	21.07.2023	Trockenbau	371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH	Büro Gerthner-Thieltges	
685G-824	3.OG - X 4 Stellen Muss zugemacht werden	Offen	21.07.2023	Trockenbau	371.02_Fa. WBA	Büro Gerthner-Thieltges	

Ticketreport 26.09.2023

Gerthner · Thieltges
Bauüberwachung und Projektsteuerung

					AktivBau GmbH		
685G-823	3.OG- Die Reviklappen Verortung, Lager und Funktion müssen nachgeprüft werden.	Offen	21.07.2023	Trockenbau	371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH	Büro Gerthner-Thieltges	
685G-822	Allgemein Punkt-Anschlussprofile:28/27/48 ist nicht weiß pulverbeschichtet.	Offen	21.07.2023	Trockenbau	371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH	Büro Gerthner-Thieltges	
685G-821	Decke ist beschädigt	Offen	21.07.2023	Trockenbau	371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH	Büro Gerthner-Thieltges	
685G-820	Allgemein Punkt: Die Schattenfugen nachzuarbeiten	Offen	21.07.2023	Trockenbau	371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH	Büro Gerthner-Thieltges	
685G-819	3.OG - Schattenfuge muss nachgearbeitet werden	Offen	21.07.2023	Trockenbau	371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH	Büro Gerthner-Thieltges	
685G-816	Die x 4 Tür Anschlüsse überall fertigzustellen (in der Flur Bereiche)	Offen	21.07.2023	Trockenbau	371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH	Büro Gerthner-Thieltges	
685G-815	Die Dämmung in Ausschnitte wegschieben. Beispielhaft Foto auf 3.OG.	Offen	21.07.2023	Trockenbau	371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH	Büro Gerthner-Thieltges	
685G-814	Die Säulen müssen laut Ausschreibung und Planung ausgeführt werden.	Offen	21.07.2023	Trockenbau	371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH	Büro Gerthner-Thieltges	
685G-813	3.OG- Ausschnitt nacharbeiten	Offen	21.07.2023	Trockenbau	371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH	Büro Gerthner-Thieltges	
685G-812	3.OG - Aula x ca. 16 Ausschnitte nachzubessern	Offen	21.07.2023	Trockenbau	371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH	Büro Gerthner-Thieltges	
685G-811	Aula Bereich und x2 Lichthöfe- Die kurven sind komplett zugespachelt.	Offen	21.07.2023	Trockenbau	371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH	Thomas Eddison	
685G-810	X 2 Lichthöfe Trockenbau müssen fertiggestellt werden.	Offen	21.07.2023	Trockenbau	371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH	Büro Gerthner-Thieltges	
685G-809	Alle zusätzlichen Revideckeln müssen ausgeführt werden. Schauen Sie bitte auf den Plänen.	Offen	06.10.2023	Trockenbau	371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH	Büro Gerthner-Thieltges	
685G-808	Die Ausschnitte für die Mediensäulen müssen nachgearbeitet werden.	Offen	21.07.2023	Trockenbau	371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH	Büro Gerthner-Thieltges	

Ticketreport 26.09.2023

Gerthner · Thieltges
Bauüberwachung und Projektsteuerung

685G-807	3.OG - Die Reviklappen und Eröffnung sind überall nicht ausgeführt	Offen	21.07.2023	Trockenbau	371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH	Büro Gerthner-Thieltges	
685G-806	Noch zu schleifen	Offen	21.07.2023	Trockenbau	371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH	Thomas Eddison	
685G-805	X 2 Revideckel sind falsch positioniert.	Offen	21.07.2023	Trockenbau	371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH	Büro Gerthner-Thieltges	
685G-804	Revideckel Öffnung fehlt	Offen	21.07.2023	Trockenbau	371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH	Thomas Eddison	
685G-803	Die Reviklappe ist nicht ausgeführt	Offen	21.07.2023	Trockenbau	371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH	Büro Gerthner-Thieltges	
685G-801	3.OG- Die Reviklappe ist falsch ausgeführt	Offen	21.07.2023	Trockenbau	371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH	Thomas Eddison	
685G-783	Deckenaussparung fehlt	Offen	21.07.2023	Trockenbau	371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH	Büro Gerthner-Thieltges	
685G-759	Doku Schallschutz F0-Durchführungen Massivwände	Offen	21.07.2023	Trockenbau	371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH	Büro Gerthner-Thieltges	
685G-755	Dokumentation F0-Durchführung Massivwände 2.OG unterhalb Terrassen	Offen	21.07.2023	Trockenbau	371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH	Büro Gerthner-Thieltges	
685G-521	Profil zu schmal aufgrund Putz	Offen	21.07.2023	Trockenbau	371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH	Büro Gerthner-Thieltges	
685G-438	Zusätzliche Revisionsöffnungen erstellen	Offen	21.07.2023	Trockenbau	371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH	Büro Gerthner-Thieltges	

Ticketreport 26.09.2023

685G-1629

3. OG T.3.02.01: Revisionsöffnungen fehlen

- **ERSTELLER**
  Thomas Eddison
- **ERSTELLT**
  21.09.2023
- **FRIST**
  06.10.2023
- **FIRMA**
  371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH
- **VERANTWORTLICH**
  Büro Gerthner-Thieltges
- **STATUS**
  Offen
- **TYP**
  Restleistung
- **KATEGORIE**
  Trockenbau
- **STICHWÖRTER**

Anmerkungen:

-

Verortung:

Anhänge:



Dateiname:
2023-09-21_11-36-wa948f.jpg

Ticketreport 26.09.2023

685G-1545

1. OG Aulabereich: Revideckel nicht vorhanden

- **ERSTELLER**
  Thomas Eddison
- **ERSTELLT**
  14.09.2023
- **FRIST**
  06.10.2023
- **FIRMA**
  371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH
- **VERANTWORTLICH**
  Büro Gerthner-Thieltges
- **STATUS**
  Offen
- **TYP**
  Restleistung
- **KATEGORIE**
  Trockenbau
- **STICHWÖRTER**

Anmerkungen:

-

Verortung:



Anhänge:



Dateiname:
2023-09-14_08-01-krs3uh.jpg

Ticketreport 26.09.2023

685G-1544

1. OG Aulabereich: Beschädigt

- **ERSTELLER**
  Thomas Eddison
- **ERSTELLT**
  14.09.2023
- **FRIST**
  06.10.2023
- **FIRMA**
  371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH
- **VERANTWORTLICH**
  Büro Gerthner-Thieltges
- **STATUS**
  Offen
- **TYP**
  Schaden
- **KATEGORIE**
  Trockenbau
- **STICHWÖRTER**

Anmerkungen:

-

Verortung:



Anhänge:

Dateiname:
2023-09-14_08-00-r9gk8d.jpg

Ticketreport 26.09.2023

685G-1542

2. OG Aulabereich: 2 von 8 Revisiondeckelen sind ausgeschnitten.

- **ERSTELLER**
  Thomas Eddison
- **ERSTELLT**
  14.09.2023
- **FRIST**
  06.10.2023
- **FIRMA**
  371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH
- **VERANTWORTLICH**
  Büro Gerthner-Thieltges
- **STATUS**
  Offen
- **TYP**
  Restleistung
- **KATEGORIE**
  Trockenbau
- **STICHWÖRTER**

Anmerkungen:

-

Verortung:



Anhänge:



Dateiname:
2023-09-14_07-46-mj8o0k.jpg

Dateiname:
2023-09-14_07-51-6r5ybm.jpg

Ticketreport 26.09.2023

Dateiname:
2023-09-14_07-51-iv64me.jpg

Dateiname:
2023-09-14_07-51-zuszgg.jpg



Dateiname:
2023-09-14_07-51-jnfcjhe.jpg

Ticketreport 26.09.2023

685G-1541

2. OG Aulabereich: Auschnitte nicht ausgeführt

- **ERSTELLER**
  Thomas Eddison
- **ERSTELLT**
  14.09.2023
- **FRIST**
  06.10.2023
- **FIRMA**
  371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH
- **VERANTWORTLICH**
  Büro Gerthner-Thieltges
- **STATUS**
  Offen
- **TYP**
  Restleistung
- **KATEGORIE**
  Trockenbau
- **STICHWÖRTER**

Anmerkungen:

-

Verortung:

Ticketreport 26.09.2023

685G-1540

2. OG Aulabereich: Kein Revision-Deckel

- **ERSTELLER**
  Thomas Eddison
- **ERSTELLT**
  14.09.2023
- **FRIST**
  06.10.2023
- **FIRMA**
  371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH
- **VERANTWORTLICH**
  Büro Gerthner-Thieltges
- **STATUS**
  Offen
- **TYP**
  Restleistung
- **KATEGORIE**
  Trockenbau
- **STICHWÖRTER**

Anmerkungen:

-

Verortung:

Anhänge:

Dateiname:
2023-09-14_07-44-kwqqe.jpg

Ticketreport 26.09.2023

685G-1520

Flur 2.F4 - Rigipsdecke nicht fertig gestellt

- **ERSTELLER**
  Thomas Eddison
- **ERSTELLT**
  12.09.2023
- **FRIST**
  06.10.2023
- **FIRMA**
  371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH
- **VERANTWORTLICH**
  Büro Gerthner-Thieltges
- **STATUS**
  Offen
- **TYP**
  Restleistung
- **KATEGORIE**
  Trockenbau
- **STICHWÖRTER**

Anmerkungen:

-

Verortung:

Anhänge:



Dateiname:
2023-09-12_14-07-fospgm.jpg

Ticketreport 26.09.2023

685G-1515

Treppenhaus 2.T1 - Verfugung abgehängte Decke

- **ERSTELLER**
  Thomas Eddison
- **ERSTELLT**
  12.09.2023
- **FRIST**
  06.10.2023
- **FIRMA**
  371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH
- **VERANTWORTLICH**
  Büro Gerthner-Thieltges
- **STATUS**
  Offen
- **TYP**
  Restleistung
- **KATEGORIE**
  Trockenbau
- **STICHWÖRTER**

Anmerkungen:

-

Verortung:

Anhänge:

Dateiname:
2023-09-12_10-49-a7vlcs.jpg

Ticketreport 26.09.2023

685G-1511

Treppenhaus 2.T3 - Fuge zu groß (Deckenkante)

- **ERSTELLER**
  Thomas Eddison
- **ERSTELLT**
  12.09.2023
- **FRIST**
  06.10.2023
- **FIRMA**
  371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH
- **VERANTWORTLICH**
  Büro Gerthner-Thieltges
- **STATUS**
  Offen
- **TYP**
  Restleistung
- **KATEGORIE**
  Trockenbau
- **STICHWÖRTER**

Anmerkungen:

-

Verortung:

Anhänge:



Dateiname:
2023-09-12_10-47-8vaez.jpg

Ticketreport 26.09.2023

685G-1507

Treppenhaus 2.T2 - Ausschnitte Decke nacharbeiten

- **ERSTELLER**
  Thomas Eddison
- **ERSTELLT**
  12.09.2023
- **FRIST**
  06.10.2023
- **FIRMA**
  371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH
- **VERANTWORTLICH**
  Büro Gerthner-Thieltges
- **STATUS**
  Offen
- **TYP**
  Restleistung
- **KATEGORIE**
  Trockenbau
- **STICHWÖRTER**

Anmerkungen:

-

Verortung:

Anhänge:



Dateiname:
2023-09-12_10-44-pm5dxk.jpg

Ticketreport 26.09.2023

685G-1499

Treppenhaus 2.T3 - Decke Ausschnitte nacharbeiten

- **ERSTELLER**
  Thomas Eddison
- **ERSTELLT**
  12.09.2023
- **FRIST**
  06.10.2023
- **FIRMA**
  371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH
- **VERANTWORTLICH**
  Büro Gerthner-Thieltges
- **STATUS**
  Offen
- **TYP**
  Restleistung
- **KATEGORIE**
  Trockenbau
- **STICHWÖRTER**

Anmerkungen:

-

Verortung:

Anhänge:



Dateiname:
2023-09-12_10-39-izy6yf.jpg

Ticketreport 26.09.2023

685G-1493

EG Flur: Ausschnitt hat nicht gepasst

- **ERSTELLER**
  Thomas Eddison
- **ERSTELLT**
  07.09.2023
- **FRIST**
  06.10.2023
- **FIRMA**
  371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH
- **VERANTWORTLICH**
  Büro Gerthner-Thieltges
- **STATUS**
  Offen
- **TYP**
  Ausführungsmangel
- **KATEGORIE**
  Trockenbau
- **STICHWÖRTER**

Anmerkungen:

-

Verortung:



Anhänge:

Dateiname:
2023-09-07_10-00-3m627b.jpg

Ticketreport 26.09.2023

685G-1486

EG Flur: Anschluss nicht korrekt ausgeführt

- **ERSTELLER**
  Thomas Eddison
- **ERSTELLT**
  07.09.2023
- **FRIST**
  06.10.2023
- **FIRMA**
  371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH
- **VERANTWORTLICH**
  Büro Gerthner-Thieltges
- **STATUS**
  Offen
- **TYP**
  Ausführungsmangel
- **KATEGORIE**
  Trockenbau
- **STICHWÖRTER**

Anmerkungen:

-

Verortung:

Anhänge:

Dateiname:
2023-09-07_09-41-sngsfj.jpg

Ticketreport 26.09.2023

685G-1485

EG Flur: UK im Weg

- **ERSTELLER**
  Thomas Eddison
- **ERSTELLT**
  07.09.2023
- **FRIST**
  06.10.2023
- **FIRMA**
  371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH
- **VERANTWORTLICH**
  Büro Gerthner-Thieltges
- **STATUS**
  Offen
- **TYP**
  Ausführungsmangel
- **KATEGORIE**
  Trockenbau
- **STICHWÖRTER**

Anmerkungen:

-

Verortung:

Anhänge:

Dateiname:
2023-09-07_09-37-ke2lei.jpg

Ticketreport 26.09.2023

685G-1484

EG Flur: UK im Weg steht. Keine einbauteilen kann eingebaut werden.

- **ERSTELLER**
  Thomas Eddison
- **ERSTELLT**
  07.09.2023
- **FRIST**
  06.10.2023
- **FIRMA**
  371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH
- **VERANTWORTLICH**
  Büro Gerthner-Thieltges
- **STATUS**
  Offen
- **TYP**
  Ausführungsmangel
- **KATEGORIE**
  Trockenbau
- **STICHWÖRTER**

Anmerkungen:

-

Verortung:

Anhänge:

Dateiname:
2023-09-07_09-35-ef77x.jpg

Ticketreport 26.09.2023

685G-1483

EG Flur: Revideckel fehlt

- **ERSTELLER**
  Thomas Eddison
- **ERSTELLT**
  07.09.2023
- **FRIST**
  06.10.2023
- **FIRMA**
  371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH
- **VERANTWORTLICH**
  Büro Gerthner-Thieltges
- **STATUS**
  Offen
- **TYP**
  Restleistung
- **KATEGORIE**
  Trockenbau
- **STICHWÖRTER**

Anmerkungen:

-

Verortung:

Anhänge:



Dateiname:
2023-09-07_09-33-xdd1pr.jpg

Ticketreport 26.09.2023

685G-1478

EG: Lichthof Wand nicht fertiggestellt

- **ERSTELLER**
  Thomas Eddison
- **ERSTELLT**
  07.09.2023
- **FRIST**
  06.10.2023
- **FIRMA**
  371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH
- **VERANTWORTLICH**
  Büro Gerthner-Thieltges
- **STATUS**
  Offen
- **TYP**
  Restleistung
- **KATEGORIE**
  Trockenbau
- **STICHWÖRTER**

Anmerkungen:

-

Verortung:



Anhänge:

Dateiname:
2023-09-07_09-23-nei4f.jpg

Ticketreport 26.09.2023

685G-1477

EG: Die Lampen Auschnitte in der Lichthof sind nicht ausgeschnitten

- **ERSTELLER**
  Thomas Eddison
- **ERSTELLT**
  07.09.2023
- **FRIST**
  06.10.2023
- **FIRMA**
  371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH
- **VERANTWORTLICH**
  Büro Gerthner-Thieltges
- **STATUS**
  Offen
- **TYP**
  Restleistung
- **KATEGORIE**
  Trockenbau
- **STICHWÖRTER**

Anmerkungen:

-

Verortung:



Anhänge:

Dateiname:
2023-09-07_09-21-ltbkeo.jpg



Dateiname:
2023-09-07_09-21-4e1h8h.jpg

Ticketreport 26.09.2023

685G-1476

EG Flur: Stahlprofil ist in der Ausschnitt

- **ERSTELLER**
  Thomas Eddison
- **ERSTELLT**
  07.09.2023
- **FRIST**
  06.10.2023
- **FIRMA**
  371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH
- **VERANTWORTLICH**
  Büro Gerthner-Thieltges
- **STATUS**
  Offen
- **TYP**
  Ausführungsmangel
- **KATEGORIE**
  Trockenbau
- **STICHWÖRTER**

Anmerkungen:

-

Verortung:

Anhänge:

Dateiname:
2023-09-07_09-19-arfjie.jpg

Dateiname:
2023-09-07_09-19-yqjw0i.jpg

Ticketreport 26.09.2023

685G-1475

EG Flur: Dämmung und Stahlprofil liegt in der Eröffnung

- **ERSTELLER**
  Thomas Eddison
- **ERSTELLT**
  07.09.2023
- **FRIST**
  06.10.2023
- **FIRMA**
  371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH
- **VERANTWORTLICH**
  Büro Gerthner-Thieltges
- **STATUS**
  Offen
- **TYP**
  Ausführungsmangel
- **KATEGORIE**
  Trockenbau
- **STICHWÖRTER**

Anmerkungen:

-

Verortung:

Anhänge:

Dateiname:
2023-09-07_09-17-5y7517.jpg

Ticketreport 26.09.2023

685G-1474

EG Flur: Eckig Ausschnitt wurde nicht ausgeführt

- **ERSTELLER**
  Thomas Eddison
- **ERSTELLT**
  07.09.2023
- **FRIST**
  06.10.2023
- **FIRMA**
  371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH
- **VERANTWORTLICH**
  Büro Gerthner-Thieltges
- **STATUS**
  Offen
- **TYP**
  Restleistung
- **KATEGORIE**
  Trockenbau
- **STICHWÖRTER**

Anmerkungen:

-

Verortung:

Anhänge:

Dateiname:
2023-09-07_09-16-c3j9d.jpg

Ticketreport 26.09.2023

Gerthner · Thieltges
Bauüberwachung und Projektsteuerung

685G-1473

EG Flur: Ausschnitt ist nicht laut Planung erstellt worden

- **ERSTELLER**
  Thomas Eddison
- **ERSTELLT**
  07.09.2023
- **FRIST**
  06.10.2023
- **FIRMA**
  371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH
- **VERANTWORTLICH**
  Büro Gerthner-Thieltges
- **STATUS**
  Offen
- **TYP**
  Ausführungsmangel
- **KATEGORIE**
  Trockenbau
- **STICHWÖRTER**

Anmerkungen:

-

Verortung:



Anhänge:

Dateiname:
2023-09-07_09-14-c6xpd.jpg

Ticketreport 26.09.2023

685G-1472

EG Flur: Dämmung liegt in Eröffnung

- **ERSTELLER**
  Thomas Eddison
- **ERSTELLT**
  07.09.2023
- **FRIST**
  06.10.2023
- **FIRMA**
  371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH
- **VERANTWORTLICH**
  Büro Gerthner-Thieltges
- **STATUS**
  Offen
- **TYP**
  Ausführungsmangel
- **KATEGORIE**
  Trockenbau
- **STICHWÖRTER**

Anmerkungen:

-

Verortung:

Anhänge:



Dateiname:
2023-09-07_09-11-yeamlj.jpg

Dateiname:
2023-09-07_09-11-1ugqnp.jpg

Ticketreport 26.09.2023

685G-1471

EG Flur: Stahlprofil ist in Ausschnitt

- **ERSTELLER**
  Thomas Eddison
- **ERSTELLT**
  07.09.2023
- **FRIST**
  06.10.2023
- **FIRMA**
  371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH
- **VERANTWORTLICH**
  Büro Gerthner-Thieltges
- **STATUS**
  Offen
- **TYP**
  Ausführungsmangel
- **KATEGORIE**
  Trockenbau
- **STICHWÖRTER**

Anmerkungen:

-

Verortung:



Anhänge:

Dateiname:
2023-09-07_09-09-c04l54.jpg



Dateiname:
2023-09-07_09-09-e5okg.jpg

Ticketreport 26.09.2023

685G-1470

EG Flur: Nicht gespachelt

- **ERSTELLER**
  Thomas Eddison
- **ERSTELLT**
  07.09.2023
- **FRIST**
  06.10.2023
- **FIRMA**
  371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH
- **VERANTWORTLICH**
  Büro Gerthner-Thieltges
- **STATUS**
  Offen
- **TYP**
  Restleistung
- **KATEGORIE**
  Trockenbau
- **STICHWÖRTER**

Anmerkungen:

-

Verortung:



Anhänge:

Dateiname:
2023-09-07_09-08-sw6l6w.jpg

Ticketreport 26.09.2023

685G-1469

EG Flur: Reviklappen nicht eingebaut

- **ERSTELLER**
  Thomas Eddison
- **ERSTELLT**
  07.09.2023
- **FRIST**
  06.10.2023
- **FIRMA**
  371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH
- **VERANTWORTLICH**
  Büro Gerthner-Thieltges
- **STATUS**
  Offen
- **TYP**
  Restleistung
- **KATEGORIE**
  Trockenbau
- **STICHWÖRTER**

Anmerkungen:

-

Verortung:

Anhänge:

Dateiname:
2023-09-07_09-05-fsjlep.jpg

Dateiname:
2023-09-07_09-04-4q8o1h.jpg

Ticketreport 26.09.2023

Gerthner · Thieltges
Bauüberwachung und Projektsteuerung

Dateiname:
2023-09-07_09-04-xlvnzh.jpg

Dateiname:
2023-09-07_09-04-68abhv.jpg

Ticketreport 26.09.2023

685G-1468

Raum 3.02 - Rigips Decke nacharbeiten

- **ERSTELLER**
  Thomas Eddison
- **ERSTELLT**
  11.09.2023
- **FRIST**
  06.10.2023
- **FIRMA**
  371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH
- **VERANTWORTLICH**
  Büro Gerthner-Thieltges
- **STATUS**
  Offen
- **TYP**
  Restleistung
- **KATEGORIE**
  Trockenbau
- **STICHWÖRTER**

Anmerkungen:

-

Verortung:

Anhänge:

Dateiname:
2023-09-11_14-17-r08zo.jpg

Ticketreport 26.09.2023

685G-1462

Raum 3.29 - Decke Ränder nacharbeiten

- **ERSTELLER**
  Thomas Eddison
- **ERSTELLT**
  11.09.2023
- **FRIST**
  06.10.2023
- **FIRMA**
  371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH
- **VERANTWORTLICH**
  Büro Gerthner-Thieltges
- **STATUS**
  Offen
- **TYP**
  Restleistung
- **KATEGORIE**
  Trockenbau
- **STICHWÖRTER**

Anmerkungen:

-

Verortung:

Anhänge:

Dateiname:
2023-09-11_09-02-aydmuh.jpg

Ticketreport 26.09.2023

685G-1460

Zwischen Raum 3.30 und Raum 3.29 - Wand bei Brüstung fehlt

- **ERSTELLER**
  Thomas Eddison
- **ERSTELLT**
  11.09.2023
- **FRIST**
  06.10.2023
- **FIRMA**
  371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH
- **VERANTWORTLICH**
  Büro Gerthner-Thieltges
- **STATUS**
  Offen
- **TYP**
  Restleistung
- **KATEGORIE**
  Trockenbau
- **STICHWÖRTER**

Anmerkungen:

-

Verortung:

Anhänge:

Dateiname:
2023-09-11_09-00-2lhlv.jpg

Ticketreport 26.09.2023

Gerthner · Thieltges
Bauüberwachung und Projektsteuerung

685G-1457

Raum 3.30 - Decke Ränder nacharbeiten

- **ERSTELLER**
  Thomas Eddison
- **ERSTELLT**
  11.09.2023
- **FRIST**
  06.10.2023
- **FIRMA**
  371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH
- **VERANTWORTLICH**
  Büro Gerthner-Thieltges
- **STATUS**
  Offen
- **TYP**
  Restleistung
- **KATEGORIE**
  Trockenbau
- **STICHWÖRTER**

Anmerkungen:

-

Verortung:

Anhänge:

Dateiname:
2023-09-11_08-56-eibvg.jpg

Ticketreport 26.09.2023

685G-1455

Raum 3.30 - Reviklappe fehlt

- **ERSTELLER**
  Thomas Eddison
- **ERSTELLT**
  08.09.2023
- **FRIST**
  06.10.2023
- **FIRMA**
  371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH
- **VERANTWORTLICH**
  Büro Gerthner-Thieltges
- **STATUS**
  Offen
- **TYP**
  Restleistung
- **KATEGORIE**
  Trockenbau
- **STICHWÖRTER**

Anmerkungen:

-

Verortung:

Anhänge:

Dateiname:
2023-09-08_10-44-pido3n.jpg

Ticketreport 26.09.2023

685G-1454

Flur 3.F3 - drei Reviklappen fehlen

- **ERSTELLER**
  Thomas Eddison
- **ERSTELLT**
  08.09.2023
- **FRIST**
  06.10.2023
- **FIRMA**
  371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH
- **VERANTWORTLICH**
  Büro Gerthner-Thieltges
- **STATUS**
  Offen
- **TYP**
  Restleistung
- **KATEGORIE**
  Trockenbau
- **STICHWÖRTER**

Anmerkungen:

-

Verortung:

Anhänge:

Dateiname:
2023-09-08_10-42-bpt8t.jpg

Ticketreport 26.09.2023

685G-1450

Flur 3.F2 - Reviklappe fehlt

- **ERSTELLER**
  Thomas Eddison
- **ERSTELLT**
  08.09.2023
- **FRIST**
  06.10.2023
- **FIRMA**
  371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH
- **VERANTWORTLICH**
  Büro Gerthner-Thieltges
- **STATUS**
  Offen
- **TYP**
  Restleistung
- **KATEGORIE**
  Trockenbau
- **STICHWÖRTER**

Anmerkungen:

-

Verortung:

Anhänge:



Dateiname:
2023-09-08_10-38-29rng.jpg

Ticketreport 26.09.2023

685G-1448

Flur (Aula) 2.F2 - Decke fertig verspachteln

- **ERSTELLER**
  Thomas Eddison
- **ERSTELLT**
  08.09.2023
- **FRIST**
  06.10.2023
- **FIRMA**
  371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH
- **VERANTWORTLICH**
  Büro Gerthner-Thieltges
- **STATUS**
  Offen
- **TYP**
  Restleistung
- **KATEGORIE**
  Trockenbau
- **STICHWÖRTER**

Anmerkungen:

-

Verortung:



Anhänge:

Dateiname:
2023-09-08_09-56-hbv3s.jpg

Ticketreport 26.09.2023

685G-1445

Flur (Aula) 3.F2 - Holzverkleidung fehlt

- **ERSTELLER**
  Thomas Eddison
- **ERSTELLT**
  08.09.2023
- **FRIST**
  06.10.2023
- **FIRMA**
  371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH
- **VERANTWORTLICH**
  Büro Gerthner-Thieltges
- **STATUS**
  Offen
- **TYP**
  Restleistung
- **KATEGORIE**
  Trockenbau
- **STICHWÖRTER**

Anmerkungen:

Oberhalb der Türrahmen

Verortung:

Anhänge:

Dateiname:
2023-09-08_09-52-fqazqj.jpg

Ticketreport 26.09.2023

685G-1444

Raum 3.12 - Reviklappe fehlt

- **ERSTELLER**
  Thomas Eddison
- **ERSTELLT**
  08.09.2023
- **FRIST**
  06.10.2023
- **FIRMA**
  371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH
- **VERANTWORTLICH**
  Büro Gerthner-Thieltges
- **STATUS**
  Offen
- **TYP**
  Restleistung
- **KATEGORIE**
  Trockenbau
- **STICHWÖRTER**

Anmerkungen:

-

Verortung:

Anhänge:

Dateiname:
2023-09-08_08-23-gbs9yi.jpg

Ticketreport 26.09.2023

685G-1439

Raum 3.24 - Verspachtelung der Decke fehlt

- **ERSTELLER**
  Thomas Eddison
- **ERSTELLT**
  07.09.2023
- **FRIST**
  06.10.2023
- **FIRMA**
  371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH
- **VERANTWORTLICH**
  Büro Gerthner-Thieltges
- **STATUS**
  Offen
- **TYP**
  Restleistung
- **KATEGORIE**
  Trockenbau
- **STICHWÖRTER**

Anmerkungen:

-

Verortung:

Anhänge:



Dateiname:
2023-09-07_13-11-bs78u.jpg

Ticketreport 26.09.2023

685G-1437

Raum 3.24 - Rigipswand fertig stellen

- **ERSTELLER**
  Thomas Eddison
- **ERSTELLT**
  07.09.2023
- **FRIST**
  06.10.2023
- **FIRMA**
  371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH
- **VERANTWORTLICH**
  Büro Gerthner-Thieltges
- **STATUS**
  Offen
- **TYP**
  Restleistung
- **KATEGORIE**
  Trockenbau
- **STICHWÖRTER**

Anmerkungen:

Rigipswand wurde nicht bis zur Decke verkleidet.

Verortung:

Anhänge:

Dateiname:
2023-09-07_13-09-0cj2je.jpg

Ticketreport 26.09.2023

685G-1434

Raum 3.24 - Rigipsverkleidung (Wand) fehlt

- **ERSTELLER**
  Thomas Eddison
- **ERSTELLT**
  07.09.2023
- **FRIST**
  06.10.2023
- **FIRMA**
  371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH
- **VERANTWORTLICH**
  Büro Gerthner-Thieltges
- **STATUS**
  Offen
- **TYP**
  Restleistung
- **KATEGORIE**
  Trockenbau
- **STICHWÖRTER**

Anmerkungen:

an 2 verschiedenen Stellen

Verortung:

Anhänge:

Dateiname:
2023-09-07_13-09-9olepy.jpg

Ticketreport 26.09.2023

685G-1429

Raum 3.20 - Ausschneidung in Decke

- **ERSTELLER**
  Thomas Eddison
- **ERSTELLT**
  07.09.2023
- **FRIST**
  06.10.2023
- **FIRMA**
  371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH
- **VERANTWORTLICH**
  Büro Gerthner-Thieltges
- **STATUS**
  Offen
- **TYP**
  Restleistung
- **KATEGORIE**
  Trockenbau
- **STICHWÖRTER**

Anmerkungen:

Kabel hängen raus

Verortung:

Anhänge:



Dateiname:
2023-09-07_12-14-o4i77.jpg

Ticketreport 26.09.2023

685G-1422

Treppenhaus 3.T2 - Beschädigung Rigips

- **ERSTELLER**
  Thomas Eddison
- **ERSTELLT**
  07.09.2023
- **FRIST**
  06.10.2023
- **FIRMA**
  371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH
- **VERANTWORTLICH**
  Büro Gerthner-Thieltges
- **STATUS**
  Offen
- **TYP**
  Schaden
- **KATEGORIE**
  Trockenbau
- **STICHWÖRTER**

Anmerkungen:

bei den Sieben an der Decke

Verortung:

Anhänge:

Dateiname:
2023-09-07_10-56-aoaovc.jpg

Ticketreport 26.09.2023

685G-1415

Treppenhaus 3.T2 - Rigips Decke eingerissen

- **ERSTELLER**
  Thomas Eddison
- **ERSTELLT**
  07.09.2023
- **FRIST**
  06.10.2023
- **FIRMA**
  371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH
- **VERANTWORTLICH**
  Büro Gerthner-Thieltges
- **STATUS**
  Offen
- **TYP**
  Schaden
- **KATEGORIE**
  Trockenbau
- **STICHWÖRTER**

Anmerkungen:

-

Verortung:

Anhänge:

Dateiname:
2023-09-07_10-51-udfh4.jpg

Ticketreport 26.09.2023

685G-1383

Östlicher Lichthof 2. OG - Verschmutzung der Brüstung

- **ERSTELLER**
  Thomas Eddison
- **ERSTELLT**
  04.09.2023
- **FRIST**
  06.10.2023
- **FIRMA**
  371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH
- **VERANTWORTLICH**
  Büro Gerthner-Thieltges
- **STATUS**
  Offen
- **TYP**
  Restleistung
- **KATEGORIE**
  Trockenbau
- **STICHWÖRTER**

Anmerkungen:

-

Verortung:

Anhänge:

Dateiname:
2023-09-04_12-54-sphf8r.jpg

Ticketreport 26.09.2023

685G-1377

Flur 2.F3 - Rigipsplatte fehlt an der Decke

- **ERSTELLER**
  Thomas Eddison
- **ERSTELLT**
  04.09.2023
- **FRIST**
  06.10.2023
- **FIRMA**
  371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH
- **VERANTWORTLICH**
  Büro Gerthner-Thieltges
- **STATUS**
  Offen
- **TYP**
  Restleistung
- **KATEGORIE**
  Trockenbau
- **STICHWÖRTER**

Anmerkungen:

-

Verortung:

Anhänge:



Dateiname:
2023-09-04_11-21-qyfc1y.jpg

Ticketreport 26.09.2023

685G-1361

Westlicher Lichthof 2.OG - Verschmutzung Brüstung

- **ERSTELLER**
  Thomas Eddison
- **ERSTELLT**
  04.09.2023
- **FRIST**
  06.10.2023
- **FIRMA**
  371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH
- **VERANTWORTLICH**
  Büro Gerthner-Thieltges
- **STATUS**
  Offen
- **TYP**
  Restleistung
- **KATEGORIE**
  Trockenbau
- **STICHWÖRTER**

Anmerkungen:

-

Verortung:

Anhänge:

Dateiname:
2023-09-04_08-40-c5or6.jpg

Ticketreport 26.09.2023

685G-1353

3. OG Flur: Ränder müssen nachgearbeitet werden

- **ERSTELLER**
  Thomas Eddison
- **ERSTELLT**
  01.09.2023
- **FRIST**
  06.10.2023
- **FIRMA**
  371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH
- **VERANTWORTLICH**
  Büro Gerthner-Thieltges
- **STATUS**
  Offen
- **TYP**
  Restleistung
- **KATEGORIE**
  Trockenbau
- **STICHWÖRTER**

Anmerkungen:

-

Verortung:

Anhänge:

Dateiname:
2023-09-01_15-02-k4lxngs.jpg

Dateiname:
2023-09-01_15-02-uwckx3.jpg

Ticketreport 26.09.2023

685G-1351

Raum 3.04 - Spachtelung hochführen

- **ERSTELLER**
  Thomas Eddison
- **ERSTELLT**
  01.09.2023
- **FRIST**
  06.10.2023
- **FIRMA**
  371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH
- **VERANTWORTLICH**
  Büro Gerthner-Thieltges
- **STATUS**
  Offen
- **TYP**
  Restleistung
- **KATEGORIE**
  Trockenbau
- **STICHWÖRTER**

Anmerkungen:

-

Verortung:





Anhänge:

Dateiname:
2023-09-01_14-32-9rvttq.jpg

Dateiname:
2023-09-01_14-32-tlsrrt.jpg

Ticketreport 26.09.2023

685G-1344

Flur (Aula) 2.F2 - Rigipskanten müssen verputzt/verfugt werden

- **ERSTELLER**
  Thomas Eddison
- **ERSTELLT**
  01.09.2023
- **FRIST**
  06.10.2023
- **FIRMA**
  371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH
- **VERANTWORTLICH**
  Büro Gerthner-Thieltges
- **STATUS**
  Offen
- **TYP**
  Restleistung
- **KATEGORIE**
  Trockenbau
- **STICHWÖRTER**

Anmerkungen:

-

Verortung:

Anhänge:



Dateiname:
2023-09-01_13-04-x1913.jpg

Ticketreport 26.09.2023

685G-1332

Flur 3.F3 - Reviklappe fehlt

- **ERSTELLER**
  Thomas Eddison
- **ERSTELLT**
  28.08.2023
- **FRIST**
  06.10.2023
- **FIRMA**
  371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH
- **VERANTWORTLICH**
  Büro Gerthner-Thieltges
- **STATUS**
  Offen
- **TYP**
  Restleistung
- **KATEGORIE**
  Trockenbau
- **STICHWÖRTER**

Anmerkungen:

Klappen müssen noch eingebaut werden

Verortung:

Anhänge:

Dateiname:
2023-08-28_12-25-y264ur.jpg

Ticketreport 26.09.2023

685G-1328

Flur 3.F4 - Kanten unsauber gearbeitet an der Decke

- **ERSTELLER**
  Thomas Eddison
- **ERSTELLT**
  28.08.2023
- **FRIST**
  06.10.2023
- **FIRMA**
  371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH
- **VERANTWORTLICH**
  Büro Gerthner-Thieltges
- **STATUS**
  Offen
- **TYP**
  Restleistung
- **KATEGORIE**
  Trockenbau
- **STICHWÖRTER**

Anmerkungen:

-

Verortung:

Anhänge:

Dateiname:
2023-08-28_08-46-ir5zvf.jpg

Ticketreport 26.09.2023

685G-1321

Raum 3.29 - Loch in der Decke, Strahler fehlt

- **ERSTELLER**
  Thomas Eddison
- **ERSTELLT**
  28.08.2023
- **FRIST**
  06.10.2023
- **FIRMA**
  371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH
- **VERANTWORTLICH**
  Büro Gerthner-Thieltges
- **STATUS**
  Offen
- **TYP**
  Restleistung
- **KATEGORIE**
  Trockenbau
- **STICHWÖRTER**

Anmerkungen:

-

Verortung:

Anhänge:



Dateiname:
2023-08-28_08-43-j7g5y.jpg

Ticketreport 26.09.2023

685G-1308

Östlicher Lichthof 3. OG - Schaden Rigipsplatten

- **ERSTELLER**
  Thomas Eddison
- **ERSTELLT**
  24.08.2023
- **FRIST**
  06.10.2023
- **FIRMA**
  371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH
- **VERANTWORTLICH**
  Büro Gerthner-Thieltges
- **STATUS**
  Offen
- **TYP**
  Schaden
- **KATEGORIE**
  Trockenbau
- **STICHWÖRTER**

Anmerkungen:

-

Verortung:

Anhänge:



Dateiname:
2023-08-24_14-36-86t.jpg

Ticketreport 26.09.2023

685G-1306

Östlicher Lichthof 3. OG - Verschmutzung Vorsprung

- **ERSTELLER**
  Thomas Eddison
- **ERSTELLT**
  24.08.2023
- **FRIST**
  06.10.2023
- **FIRMA**
  371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH
- **VERANTWORTLICH**
  Büro Gerthner-Thieltges
- **STATUS**
  Offen
- **TYP**
  Restleistung
- **KATEGORIE**
  Trockenbau
- **STICHWÖRTER**

Anmerkungen:

-

Verortung:

Anhänge:

Dateiname:
2023-08-24_13-38-cu0qeb.jpg

Ticketreport 26.09.2023

685G-1288

Flur (Aula 3.OG) 3.F2 - Reviklappe fehlt

- **ERSTELLER**
  Thomas Eddison
- **ERSTELLT**
  24.08.2023
- **FRIST**
  06.10.2023
- **FIRMA**
  371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH
- **VERANTWORTLICH**
  Büro Gerthner-Thieltges
- **STATUS**
  Offen
- **TYP**
  Restleistung
- **KATEGORIE**
  Trockenbau
- **STICHWÖRTER**

Anmerkungen:

-

Verortung:

Anhänge:

Dateiname:
2023-08-24_10-53-e3pt5.jpg

Ticketreport 26.09.2023

685G-1287

Flur (Aula 3.OG) 3.F2 - Loch Decke für Strahler

- **ERSTELLER**
  Thomas Eddison
- **ERSTELLT**
  24.08.2023
- **FRIST**
  06.10.2023
- **FIRMA**
  371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH
- **VERANTWORTLICH**
  Büro Gerthner-Thieltges
- **STATUS**
  Offen
- **TYP**
  Restleistung
- **KATEGORIE**
  Trockenbau
- **STICHWÖRTER**

Anmerkungen:

nacharbeiten

Verortung:



Anhänge:



Dateiname:
2023-08-24_10-52-n1su4a.jpg

Ticketreport 26.09.2023

685G-1237

Westliche Lichthof 3. OG - Beschädigung Gipskartonkante

- **ERSTELLER**
  Thomas Eddison
- **ERSTELLT**
  23.08.2023
- **FRIST**
  06.10.2023
- **FIRMA**
  371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH
- **VERANTWORTLICH**
  Büro Gerthner-Thieltges
- **STATUS**
  Offen
- **TYP**
  Schaden
- **KATEGORIE**
  Trockenbau
- **STICHWÖRTER**

Anmerkungen:

-

Verortung:

Anhänge:

Dateiname:
2023-08-23_10-29-45kcwk.jpg

Ticketreport 26.09.2023

685G-1236

Flur 3.F2 - Decke Abschluss zum Türstock fehlt zu Raum 3.20

- **ERSTELLER**
  Thomas Eddison
- **ERSTELLT**
  22.08.2023
- **FRIST**
  06.10.2023
- **FIRMA**
  371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH
- **VERANTWORTLICH**
  Büro Gerthner-Thieltges
- **STATUS**
  Offen
- **TYP**
  Restleistung
- **KATEGORIE**
  Trockenbau
- **STICHWÖRTER**

Anmerkungen:

-

Verortung:

Anhänge:



Dateiname:
2023-08-22_14-33-sa9bu8.jpg

Ticketreport 26.09.2023

685G-1227

Raum 3.21 - Dämmung über Ausschneiden für Lampe

- **ERSTELLER**
  Thomas Eddison
- **ERSTELLT**
  22.08.2023
- **FRIST**
  06.10.2023
- **FIRMA**
  371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH
- **VERANTWORTLICH**
  Büro Gerthner-Thieltges
- **STATUS**
  Offen
- **TYP**
  Restleistung
- **KATEGORIE**
  Trockenbau
- **STICHWÖRTER**

Anmerkungen:

-

Verortung:

Anhänge:

Dateiname:
2023-08-22_13-02-ixr5qo.jpg

Ticketreport 26.09.2023

685G-1215

Westlicher Lichthof 3. OG - Verschmutzung Brüstung

- **ERSTELLER**
  Thomas Eddison
- **ERSTELLT**
  22.08.2023
- **FRIST**
  06.10.2023
- **FIRMA**
  371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH
- **VERANTWORTLICH**
  Büro Gerthner-Thieltges
- **STATUS**
  Offen
- **TYP**
  Restleistung
- **KATEGORIE**
  Trockenbau
- **STICHWÖRTER**

Anmerkungen:

Brüstung im Lichthof muss sauber gemacht werden

Verortung:

Anhänge:

Dateiname:
2023-08-22_12-46-mmj6gb.jpg

Ticketreport 26.09.2023

685G-1213

Westlicher Lichthof 3. OG - Beschädigung

- **ERSTELLER**
  Thomas Eddison
- **ERSTELLT**
  22.08.2023
- **FRIST**
  06.10.2023
- **FIRMA**
  371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH
- **VERANTWORTLICH**
  Büro Gerthner-Thieltges
- **STATUS**
  Offen
- **TYP**
  Schaden
- **KATEGORIE**
  Trockenbau
- **STICHWÖRTER**

Anmerkungen:

Beschädigung auf der Ostseite des westlichen Lichthofs im 3.OG

Verortung:

Anhänge:

Dateiname:
2023-08-22_12-43-21dez.jpg

Dateiname:
2023-08-22_12-43-imgkqa.jpg

Ticketreport 26.09.2023

685G-1210

SPH EG Dämmung TB-Decken ist auszubauen

- **ERSTELLER**
  Thomas Eddison
- **ERSTELLT**
  16.08.2023
- **FRIST**
  06.10.2023
- **FIRMA**
  371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH
- **VERANTWORTLICH**
  Büro Gerthner-Thieltges
- **STATUS**
  Offen
- **TYP**
  Ausführungsmangel
- **KATEGORIE**
  Trockenbau
- **STICHWÖRTER**

Anmerkungen:

Im EG Flur Bereich durfte keine Dämmung eingebaut werden. Eine B1 Dämmung wurde im Treppenraum eingebaut.

Verortung:



Ticketreport 26.09.2023

685G-1207

SPH 1.OG: TB Decke liegt frei bei Lüftungsauslässen

- **ERSTELLER**
  Thomas Eddison
- **ERSTELLT**
  16.08.2023
- **FRIST**
  06.10.2023
- **FIRMA**
  371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH
- **VERANTWORTLICH**
  Büro Gerthner-Thieltges
- **STATUS**
  Offen
- **TYP**
  Ausführungsmangel
- **KATEGORIE**
  Trockenbau
- **STICHWÖRTER**

Anmerkungen:

Das Einbauteil muss die Trockenbau-Platte überdecken. Tga hat Bedenken, dass so die Platten durch die austretenden Luft beschädigt werden

Verortung:





Anhänge:

Dateiname:
2023-08-16_11-38-2887xi.jpg

Ticketreport 26.09.2023

685G-1202

3. OG Flur: Decke öffnen für Glaswandsystem

- **ERSTELLER**
  Thomas Eddison
- **ERSTELLT**
  14.08.2023
- **FRIST**
  18.08.2023
- **FIRMA**
  371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH
- **VERANTWORTLICH**
  Büro Gerthner-Thieltges
- **STATUS**
  Offen
- **TYP**
  Ausführungsmangel
- **KATEGORIE**
  Trockenbau
- **STICHWÖRTER**

Anmerkungen:

Decke öffnen analog aller anderen Bereiche, UK auf 2,85m

Verortung:

Anhänge:

Dateiname:
2023-08-14_09-27-3nv7bf.jpg

Ticketreport 26.09.2023

685G-1130

Decke wurde bei Mediensäulen angespachtelt

- **ERSTELLER**
  Thomas Eddison
- **ERSTELLT**
  09.08.2023
- **FRIST**
  06.10.2023
- **FIRMA**
  371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH
- **VERANTWORTLICH**
  Büro Gerthner-Thieltges
- **STATUS**
  Offen
- **TYP**
  Ausführungsmangel
- **KATEGORIE**
  Trockenbau
- **STICHWÖRTER**

Anmerkungen:

Decke ist von Mediensäulen zu trennen, in allen Bereichen

Anhänge:

Dateiname:
2023-08-09_10-19-kf6j5m.jpg

Ticketreport 26.09.2023

685G-1129

1.OG Decke fehlt

- **ERSTELLER**
  Thomas Eddison
- **ERSTELLT**
  09.08.2023
- **FRIST**
  06.10.2023
- **FIRMA**
  371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH
- **VERANTWORTLICH**
  Büro Gerthner-Thieltges
- **STATUS**
  Offen
- **TYP**
  Restleistung
- **KATEGORIE**
  Trockenbau
- **STICHWÖRTER**

Anmerkungen:

-

Verortung:

Anhänge:

Dateiname:
2023-08-09_10-09-x7fxz.jpg

Ticketreport 26.09.2023

685G-1128

1.OG Leuchten Ausschnitte sind nicht frei (UK)

- **ERSTELLER**
  Thomas Eddison
- **ERSTELLT**
  09.08.2023
- **FRIST**
  06.10.2023
- **FIRMA**
  371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH
- **VERANTWORTLICH**
  Büro Gerthner-Thieltges
- **STATUS**
  Offen
- **TYP**
  Ausführungsmangel
- **KATEGORIE**
  Trockenbau
- **STICHWÖRTER**

Anmerkungen:

Alle Räume durchgehend

Verortung:



Anhänge:



Dateiname:
2023-08-09_10-05-vjotvj.jpg

Ticketreport 26.09.2023

685G-1126
1.OG Decke fehlt

- **ERSTELLER**
  Thomas Eddison
- **ERSTELLT**
  09.08.2023
- **FRIST**
  06.10.2023
- **FIRMA**
  371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH
- **VERANTWORTLICH**
  Büro Gerthner-Thieltges
- **STATUS**
  Offen
- **TYP**
  Restleistung
- **KATEGORIE**
  Trockenbau
- **STICHWÖRTER**

Anmerkungen:

-

Verortung:

Anhänge:

Dateiname:
2023-08-09_09-59-tts7a.jpg

Ticketreport 26.09.2023

685G-1123

Raum 0.30 Decke ist beschädigt. Decke muss ausgetauscht.

- **ERSTELLER**
  Thomas Eddison
- **ERSTELLT**
  04.08.2023
- **FRIST**
  06.10.2023
- **FIRMA**
  371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH
- **VERANTWORTLICH**
  Büro Gerthner-Thieltges
- **STATUS**
  Offen
- **TYP**
  Schaden
- **KATEGORIE**
  Trockenbau
- **STICHWÖRTER**

Anmerkungen:

-

Verortung:

Anhänge:

Dateiname:
2023-08-04_16-47-4hnw66.jpg

Dateiname:
2023-08-04_16-47-y52zan.jpg

Ticketreport 26.09.2023

Dateiname:
2023-08-04_16-47-0nf6ek.jpg

Ticketreport 26.09.2023

685G-1121
Lichthof Ost

- **ERSTELLER**
  Thomas Eddison
- **ERSTELLT**
  04.08.2023
- **FRIST**
  06.10.2023
- **FIRMA**
  371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH
- **VERANTWORTLICH**
  Büro Gerthner-Thieltges
- **STATUS**
  Offen
- **TYP**
  Restleistung
- **KATEGORIE**
  Trockenbau
- **STICHWÖRTER**

Anmerkungen:

EG-1.OG
Nordseite Anschluss wurde nicht fertiggestellt. Ein Platte ist beschädigt und muss ausgetauscht werden.

Unterkante 1.OG ist nicht geschlossen.

Kein andere Beschädigung gesehen.

1.OG-2.OG
Rabdfries ist nicht überall fertigstellt
Profile wurde angespachelt.

2.OG-3.OG
Randfries fehlt auf Nordseite

Nordseite Ecke Anschleiffen und anspachteln

3.OG
Platte müssen repariert werden (südseite)

Verortung:



Anhänge:

Ticketreport 26.09.2023

Gerthner · Thieltges
Bauüberwachung und Projektsteuerung



Dateiname:
2023-08-04_16-43-p0om5.jpg

Dateiname:
2023-08-04_16-40-082mj.jpg

Dateiname:
2023-08-04_16-39-n7dgib.jpg



Dateiname:
2023-08-04_16-38-00berw.jpg



Dateiname:
2023-08-04_16-36-ddwh4o.jpg

Dateiname:
2023-08-04_16-36-33y1jp.jpg

Ticketreport 26.09.2023

Gerthner · Thieltges
Bauüberwachung und Projektsteuerung

Dateiname:
2023-08-04_16-36-y4enrf.jpg

Dateiname:
2023-08-04_16-36-pqi4gh.jpg



Dateiname:
2023-08-04_16-06-gzt2d.jpg

Dateiname:
2023-08-04_16-06-krkfb6.jpg

Dateiname:
2023-08-04_16-06-g79aq.jpg

Ticketreport 26.09.2023

685G-1120
Lichthof West

- **ERSTELLER**
  Thomas Eddison
- **ERSTELLT**
  04.08.2023
- **FRIST**
  06.10.2023
- **FIRMA**
  371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH
- **VERANTWORTLICH**
  Büro Gerthner-Thieltges
- **STATUS**
  Offen
- **TYP**
  Restleistung
- **KATEGORIE**
  Trockenbau
- **STICHWÖRTER**

Anmerkungen:

1.Gerüst wurde am 02.08.2023 umgebaut. Die Arbeit hat nicht erfolgt. Die Arbeit können mit einen Rollgerüst ausgeführt.

2.Kabeln sind in EG nicht durchgeführt.

3.UK von Glasstrennwände sind angespachelt.(1.OG und 2.OG)

4.Keine Beschädigung zwischen EG und 3.OG Ausbau kann erfolgen.

5.Der Unterzug wurde im Dach nicht verkleidet. Die Arbeit wird durch TM Ausbau erfolgen. Auf Grund der Dringlichkeit des Gerüsts auszubauen.

Verortung:

Anhänge:

Ticketreport 26.09.2023

Gerthner · Thieltges
Bauüberwachung und Projektsteuerung

Dateiname:
2023-08-04_15-53-mxnkwt.jpg

Dateiname:
2023-08-04_15-53-36mdaf.jpg



Dateiname:
2023-08-04_15-52-c6tc5u.jpg

Dateiname:
2023-08-04_15-52-ledhqo.jpg

Dateiname:
2023-08-04_15-51-04hqac.jpg

Dateiname:
2023-08-04_15-48-eap30d.jpg

Ticketreport 26.09.2023

Gerthner · Thieltges
Bauüberwachung und Projektsteuerung

Dateiname:
2023-08-04_15-48-mmdqc8.jpg



Dateiname:
2023-08-04_15-56-cd4bc.jpg

Dateiname:
2023-08-04_15-56-0yadma.jpg

Dateiname:
2023-08-04_16-00-l2h71j.jpg

Dateiname:
2023-08-04_16-00-sq4qdk.jpg

Ticketreport 26.09.2023

685G-1087

Alle Geschosse: Säulen Ringe fehlen

- **ERSTELLER**
  Thomas Eddison
- **ERSTELLT**
  17.07.2023
- **FRIST**
  15.07.2023
- **FIRMA**
  371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH
- **VERANTWORTLICH**
  Büro Gerthner-Thieltges
- **STATUS**
  Offen
- **TYP**
  Ausführungsmangel
- **KATEGORIE**
  Trockenbau
- **STICHWÖRTER**

Anmerkungen:

In allen Geschossen wurde das Produkt magic corner verwendet. Gemäß LV ist hier ein Blechkragen auszuführen.

Anhänge:

Dateiname:
2023-07-17_12-19-sle6ip.jpg

Dateiname:
2023-07-17_12-15-jhca8o.jpg

Ticketreport 26.09.2023

685G-1086

0.18 Decken schleifen

- **ERSTELLER**
  Thomas Eddison
- **ERSTELLT**
  17.07.2023
- **FRIST**
  15.07.2023
- **FIRMA**
  371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH
- **VERANTWORTLICH**
  Büro Gerthner-Thieltges
- **STATUS**
  Offen
- **TYP**
  Restleistung
- **KATEGORIE**
  Trockenbau
- **STICHWÖRTER**

Anmerkungen:

-

Verortung:



Anhänge:



Dateiname:
2023-07-17_12-11-5197dj.jpg



Dateiname:
2023-07-17_12-11-q65m5i.jpg

Ticketreport 26.09.2023

685G-1085

0.18 Ausschnitte nacharbeiten

- **ERSTELLER**
  Thomas Eddison
- **ERSTELLT**
  17.07.2023
- **FRIST**
  15.07.2023
- **FIRMA**
  371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH
- **VERANTWORTLICH**
  Büro Gerthner-Thieltges
- **STATUS**
  Offen
- **TYP**
  Ausführungsmangel
- **KATEGORIE**
  Trockenbau
- **STICHWÖRTER**

Anmerkungen:

-

Verortung:



Anhänge:

Dateiname:
2023-07-17_12-10-jgiav.jpg

Dateiname:
2023-07-17_12-10-0slylw.jpg

Ticketreport 26.09.2023

685G-1084

0.37 Dehnfugen müssen nachgearbeitet werden

- **ERSTELLER**
  Thomas Eddison
- **ERSTELLT**
  17.07.2023
- **FRIST**
  15.07.2023
- **FIRMA**
  371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH
- **VERANTWORTLICH**
  Büro Gerthner-Thieltges
- **STATUS**
  Offen
- **TYP**
  Ausführungsmangel
- **KATEGORIE**
  Trockenbau
- **STICHWÖRTER**

Anmerkungen:

-

Verortung:

Anhänge:

Dateiname:
2023-07-17_12-06-0w7qw.jpg

Ticketreport 26.09.2023

685G-1083

0.37 An runden Stützen Schleifen

- **ERSTELLER**
  Thomas Eddison
- **ERSTELLT**
  17.07.2023
- **FRIST**
  15.07.2023
- **FIRMA**
  371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH
- **VERANTWORTLICH**
  Büro Gerthner-Thieltges
- **STATUS**
  Offen
- **TYP**
  Restleistung
- **KATEGORIE**
  Trockenbau
- **STICHWÖRTER**

Anmerkungen:

-

Verortung:



Anhänge:

Dateiname:
2023-07-17_12-13-putqib.jpg

Dateiname:
2023-07-17_12-05-bg9gt.jpg

Ticketreport 26.09.2023

Dateiname:
2023-07-17_12-05-u4720d.jpg

Ticketreport 26.09.2023

Gerthner · Thieltges
Bauüberwachung und Projektsteuerung

685G-1081
0.16 Revi-Klappen nicht eingebaut

- **ERSTELLER**
  Thomas Eddison
- **ERSTELLT**
  17.07.2023
- **FRIST**
  15.07.2023
- **FIRMA**
  371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH
- **VERANTWORTLICH**
  Büro Gerthner-Thieltges
- **STATUS**
  Offen
- **TYP**
  Restleistung
- **KATEGORIE**
  Trockenbau
- **STICHWÖRTER**

Anmerkungen:

-

Verortung:



Anhänge:

Dateiname:
2023-07-17_11-57-z0i7jf.jpg

Ticketreport 26.09.2023

Gerthner · Thieltges
Bauüberwachung und Projektsteuerung

685G-1080
0.16 Einbauten nicht möglich

- **ERSTELLER**
  Thomas Eddison
- **ERSTELLT**
  17.07.2023
- **FRIST**
  15.07.2023
- **FIRMA**
  371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH
- **VERANTWORTLICH**
  Büro Gerthner-Thieltges
- **STATUS**
  Offen
- **TYP**
  Ausführungsmangel
- **KATEGORIE**
  Trockenbau
- **STICHWÖRTER**

Anmerkungen:

-

Verortung:



Anhänge:



Dateiname:
2023-07-17_11-56-lfxapp.jpg



Dateiname:
2023-07-17_11-56-l8okv8.jpg

Ticketreport 26.09.2023

685G-1079

EG: Boden von Spachtelresten reinigen

- **ERSTELLER**
  Thomas Eddison
- **ERSTELLT**
  17.07.2023
- **FRIST**
  15.07.2023
- **FIRMA**
  371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH
- **VERANTWORTLICH**
  Büro Gerthner-Thieltges
- **STATUS**
  Offen
- **TYP**
  Restleistung
- **KATEGORIE**
  Trockenbau
- **STICHWÖRTER**

Anmerkungen:

-

Verortung:

Anhänge:



Dateiname:
2023-07-17_11-53-skdzol.jpg

Dateiname:
2023-07-17_11-53-pl7h4t.jpg

Ticketreport 26.09.2023

Gerthner · Thieltges
Bauüberwachung und Projektsteuerung

Dateiname:
2023-07-17_11-53-l1wvcd.jpg

Dateiname:
2023-07-17_11-53-bw0vq.jpg

Dateiname:
2023-07-17_11-53-v8m949.jpg

Dateiname:
2023-07-17_11-53-n8iidk.jpg

Ticketreport 26.09.2023

685G-1078

0.15 Deckenfelder müssen abgehängt werden

- **ERSTELLER**
  Thomas Eddison
- **ERSTELLT**
  17.07.2023
- **FRIST**
  15.07.2023
- **FIRMA**
  371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH
- **VERANTWORTLICH**
  Büro Gerthner-Thieltges
- **STATUS**
  Offen
- **TYP**
  Restleistung
- **KATEGORIE**
  Trockenbau
- **STICHWÖRTER**

Anmerkungen:

Systemkonform und nach Hersteller-Richtlinien herstellen

Verortung:



Anhänge:

Dateiname:
2023-07-17_11-48-bzeh9q.jpg

Ticketreport 26.09.2023

685G-1077

0.15 Dehnfugen müssen nachgearbeitet werden

- **ERSTELLER**
  Thomas Eddison
- **ERSTELLT**
  17.07.2023
- **FRIST**
  15.07.2023
- **FIRMA**
  371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH
- **VERANTWORTLICH**
  Büro Gerthner-Thieltges
- **STATUS**
  Offen
- **TYP**
  Restleistung
- **KATEGORIE**
  Trockenbau
- **STICHWÖRTER**

Anmerkungen:

-

Verortung:



Anhänge:

Dateiname:
2023-07-17_11-46-he8ehl.jpg

Dateiname:
2023-07-17_11-47-xomen.jpg

Ticketreport 26.09.2023



Dateiname:
2023-07-17_11-47-g8pq.jpg

Ticketreport 26.09.2023

685G-1076

WC Ost EG Ausschnitte fehlen komplett

- **ERSTELLER**
  Thomas Eddison
- **ERSTELLT**
  17.07.2023
- **FRIST**
  15.07.2023
- **FIRMA**
  371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH
- **VERANTWORTLICH**
  Büro Gerthner-Thieltges
- **STATUS**
  Offen
- **TYP**
  Ausführungsmangel
- **KATEGORIE**
  Trockenbau
- **STICHWÖRTER**

Anmerkungen:

-

Verortung:

Anhänge:

Dateiname:
2023-07-17_11-45-xsf8su.jpg



Dateiname:
2023-07-17_11-45-zv084fvik.jpg

Ticketreport 26.09.2023

Dateiname:
2023-07-17_11-46-9ix5p.jpg

Ticketreport 26.09.2023

685G-1075

EG Decken müssen systemkonform abgehängt werden

- **ERSTELLER**
  Thomas Eddison
- **ERSTELLT**
  17.07.2023
- **FRIST**
  15.07.2023
- **FIRMA**
  371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH
- **VERANTWORTLICH**
  Büro Gerthner-Thieltges
- **STATUS**
  Offen
- **TYP**
  Restleistung
- **KATEGORIE**
  Trockenbau
- **STICHWÖRTER**

Anmerkungen:

-

Verortung:

Anhänge:

Dateiname:
2023-07-17_11-43-memuk9.jpg

Ticketreport 26.09.2023

685G-1074

0.13 Deckenfelder müssen abgehängt werden

- **ERSTELLER**
  Thomas Eddison
- **ERSTELLT**
  17.07.2023
- **FRIST**
  15.07.2023
- **FIRMA**
  371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH
- **VERANTWORTLICH**
  Büro Gerthner-Thieltges
- **STATUS**
  Offen
- **TYP**
  Restleistung
- **KATEGORIE**
  Trockenbau
- **STICHWÖRTER**

Anmerkungen:

-

Verortung:



Anhänge:

Dateiname:
2023-07-17_11-42-hu901n.jpg

Ticketreport 26.09.2023

685G-1073

0.13 Revi-Klappen nicht eingebaut

- **ERSTELLER**
  Thomas Eddison
- **ERSTELLT**
  17.07.2023
- **FRIST**
  15.07.2023
- **FIRMA**
  371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH
- **VERANTWORTLICH**
  Büro Gerthner-Thieltges
- **STATUS**
  Offen
- **TYP**
  Restleistung
- **KATEGORIE**
  Trockenbau
- **STICHWÖRTER**

Anmerkungen:

-

Verortung:



Anhänge:

Dateiname:
2023-07-17_11-39-uv73m.jpg

Dateiname:
2023-07-17_11-39-zq1a2e.jpg

Ticketreport 26.09.2023

685G-1072

WC West EG Ausschnitte fehlen komplett

- **ERSTELLER**
  Thomas Eddison
- **ERSTELLT**
  17.07.2023
- **FRIST**
  15.07.2023
- **FIRMA**
  371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH
- **VERANTWORTLICH**
  Büro Gerthner-Thieltges
- **STATUS**
  Offen
- **TYP**
  Ausführungsmangel
- **KATEGORIE**
  Trockenbau
- **STICHWÖRTER**

Anmerkungen:

-

Verortung:

Anhänge:

Dateiname:
2023-07-17_11-38-rj3flm.jpg



Dateiname:
2023-07-17_11-38-n2fazg.jpg

Ticketreport 26.09.2023

685G-1071

0.12 Einbau Leuchten nicht möglich

- **ERSTELLER**
  Thomas Eddison
- **ERSTELLT**
  17.07.2023
- **FRIST**
  15.07.2023
- **FIRMA**
  371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH
- **VERANTWORTLICH**
  Büro Gerthner-Thieltges
- **STATUS**
  Offen
- **TYP**
  Ausführungsmangel
- **KATEGORIE**
  Trockenbau
- **STICHWÖRTER**

Anmerkungen:

-

Verortung:



Anhänge:



Dateiname:
2023-07-17_11-37-u6ughf.jpg



Dateiname:
2023-07-17_11-34-m2h1r.jpg

Ticketreport 26.09.2023

Dateiname:
2023-07-17_11-34-c01ho.jpg

Ticketreport 26.09.2023

685G-1070

0.10 Einbau Leuchten nicht möglich

- **ERSTELLER**
  Thomas Eddison
- **ERSTELLT**
  17.07.2023
- **FRIST**
  15.07.2023
- **FIRMA**
  371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH
- **VERANTWORTLICH**
  Büro Gerthner-Thieltges
- **STATUS**
  Offen
- **TYP**
  Ausführungsmangel
- **KATEGORIE**
  Trockenbau
- **STICHWÖRTER**

Anmerkungen:

-

Verortung:

Anhänge:



Dateiname:
2023-07-17_11-29-ndpxhs.jpg

Ticketreport 26.09.2023

685G-1069

0.10 Fassade reinigen von Spachtelresten

- **ERSTELLER**
  Thomas Eddison
- **ERSTELLT**
  17.07.2023
- **FRIST**
  15.07.2023
- **FIRMA**
  371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH
- **VERANTWORTLICH**
  Büro Gerthner-Thieltges
- **STATUS**
  Offen
- **TYP**
  Restleistung
- **KATEGORIE**
  Trockenbau
- **STICHWÖRTER**

Anmerkungen:

-

Verortung:



Anhänge:



Dateiname:
2023-07-17_11-27-647sx.jpg



Dateiname:
2023-07-17_11-28-h3tlin.jpg

Ticketreport 26.09.2023

685G-1068

0.10 Friese und Fassadenanschlüsse schleifen und nacharbeiten

- **ERSTELLER**
  Thomas Eddison
- **ERSTELLT**
  17.07.2023
- **FRIST**
  15.07.2023
- **FIRMA**
  371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH
- **VERANTWORTLICH**
  Büro Gerthner-Thieltges
- **STATUS**
  Offen
- **TYP**
  Restleistung
- **KATEGORIE**
  Trockenbau
- **STICHWÖRTER**

Anmerkungen:

-

Verortung:



Anhänge:

Dateiname:
2023-07-17_11-26-rnk9xf.jpg



Dateiname:
2023-07-17_11-26-u4j7dp.jpg

Ticketreport 26.09.2023

685G-1067

0.10 Dehnfugen nicht hergestellt

- **ERSTELLER**
  Thomas Eddison
- **ERSTELLT**
  17.07.2023
- **FRIST**
  15.07.2023
- **FIRMA**
  371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH
- **VERANTWORTLICH**
  Büro Gerthner-Thieltges
- **STATUS**
  Offen
- **TYP**
  Restleistung
- **KATEGORIE**
  Trockenbau
- **STICHWÖRTER**

Anmerkungen:

-

Verortung:



Anhänge:

Dateiname:
2023-07-17_11-23-h7w5vk.jpg

Ticketreport 26.09.2023

685G-1066

0.10 Revi-Klappen nicht eingebaut

- **ERSTELLER**
  Thomas Eddison
- **ERSTELLT**
  17.07.2023
- **FRIST**
  15.07.2023
- **FIRMA**
  371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH
- **VERANTWORTLICH**
  Büro Gerthner-Thieltges
- **STATUS**
  Offen
- **TYP**
  Restleistung
- **KATEGORIE**
  Trockenbau
- **STICHWÖRTER**

Anmerkungen:

-

Verortung:

Anhänge:

Dateiname:
2023-07-17_11-20-uw1kmw.jpg

Dateiname:
2023-07-17_11-20-9s6vhc.jpg

Ticketreport 26.09.2023

685G-1065

0.09: Randanschlussprofile nicht gestrichen und nicht nachgearbeitet

- **ERSTELLER**
  Thomas Eddison
- **ERSTELLT**
  17.07.2023
- **FRIST**
  15.07.2023
- **FIRMA**
  371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH
- **VERANTWORTLICH**
  Büro Gerthner-Thieltges
- **STATUS**
  Offen
- **TYP**
  Ausführungsmangel
- **KATEGORIE**
  Trockenbau
- **STICHWÖRTER**

Anmerkungen:

-

Verortung:



Anhänge:



Dateiname:
2023-07-17_11-17-k54f5x.jpg

Ticketreport 26.09.2023

685G-1064

0.09 Ausschnitte fehlen komplett

- **ERSTELLER**
  Thomas Eddison
- **ERSTELLT**
  17.07.2023
- **FRIST**
  15.07.2023
- **FIRMA**
  371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH
- **VERANTWORTLICH**
  Büro Gerthner-Thieltges
- **STATUS**
  Offen
- **TYP**
  Ausführungsmangel
- **KATEGORIE**
  Trockenbau
- **STICHWÖRTER**

Anmerkungen:

-

Verortung:

Anhänge:

Dateiname:
2023-07-17_11-16-fs74jw.jpg



Dateiname:
2023-07-17_11-15-xpvu3u.jpg

Ticketreport 26.09.2023

685G-1063

0.25 Spachteln

- **ERSTELLER**
  Thomas Eddison
- **ERSTELLT**
  17.07.2023
- **FRIST**
  15.07.2023
- **FIRMA**
  371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH
- **VERANTWORTLICH**
  Büro Gerthner-Thieltges
- **STATUS**
  Offen
- **TYP**
  Restleistung
- **KATEGORIE**
  Trockenbau
- **STICHWÖRTER**

Anmerkungen:

Nicht axial

Verortung:

Anhänge:



Dateiname:
2023-07-17_11-13-x0d4r6.jpg

Ticketreport 26.09.2023

685G-1062

0.25 Zugänglichkeit Revi-Klappen herstellen und neu abhängen

- **ERSTELLER**
  Thomas Eddison
- **ERSTELLT**
  17.07.2023
- **FRIST**
  15.07.2023
- **FIRMA**
  371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH
- **VERANTWORTLICH**
  Büro Gerthner-Thieltges
- **STATUS**
  Offen
- **TYP**
  Ausführungsmangel
- **KATEGORIE**
  Trockenbau
- **STICHWÖRTER**

Anmerkungen:

-

Verortung:



Anhänge:

Dateiname:
2023-07-17_11-12-0xp0sf.jpg



Dateiname:
2023-07-17_11-12-476a3.jpg

Ticketreport 26.09.2023

Dateiname:
2023-07-17_11-11-a2drn.jpg

Ticketreport 26.09.2023

685G-1061

0.03: Randanschlussprofile nicht gestrichen und nicht nachgearbeitet

- **ERSTELLER**
  Thomas Eddison
- **ERSTELLT**
  17.07.2023
- **FRIST**
  15.07.2023
- **FIRMA**
  371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH
- **VERANTWORTLICH**
  Büro Gerthner-Thieltges
- **STATUS**
  Offen
- **TYP**
  Ausführungsmangel
- **KATEGORIE**
  Trockenbau
- **STICHWÖRTER**

Anmerkungen:

Nicht axial

Verortung:



Anhänge:

Dateiname:
2023-07-17_11-09-8qkhxs.jpg

Ticketreport 26.09.2023

685G-1060

0.03: Einbau Leuchten nicht möglich

- **ERSTELLER**
  Thomas Eddison
- **ERSTELLT**
  17.07.2023
- **FRIST**
  15.07.2023
- **FIRMA**
  371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH
- **VERANTWORTLICH**
  Büro Gerthner-Thieltges
- **STATUS**
  Offen
- **TYP**
  Ausführungsmangel
- **KATEGORIE**
  Trockenbau
- **STICHWÖRTER**

Anmerkungen:

-

Verortung:



Anhänge:

Dateiname:
2023-07-17_11-10-6y5z5b.jpg

Dateiname:
2023-07-17_11-05-4yeehd.jpg

Ticketreport 26.09.2023

685G-1059

0.03 Zugänglichkeit Revi-Klappen nicht gewährleistet

- **ERSTELLER**
  Thomas Eddison
- **ERSTELLT**
  17.07.2023
- **FRIST**
  15.07.2023
- **FIRMA**
  371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH
- **VERANTWORTLICH**
  Büro Gerthner-Thieltges
- **STATUS**
  Offen
- **TYP**
  Ausführungsmangel
- **KATEGORIE**
  Trockenbau
- **STICHWÖRTER**

Anmerkungen:

-

Verortung:

Anhänge:



Dateiname:
2023-07-17_11-03-yh4kaa.jpg

Ticketreport 26.09.2023

685G-1058

0.03: Revi-Klappen nicht eingebaut

- **ERSTELLER**
  Thomas Eddison
- **ERSTELLT**
  17.07.2023
- **FRIST**
  15.07.2023
- **FIRMA**
  371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH
- **VERANTWORTLICH**
  Büro Gerthner-Thieltges
- **STATUS**
  Offen
- **TYP**
  Restleistung
- **KATEGORIE**
  Trockenbau
- **STICHWÖRTER**

Anmerkungen:

-

Verortung:



Anhänge:

Dateiname:
2023-07-17_11-02-elev0g.jpg

Ticketreport 26.09.2023

685G-1005

0.03: Revi-Klappen sitzen nicht exakt nach Plan

- **ERSTELLER**
  Thomas Eddison
- **ERSTELLT**
  04.07.2023
- **FRIST**
  15.07.2023
- **FIRMA**
  371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH
- **VERANTWORTLICH**
  Büro Gerthner-Thieltges
- **STATUS**
  Offen
- **TYP**
  Ausführungsmangel
- **KATEGORIE**
  Trockenbau
- **STICHWÖRTER**

Anmerkungen:

Nicht axial

Verortung:



Anhänge:

Dateiname:
2023-07-04_11-40-k8ba0b.jpg

Ticketreport 26.09.2023

685G-1004

0.10: Revi-Klappen sitzen nicht exakt nach Plan

- **ERSTELLER**
  Thomas Eddison
- **ERSTELLT**
  04.07.2023
- **FRIST**
  15.07.2023
- **FIRMA**
  371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH
- **VERANTWORTLICH**
  Büro Gerthner-Thieltges
- **STATUS**
  Offen
- **TYP**
  Ausführungsmangel
- **KATEGORIE**
  Trockenbau
- **STICHWÖRTER**

Anmerkungen:

Nicht axial

Verortung:



Anhänge:

Dateiname:
2023-07-04_11-38-xb79sl.jpg

Dateiname:
2023-07-04_11-38-439ty.jpg

Ticketreport 26.09.2023

685G-1003

1.OG Überprüfung: Revi-Klappen sitzen nicht exakt nach Plan

- **ERSTELLER**
  Thomas Eddison
- **ERSTELLT**
  04.07.2023
- **FRIST**
  21.07.2023
- **FIRMA**
  371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH
- **VERANTWORTLICH**
  Büro Gerthner-Thieltges
- **STATUS**
  Offen
- **TYP**
  Ausführungsmangel
- **KATEGORIE**
  Trockenbau
- **STICHWÖRTER**

Anmerkungen:

-

Verortung:



Anhänge:

Dateiname:
2023-07-04_11-30-8sk5ig.jpg

Ticketreport 26.09.2023

685G-1002

1.OG Überprüfung: Revi-Klappen sitzen nicht exakt nach Plan

- **ERSTELLER**
  Thomas Eddison
- **ERSTELLT**
  04.07.2023
- **FRIST**
  21.07.2023
- **FIRMA**
  371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH
- **VERANTWORTLICH**
  Büro Gerthner-Thieltges
- **STATUS**
  Offen
- **TYP**
  Ausführungsmangel
- **KATEGORIE**
  Trockenbau
- **STICHWÖRTER**

Anmerkungen:

-

Verortung:



Anhänge:



Dateiname:
2023-07-04_11-29-nlx2irg.jpg



Dateiname:
2023-07-04_11-29-6t33po.jpg

Ticketreport 26.09.2023

685G-1001

1.OG Überprüfung: Revi-Klappen sitzen nicht exakt nach Plan

- **ERSTELLER**
  Thomas Eddison
- **ERSTELLT**
  04.07.2023
- **FRIST**
  21.07.2023
- **FIRMA**
  371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH
- **VERANTWORTLICH**
  Büro Gerthner-Thieltges
- **STATUS**
  Offen
- **TYP**
  Ausführungsmangel
- **KATEGORIE**
  Trockenbau
- **STICHWÖRTER**

Anmerkungen:

Klappen Anordnung stimmt nicht

Verortung:

Anhänge:

Dateiname:
2023-07-04_11-25-5mx9ah.jpg

Ticketreport 26.09.2023

685G-1000

1.OG Überprüfung: Revi-Klappen sitzen nicht exakt nach Plan

- **ERSTELLER**
  Thomas Eddison
- **ERSTELLT**
  04.07.2023
- **FRIST**
  21.07.2023
- **FIRMA**
  371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH
- **VERANTWORTLICH**
  Büro Gerthner-Thieltges
- **STATUS**
  Offen
- **TYP**
  Ausführungsmangel
- **KATEGORIE**
  Trockenbau
- **STICHWÖRTER**

Anmerkungen:

Klappen sitzen nicht axial

Verortung:





Anhänge:



Dateiname:
2023-07-04_11-23-8f9c1e.jpg



Dateiname:
2023-07-04_11-23-u6ch8m.jpg

Ticketreport 26.09.2023



Dateiname:
2023-07-04_11-23-em5fgm.jpg

Ticketreport 26.09.2023

685G-999

Dämmauflage liegt über Ausschnitten

- **ERSTELLER**
  Thomas Eddison
- **ERSTELLT**
  04.07.2023
- **FRIST**
  21.07.2023
- **FIRMA**
  371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH
- **VERANTWORTLICH**
  Büro Gerthner-Thieltges
- **STATUS**
  Offen
- **TYP**
  Ausführungsmangel
- **KATEGORIE**
  Trockenbau
- **STICHWÖRTER**

Anmerkungen:

-

Verortung:



Anhänge:



Dateiname:
2023-07-04_11-18-1i5xp8.jpg

Dateiname:
2023-07-04_11-18-s3cwfn.jpg

Ticketreport 26.09.2023

Dateiname:
2023-07-04_11-18-u26hjd.jpg

Ticketreport 26.09.2023

685G-998

2.OG Überprüfung: Revi-Klappen sitzen nicht exakt nach Plan

- **ERSTELLER**
  Thomas Eddison
- **ERSTELLT**
  04.07.2023
- **FRIST**
  21.07.2023
- **FIRMA**
  371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH
- **VERANTWORTLICH**
  Büro Gerthner-Thieltges
- **STATUS**
  Offen
- **TYP**
  Ausführungsmangel
- **KATEGORIE**
  Trockenbau
- **STICHWÖRTER**

Anmerkungen:

Klappe sitzt nicht axial

Verortung:



Anhänge:

Dateiname:
2023-07-04_11-16-djy2uei.jpg



Dateiname:
2023-07-04_11-17-fn7dik.jpg

Ticketreport 26.09.2023

685G-997

2.OG Überprüfung: Revi-Klappen sitzen nicht exakt nach Plan

- **ERSTELLER**
  Thomas Eddison
- **ERSTELLT**
  04.07.2023
- **FRIST**
  21.07.2023
- **FIRMA**
  371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH
- **VERANTWORTLICH**
  Büro Gerthner-Thieltges
- **STATUS**
  Offen
- **TYP**
  Ausführungsmangel
- **KATEGORIE**
  Trockenbau
- **STICHWÖRTER**

Anmerkungen:

Klappe sitzt nicht axial

Verortung:



Anhänge:

Dateiname:
2023-07-04_11-14-co6zmj.jpg

Dateiname:
2023-07-04_11-14-1j2kkl.jpg

Ticketreport 26.09.2023

Dateiname:
2023-07-04_11-14-5eso2.jpg

Ticketreport 26.09.2023

685G-996

2.OG Überprüfung: Revi-Klappen sitzen nicht exakt nach Plan

- **ERSTELLER**
  Thomas Eddison
- **ERSTELLT**
  04.07.2023
- **FRIST**
  21.07.2023
- **FIRMA**
  371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH
- **VERANTWORTLICH**
  Büro Gerthner-Thieltges
- **STATUS**
  Offen
- **TYP**
  Ausführungsmangel
- **KATEGORIE**
  Trockenbau
- **STICHWÖRTER**

Anmerkungen:

Klappe müsste gem. Plan näher an Einbauten sitzen

Verortung:



Anhänge:

Dateiname:
2023-07-04_11-14-5eso2.jpg

Dateiname:
2023-07-04_11-14-1j2kkl.jpg

Ticketreport 26.09.2023



Dateiname:
2023-07-04_11-14-co6zmj.jpg

Ticketreport 26.09.2023

685G-995

2.OG Revi-Klappen fehlen

- **ERSTELLER**
  Thomas Eddison
- **ERSTELLT**
  04.07.2023
- **FRIST**
  21.07.2023
- **FIRMA**
  371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH
- **VERANTWORTLICH**
  Büro Gerthner-Thieltges
- **STATUS**
  Offen
- **TYP**
  Ausführungsmangel
- **KATEGORIE**
  Trockenbau
- **STICHWÖRTER**

Anmerkungen:

Liegt zu nah an der Wand

Verortung:



Anhänge:



Dateiname:
2023-07-04_11-08-chd7x9.jpg

Dateiname:
2023-07-04_11-08-ia2v9h.jpg

Ticketreport 26.09.2023

685G-994

Verspachtelung der Decken ist uneinheitlich

- **ERSTELLER**
  Thomas Eddison
- **ERSTELLT**
  04.07.2023
- **FRIST**
  21.07.2023
- **FIRMA**
  371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH
- **VERANTWORTLICH**
  Büro Gerthner-Thieltges
- **STATUS**
  Offen
- **TYP**
  Ausführungsmangel
- **KATEGORIE**
  Trockenbau
- **STICHWÖRTER**

Anmerkungen:

Die Verspachtelung der Decken im Randbereich und um Einbauten ist uneinheitlich, bei identischen Situationen sind 1, 2 oder 3 Lochreihen verschlossen worden.

Hier: keine und 1 Lochreihe verschlossen

Anhänge:

Dateiname:
2023-07-04_11-03-m6g4m9.jpg

Dateiname:
2023-07-04_11-03-u2nyph.jpg



Dateiname:
2023-07-04_11-04-hyz358.jpg

Ticketreport 26.09.2023

685G-993

Wellige Deckenbereiche sind nachzubessern

- **ERSTELLER**
  Thomas Eddison
- **ERSTELLT**
  04.07.2023
- **FRIST**
  21.07.2023
- **FIRMA**
  371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH
- **VERANTWORTLICH**
  Büro Gerthner-Thieltges
- **STATUS**
  Offen
- **TYP**
  Baubesprechung
- **KATEGORIE**
  Trockenbau
- **STICHWÖRTER**

Anmerkungen:

Wellige Deckenbereiche sind nachzubessern

Verortung:





Anhänge:

Dateiname:
2023-07-04_10-56-vsj49.jpg

Dateiname:
2023-07-04_10-56-h6j4tf.jpg

Ticketreport 26.09.2023

685G-992

Verspachtelung der Revi-Klappen ist uneinheitlich

- **ERSTELLER**
  Thomas Eddison
- **ERSTELLT**
  04.07.2023
- **FRIST**
  21.07.2023
- **FIRMA**
  371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH
- **VERANTWORTLICH**
  Büro Gerthner-Thieltges
- **STATUS**
  Offen
- **TYP**
  Ausführungsmangel
- **KATEGORIE**
  Trockenbau
- **STICHWÖRTER**

Anmerkungen:

Die Verspachtelung der Decken im Randbereich und um Einbauten ist uneinheitlich, bei identischen Situationen sind 1, 2 oder 3 Lochreihen verschlossen worden.

Hier: 2 Lochreihen verschlossen

Verortung:

Anhänge:



Dateiname:
2023-07-04_10-53-02fd3g.jpg

Dateiname:
2023-07-04_10-53-4a0yz.jpg

Ticketreport 26.09.2023



Dateiname:
2023-07-04_10-54-gpnvae.jpg

Ticketreport 26.09.2023

685G-991

3.OG Überprüfung: Revi-Klappen sitzen nicht exakt nach Plan

- **ERSTELLER**
  Thomas Eddison
- **ERSTELLT**
  04.07.2023
- **FRIST**
  21.07.2023
- **FIRMA**
  371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH
- **VERANTWORTLICH**
  Büro Gerthner-Thieltges
- **STATUS**
  Offen
- **TYP**
  Ausführungsmangel
- **KATEGORIE**
  Trockenbau
- **STICHWÖRTER**

Anmerkungen:

-

Verortung:

Anhänge:



Dateiname:
2023-07-04_10-39-u9d01h.jpg

Ticketreport 26.09.2023

685G-990

Deckenhöhe: 3,067, Abhangdecke: 40cm passt

- **ERSTELLER**
  Thomas Eddison
- **ERSTELLT**
  04.07.2023
- **FRIST**
  04.07.2023
- **FIRMA**
  371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH
- **VERANTWORTLICH**
  Büro Gerthner-Thieltges
- **STATUS**
  Offen
- **TYP**
  Leistungsfeststellung
- **KATEGORIE**
  Trockenbau
- **STICHWÖRTER**

Anmerkungen:

-

Verortung:



Anhänge:

Dateiname:
2023-07-04_10-36-fo4a17.jpg

Ticketreport 26.09.2023

685G-989

3.OG Überprüfung: Revi-Klappen sitzen nicht exakt nach Plan

- **ERSTELLER**
  Thomas Eddison
- **ERSTELLT**
  04.07.2023
- **FRIST**
  21.07.2023
- **FIRMA**
  371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH
- **VERANTWORTLICH**
  Büro Gerthner-Thieltges
- **STATUS**
  Offen
- **TYP**
  Ausführungsmangel
- **KATEGORIE**
  Trockenbau
- **STICHWÖRTER**

Anmerkungen:

Müsste mittig zw. Wand/Leuchte liegen

Verortung:

Anhänge:



Dateiname:
2023-07-04_10-29-5ehk1.jpg

Dateiname:
2023-07-04_10-28-za6x0w.jpg

Ticketreport 26.09.2023

685G-988

3.OG Überprüfung: Revi-Klappen sitzen nicht exakt nach Plan

- **ERSTELLER**
  Thomas Eddison
- **ERSTELLT**
  04.07.2023
- **FRIST**
  21.07.2023
- **FIRMA**
  371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH
- **VERANTWORTLICH**
  Büro Gerthner-Thieltges
- **STATUS**
  Offen
- **TYP**
  Ausführungsmangel
- **KATEGORIE**
  Trockenbau
- **STICHWÖRTER**

Anmerkungen:

Liegt zu nah an der Wand

Verortung:





Anhänge:

Dateiname:
2023-07-04_10-26-zpk7bu.jpg

Ticketreport 26.09.2023

685G-987

3.OG Überprüfung: Revi-Klappen sitzen nicht exakt nach Plan

- **ERSTELLER**
  Thomas Eddison
- **ERSTELLT**
  04.07.2023
- **FRIST**
  21.07.2023
- **FIRMA**
  371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH
- **VERANTWORTLICH**
  Büro Gerthner-Thieltges
- **STATUS**
  Offen
- **TYP**
  Ausführungsmangel
- **KATEGORIE**
  Trockenbau
- **STICHWÖRTER**

Anmerkungen:

Müssten mittig Wand/Leuchte liegen

Verortung:





Anhänge:

Dateiname:
2023-07-04_10-24-cjq8vs.jpg

Dateiname:
2023-07-04_10-24-vxa6v2.jpg

Ticketreport 26.09.2023

685G-986

Loch Randbereich

- **ERSTELLER**
  Thomas Eddison
- **ERSTELLT**
  04.07.2023
- **FRIST**
  21.07.2023
- **FIRMA**
  371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH
- **VERANTWORTLICH**
  Büro Gerthner-Thieltges
- **STATUS**
  Offen
- **TYP**
  Schaden
- **KATEGORIE**
  Trockenbau
- **STICHWÖRTER**

Anmerkungen:

-

Verortung:



Anhänge:



Dateiname:
2023-07-04_10-22-f27djwu.jpg

Dateiname:
2023-07-04_10-21-2ij3hl.jpg

Ticketreport 26.09.2023

685G-985

3.OG Überprüfung: Revi-Klappen sitzen nicht exakt nach Plan

- **ERSTELLER**
  Thomas Eddison
- **ERSTELLT**
  04.07.2023
- **FRIST**
  21.07.2023
- **FIRMA**
  371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH
- **VERANTWORTLICH**
  Büro Gerthner-Thieltges
- **STATUS**
  Offen
- **TYP**
  Ausführungsmangel
- **KATEGORIE**
  Trockenbau
- **STICHWÖRTER**

Anmerkungen:

Klappe müsste gem. Plan näher an Einbauten sitzen

Verortung:

Anhänge:



Dateiname:
2023-07-04_10-16-2fbq0h.jpg

Ticketreport 26.09.2023

685G-984

3.OG Überprüfung: Revi-Klappen sitzen nicht exakt nach Plan

- **ERSTELLER**
  Thomas Eddison
- **ERSTELLT**
  04.07.2023
- **FRIST**
  21.07.2023
- **FIRMA**
  371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH
- **VERANTWORTLICH**
  Büro Gerthner-Thieltges
- **STATUS**
  Offen
- **TYP**
  Ausführungsmangel
- **KATEGORIE**
  Trockenbau
- **STICHWÖRTER**

Anmerkungen:

-

Verortung:

Anhänge:



Dateiname:
2023-07-04_10-11-zd3p8.jpg



Dateiname:
2023-07-04_10-08-otn2na.jpg

Ticketreport 26.09.2023

685G-982

EG Aula: Absenkung der Decke auf 3,00 m i.L erforderlich

- **ERSTELLER**
  Thomas Eddison
- **ERSTELLT**
  03.07.2023
- **FRIST**
  21.07.2023
- **FIRMA**
  371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH
- **VERANTWORTLICH**
  Büro Gerthner-Thieltges
- **STATUS**
  Offen
- **TYP**
  Restleistung
- **KATEGORIE**
  Trockenbau
- **STICHWÖRTER**

Anmerkungen:

Die gewünschte Lichte Raumhöhe von 3,00 m ist einzuhalten.

Anhänge:



Dateiname:
2023-07-04_11-34-ibz0kf.jpg

Dateiname:
2023-07-04_11-33-dfg5ja.jpg

Ticketreport 26.09.2023

685G-981

Die Dehnfugen sind sehr breit ausgeführt

- **ERSTELLER**
  Thomas Eddison
- **ERSTELLT**
  03.07.2023
- **FRIST**
  21.07.2023
- **FIRMA**
  371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH
- **VERANTWORTLICH**
  Büro Gerthner-Thieltges
- **STATUS**
  Offen
- **TYP**
  Ausführungsmangel
- **KATEGORIE**
  Trockenbau
- **STICHWÖRTER**

Anmerkungen:

... und durch beidseitig 3 verspachtelte Lochreihen sehr auffällig.

Anhänge:

Dateiname:
2023-07-04_11-01-iebrxo.jpg

Dateiname:
2023-07-04_11-01-z67te.jpg



Dateiname:
2023-07-04_11-01-m6pkj.jpg

Ticketreport 26.09.2023

685G-980

Verspachtelung der Decken ist uneinheitlich

- **ERSTELLER**
  Thomas Eddison
- **ERSTELLT**
  03.07.2023
- **FRIST**
  21.07.2023
- **FIRMA**
  371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH
- **VERANTWORTLICH**
  Büro Gerthner-Thieltges
- **STATUS**
  Offen
- **TYP**
  Ausführungsmangel
- **KATEGORIE**
  Trockenbau
- **STICHWÖRTER**

Anmerkungen:

Die Verspachtelung der Decken im Randbereich und um Einbauten ist uneinheitlich, bei identischen Situationen sind 1, 2 oder 3 Lochreihen verschlossen worden.

Hier: keine Lochreihe verschlossen

Verortung:



Anhänge:

Dateiname:
2023-07-04_10-34-2irk9i.jpg

Dateiname:
2023-07-04_10-32-sv7xfu.jpg

Ticketreport 26.09.2023

685G-979

EG: Decke nicht gespachtelt und gestrichen

- **ERSTELLER**
  Thomas Eddison
- **ERSTELLT**
  03.07.2023
- **FRIST**
  21.07.2023
- **FIRMA**
  371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH
- **VERANTWORTLICH**
  Büro Gerthner-Thieltges
- **STATUS**
  Offen
- **TYP**
  Restleistung
- **KATEGORIE**
  Trockenbau
- **STICHWÖRTER**

Anmerkungen:

EG: Überall

Anhänge:



Dateiname:
2023-07-03_14-08-y4ieuiw.jpg



Dateiname:
2023-07-03_14-08-5dqc1o.jpg

Dateiname:
2023-07-03_14-07-y7o8i.jpg

Ticketreport 26.09.2023

685G-972

Ausschnitte Lüftungsöffnungen sitzen abweichend vom Deckenspiegel

- **ERSTELLER**
  Thomas Eddison
- **ERSTELLT**
  03.07.2023
- **FRIST**
  21.07.2023
- **FIRMA**
  371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH
- **VERANTWORTLICH**
  Büro Gerthner-Thieltges
- **STATUS**
  Offen
- **TYP**
  Ausführungsmangel
- **KATEGORIE**
  Trockenbau
- **STICHWÖRTER**

Anmerkungen:

Die Ausschnitte für die Abluftelemente in der Decke des 3.OG sitzen abweichend vom Deckenspiegel, und zu dicht am Deckenrand.

Dieser Mangel soll vorerst nicht behoben werden. Es wird hier bauherrenseitig eine Entscheidung eingeholt, da der Aufwand für den Umbau unverhältnismäßig wäre, da es hier um einen optischen Mangel geht.

Verortung:

Anhänge:

Dateiname:
2023-07-03_13-38-6fch4i.jpg



Dateiname:
2023-07-03_13-38-s2g91d.jpg

Ticketreport 26.09.2023

685G-971

Strahler Ausschnitte sind nachzuarbeiten, ausgefranst

- **ERSTELLER**
  Thomas Eddison
- **ERSTELLT**
  03.07.2023
- **FRIST**
  21.07.2023
- **FIRMA**
  371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH
- **VERANTWORTLICH**
  Büro Gerthner-Thieltges
- **STATUS**
  Offen
- **TYP**
  Ausführungsmangel
- **KATEGORIE**
  Trockenbau
- **STICHWÖRTER**

Anmerkungen:

Ausschnitte der Spotlights hätten in geschlossener GK-Decke erstellt werden sollen, um ein Ausfransen zu verhindern. 3.OG - EG

Verortung:

Anhänge:

Dateiname:
2023-07-03_13-36-0n5yjc.jpg

Dateiname:
2023-07-03_13-36-1ijj2b.jpg

Ticketreport 26.09.2023

685G-970

Decken fehlen in WC-Kernen 3.OG komplett

- **ERSTELLER**
  Thomas Eddison
- **ERSTELLT**
  03.07.2023
- **FRIST**
  21.07.2023
- **FIRMA**
  371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH
- **VERANTWORTLICH**
  Büro Gerthner-Thieltges
- **STATUS**
  Offen
- **TYP**
  Restleistung
- **KATEGORIE**
  Trockenbau
- **STICHWÖRTER**

Anmerkungen:

-

Verortung:

Anhänge:

Dateiname:
2023-07-03_13-32-vfehvc.jpg

Dateiname:
2023-07-03_13-32-kvd28.jpg

Ticketreport 26.09.2023



Dateiname:
2023-07-03_13-32-5edncy.jpg

Dateiname:
2023-07-03_13-32-o1t95a.jpg



Dateiname:
2023-07-03_13-32-q90jy.jpg

Ticketreport 26.09.2023

685G-969

Lichthöfe 2.OG: Decke an Rahmen Glaswände anarbeiten

- **ERSTELLER**
  Thomas Eddison
- **ERSTELLT**
  03.07.2023
- **FRIST**
  21.07.2023
- **FIRMA**
  371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH
- **VERANTWORTLICH**
  Büro Gerthner-Thieltges
- **STATUS**
  Offen
- **TYP**
  Restleistung
- **KATEGORIE**
  Trockenbau
- **STICHWÖRTER**

Anmerkungen:

-

Verortung:



Anhänge:

Dateiname:
2023-07-03_13-29-k96j4e.jpg

Dateiname:
2023-07-03_13-25-o72ohd.jpg

Ticketreport 26.09.2023

Dateiname:
2023-07-03_13-25-8dsmrb.jpg

Ticketreport 26.09.2023

685G-967

0.19 Verstärkungsplatte für Umluftgerät fehlt

- **ERSTELLER**
  Thomas Eddison
- **ERSTELLT**
  03.07.2023
- **FRIST**
  15.07.2023
- **FIRMA**
  371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH
- **VERANTWORTLICH**
  Büro Gerthner-Thieltges
- **STATUS**
  Offen
- **TYP**
  Ausführungsmangel
- **KATEGORIE**
  Trockenbau
- **STICHWÖRTER**

Anmerkungen:

-

Verortung:



Anhänge:



Dateiname:
2023-07-03_13-07-js4mea.jpg



Dateiname:
2023-07-03_13-07-r6x4wf.jpg

Ticketreport 26.09.2023

Gerthner · Thieltges
Bauüberwachung und Projektsteuerung

685G-966

0.20 Verstärkungsplatte für Umluftgerät fehlt

- **ERSTELLER**
  Thomas Eddison
- **ERSTELLT**
  03.07.2023
- **FRIST**
  15.07.2023
- **FIRMA**
  371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH
- **VERANTWORTLICH**
  Büro Gerthner-Thieltges
- **STATUS**
  Offen
- **TYP**
  Ausführungsmangel
- **KATEGORIE**
  Trockenbau
- **STICHWÖRTER**

Anmerkungen:

-

Verortung:



Anhänge:



Dateiname:
2023-07-03_13-01-ol18w.jpg

Dateiname:
2023-07-03_13-01-k9i1hbd.jpg

Ticketreport 26.09.2023

685G-965

Tragprofile direkt über Ausschnitt

- **ERSTELLER**
  Thomas Eddison
- **ERSTELLT**
  03.07.2023
- **FRIST**
  15.07.2023
- **FIRMA**
  371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH
- **VERANTWORTLICH**
  Büro Gerthner-Thieltges
- **STATUS**
  Offen
- **TYP**
  Ausführungsmangel
- **KATEGORIE**
  Trockenbau
- **STICHWÖRTER**

Anmerkungen:

-

Verortung:

Anhänge:

Dateiname:
2023-07-03_12-36-6nay7t.jpg



Dateiname:
2023-07-03_12-36-3urtt.jpg

Ticketreport 26.09.2023

685G-964

Rand um Säulen ist auszufugen und nachzuarbeiten

- **ERSTELLER**
  Thomas Eddison
- **ERSTELLT**
  03.07.2023
- **FRIST**
  21.07.2023
- **FIRMA**
  371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH
- **VERANTWORTLICH**
  Büro Gerthner-Thieltges
- **STATUS**
  Offen
- **TYP**
  Restleistung
- **KATEGORIE**
  Trockenbau
- **STICHWÖRTER**

Anmerkungen:

Kommt in mehreren Bereichen vor. Alle Säulen sind zu überprüfen.

Verortung:



Anhänge:

Dateiname:
2023-07-03_11-03-9mrjb.jpg

Ticketreport 26.09.2023

685G-963

Zugänglichkeit und Abhängungen bei Revi-Klappen und Leuchten sind nochmalig zu kontrollieren

- **ERSTELLER**
  Thomas Eddison
- **ERSTELLT**
  03.07.2023
- **FRIST**
  21.07.2023
- **FIRMA**
  371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH
- **VERANTWORTLICH**
  Büro Gerthner-Thieltges
- **STATUS**
  Offen
- **TYP**
  Restleistung
- **KATEGORIE**
  Trockenbau
- **STICHWÖRTER**

Anmerkungen:

Überall 3.OG bis EG

Verortung:



Anhänge:



Dateiname:
2023-07-03_11-00-fcfn5kc.jpg

Dateiname:
2023-07-03_10-59-m6tryl.jpg

Ticketreport 26.09.2023

685G-961

Profil wurde nicht lackiert und Fuge ist nacharbeiten

- **ERSTELLER**
  Thomas Eddison
- **ERSTELLT**
  03.07.2023
- **FRIST**
  21.07.2023
- **FIRMA**
  371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH
- **VERANTWORTLICH**
  Büro Gerthner-Thieltges
- **STATUS**
  Offen
- **TYP**
  Restleistung
- **KATEGORIE**
  Trockenbau
- **STICHWÖRTER**

Anmerkungen:

-

Verortung:



Anhänge:

Dateiname:
2023-07-03_10-54-gu203r.jpg

Ticketreport 26.09.2023

685G-960

Dehnungsfuge nicht hinterlegt

- **ERSTELLER**
  Thomas Eddison
- **ERSTELLT**
  03.07.2023
- **FRIST**
  21.07.2023
- **FIRMA**
  371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH
- **VERANTWORTLICH**
  Büro Gerthner-Thieltges
- **STATUS**
  Offen
- **TYP**
  Ausführungsmangel
- **KATEGORIE**
  Trockenbau
- **STICHWÖRTER**

Anmerkungen:

-

Verortung:





Anhänge:

Dateiname:
2023-07-03_10-53-jqqr8n.jpg

Ticketreport 26.09.2023

685G-959

Revi-Klappe an falscher Stelle

- **ERSTELLER**
  Thomas Eddison
- **ERSTELLT**
  03.07.2023
- **FRIST**
  21.07.2023
- **FIRMA**
  371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH
- **VERANTWORTLICH**
  Büro Gerthner-Thieltges
- **STATUS**
  Offen
- **TYP**
  Ausführungsmangel
- **KATEGORIE**
  Trockenbau
- **STICHWÖRTER**

Anmerkungen:

-

Verortung:



Anhänge:



Dateiname:
2023-07-03_10-51-j6x60k.jpg

Ticketreport 26.09.2023

685G-958

Decke nicht geschliffen

- **ERSTELLER**
  Thomas Eddison
- **ERSTELLT**
  03.07.2023
- **FRIST**
  21.07.2023
- **FIRMA**
  371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH
- **VERANTWORTLICH**
  Büro Gerthner-Thieltges
- **STATUS**
  Offen
- **TYP**
  Restleistung
- **KATEGORIE**
  Trockenbau
- **STICHWÖRTER**

Anmerkungen:

-

Verortung:



Anhänge:



Dateiname:
2023-07-03_10-50-sh84ik.jpg

Ticketreport 26.09.2023

685G-957

Randbereich nachbessern

- **ERSTELLER**
  Thomas Eddison
- **ERSTELLT**
  03.07.2023
- **FRIST**
  21.07.2023
- **FIRMA**
  371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH
- **VERANTWORTLICH**
  Büro Gerthner-Thieltges
- **STATUS**
  Offen
- **TYP**
  Restleistung
- **KATEGORIE**
  Trockenbau
- **STICHWÖRTER**

Anmerkungen:

-

Verortung:





Anhänge:

Dateiname:
2023-07-03_10-49-2tgmn7.jpg

Ticketreport 26.09.2023

685G-956

Randbereich nachbessern

- **ERSTELLER**
  Thomas Eddison
- **ERSTELLT**
  03.07.2023
- **FRIST**
  21.07.2023
- **FIRMA**
  371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH
- **VERANTWORTLICH**
  Büro Gerthner-Thieltges
- **STATUS**
  Offen
- **TYP**
  Restleistung
- **KATEGORIE**
  Trockenbau
- **STICHWÖRTER**

Anmerkungen:

-

Verortung:





Anhänge:

Dateiname:
2023-07-03_10-48-cbhc9.jpg

Ticketreport 26.09.2023

685G-955

Anschlussprofile sind nachzuarbeiten

- **ERSTELLER**
  Thomas Eddison
- **ERSTELLT**
  03.07.2023
- **FRIST**
  21.07.2023
- **FIRMA**
  371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH
- **VERANTWORTLICH**
  Büro Gerthner-Thieltges
- **STATUS**
  Offen
- **TYP**
  Restleistung
- **KATEGORIE**
  Trockenbau
- **STICHWÖRTER**

Anmerkungen:

-

Verortung:



Anhänge:

Dateiname:
2023-07-03_10-42-lv2cwb.jpg

Dateiname:
2023-07-03_10-42-nqof5f.jpg

Ticketreport 26.09.2023

685G-954

Ausschnitt Mediensäule falsch

- **ERSTELLER**
  Thomas Eddison
- **ERSTELLT**
  03.07.2023
- **FRIST**
  21.07.2023
- **FIRMA**
  371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH
- **VERANTWORTLICH**
  Büro Gerthner-Thieltges
- **STATUS**
  Offen
- **TYP**
  Ausführungsmangel
- **KATEGORIE**
  Trockenbau
- **STICHWÖRTER**

Anmerkungen:

Überall: Alle Ausschnitte bei Mediensäulen sind zu überprüfen und nachzuarbeiten

Verortung:

Anhänge:

Dateiname:
2023-07-03_10-40-g8m7v9.jpg



Dateiname:
2023-07-03_10-41-k8k8y.jpg

Ticketreport 26.09.2023

685G-953

Anschlussprofile sind nachzuarbeiten

- **ERSTELLER**
  Thomas Eddison
- **ERSTELLT**
  03.07.2023
- **FRIST**
  21.07.2023
- **FIRMA**
  371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH
- **VERANTWORTLICH**
  Büro Gerthner-Thieltges
- **STATUS**
  Offen
- **TYP**
  Restleistung
- **KATEGORIE**
  Trockenbau
- **STICHWÖRTER**

Anmerkungen:

-

Verortung:



Anhänge:

Dateiname:
2023-07-03_10-36-obooa.jpg



Dateiname:
2023-07-03_10-36-fyb8zo.jpg

Ticketreport 26.09.2023

685G-952

Anschlussprofile sind nicht ausreichend lackiert

- **ERSTELLER**
  Thomas Eddison
- **ERSTELLT**
  03.07.2023
- **FRIST**
  21.07.2023
- **FIRMA**
  371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH
- **VERANTWORTLICH**
  Büro Gerthner-Thieltges
- **STATUS**
  Offen
- **TYP**
  Restleistung
- **KATEGORIE**
  Trockenbau
- **STICHWÖRTER**

Anmerkungen:

-

Verortung:

Anhänge:

Dateiname:
2023-07-03_10-35-sg4khc.jpg

Dateiname:
2023-07-03_10-35-byfyom.jpg

Ticketreport 26.09.2023

685G-951

Anschlussprofile sind nicht lackiert

- **ERSTELLER**
  Thomas Eddison
- **ERSTELLT**
  03.07.2023
- **FRIST**
  21.07.2023
- **FIRMA**
  371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH
- **VERANTWORTLICH**
  Büro Gerthner-Thieltges
- **STATUS**
  Offen
- **TYP**
  Restleistung
- **KATEGORIE**
  Trockenbau
- **STICHWÖRTER**

Anmerkungen:

-

Verortung:



Anhänge:



Dateiname:
2023-07-03_10-31-9iwkmc.jpg

Ticketreport 26.09.2023

685G-948

Ausschnitt Mediensäulen falsch

- **ERSTELLER**
  Thomas Eddison
- **ERSTELLT**
  03.07.2023
- **FRIST**
  21.07.2023
- **FIRMA**
  371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH
- **VERANTWORTLICH**
  Büro Gerthner-Thieltges
- **STATUS**
  Offen
- **TYP**
  Ausführungsmangel
- **KATEGORIE**
  Trockenbau
- **STICHWÖRTER**

Anmerkungen:

Überall überprüfen und nacharbeiten

Verortung:



Anhänge:



Dateiname:
2023-07-03_10-25-1wbpck.jpg

Ticketreport 26.09.2023

685G-947

Rand Profil hat falsche Schenkellänge: 28mm, gem. LV 48mm

- **ERSTELLER**
  Thomas Eddison
- **ERSTELLT**
  03.07.2023
- **FRIST**
  21.07.2023
- **FIRMA**
  371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH
- **VERANTWORTLICH**
  Büro Gerthner-Thieltges
- **STATUS**
  Offen
- **TYP**
  Ausführungsmangel
- **KATEGORIE**
  Trockenbau
- **STICHWÖRTER**

Anmerkungen:

Hier: Raum 3.13
Überall falsch ausgeführt 3.OG - EG

Verortung:



Anhänge:



Dateiname:
2023-07-03_10-17-4hkiuc.jpg

Ticketreport 26.09.2023

685G-946

Schnitt in Decke

- **ERSTELLER**
  Thomas Eddison
- **ERSTELLT**
  03.07.2023
- **FRIST**
  21.07.2023
- **FIRMA**
  371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH
- **VERANTWORTLICH**
  Büro Gerthner-Thieltges
- **STATUS**
  Offen
- **TYP**
  Ausführungsmangel
- **KATEGORIE**
  Trockenbau
- **STICHWÖRTER**

Anmerkungen:

-

Verortung:



Anhänge:



Dateiname:
2023-07-03_10-15-64se6.jpg

Ticketreport 26.09.2023

685G-945

Ausschnitt falsch

- **ERSTELLER**
  Thomas Eddison
- **ERSTELLT**
  03.07.2023
- **FRIST**
  21.07.2023
- **FIRMA**
  371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH
- **VERANTWORTLICH**
  Büro Gerthner-Thieltges
- **STATUS**
  Offen
- **TYP**
  Ausführungsmangel
- **KATEGORIE**
  Trockenbau
- **STICHWÖRTER**

Anmerkungen:

-

Verortung:



Anhänge:

Dateiname:
2023-07-03_10-13-1wnuah.jpg

Ticketreport 26.09.2023

685G-944

Anschlussprofil fehlt

- **ERSTELLER**
  Thomas Eddison
- **ERSTELLT**
  03.07.2023
- **FRIST**
  21.07.2023
- **FIRMA**
  371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH
- **VERANTWORTLICH**
  Büro Gerthner-Thieltges
- **STATUS**
  Offen
- **TYP**
  Restleistung
- **KATEGORIE**
  Trockenbau
- **STICHWÖRTER**

Anmerkungen:

-

Verortung:



Anhänge:

Dateiname:
2023-07-03_10-08-skf3g4.jpg

Dateiname:
2023-07-03_10-08-3ue1l.jpg

Ticketreport 26.09.2023

685G-943

Zugänglichkeit und Abhängungen bei Revi-Klappen und Leuchten sind nochmalig zu kontrollieren

- **ERSTELLER**
  Thomas Eddison
- **ERSTELLT**
  03.07.2023
- **FRIST**
  21.07.2023
- **FIRMA**
  371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH
- **VERANTWORTLICH**
  Büro Gerthner-Thieltges
- **STATUS**
  Offen
- **TYP**
  Restleistung
- **KATEGORIE**
  Trockenbau
- **STICHWÖRTER**

Anmerkungen:

Überall

Verortung:



Anhänge:



Dateiname:
2023-07-03_10-33-lulx5.jpg

Dateiname:
2023-07-03_10-24-49z8ob.jpg

Ticketreport 26.09.2023

Dateiname:
2023-07-03_10-22-5vio6.jpg

Ticketreport 26.09.2023

685G-942

Rand Profil hat falsche Schenkellänge: 28mm, gem. LV 48mm

- **ERSTELLER**
  Thomas Eddison
- **ERSTELLT**
  03.07.2023
- **FRIST**
  21.07.2023
- **FIRMA**
  371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH
- **VERANTWORTLICH**
  Büro Gerthner-Thieltges
- **STATUS**
  Offen
- **TYP**
  Ausführungsmangel
- **KATEGORIE**
  Trockenbau
- **STICHWÖRTER**

Anmerkungen:

Überall 3.OG-EG

Verortung:



Anhänge:

Dateiname:
2023-07-03_10-03-zxzjxme.jpg

Ticketreport 26.09.2023

685G-941

Ausschnitt falsch

- **ERSTELLER**
  Thomas Eddison
- **ERSTELLT**
  03.07.2023
- **FRIST**
  21.07.2023
- **FIRMA**
  371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH
- **VERANTWORTLICH**
  Büro Gerthner-Thieltges
- **STATUS**
  Offen
- **TYP**
  Ausführungsmangel
- **KATEGORIE**
  Trockenbau
- **STICHWÖRTER**

Anmerkungen:

Überall

Verortung:



Anhänge:

Dateiname:
2023-07-03_10-01-uzzeko.jpg

Ticketreport 26.09.2023

685G-940

Rand um Säulen ist auszufugen und nachzuarbeiten

- **ERSTELLER**
  Thomas Eddison
- **ERSTELLT**
  03.07.2023
- **FRIST**
  21.07.2023
- **FIRMA**
  371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH
- **VERANTWORTLICH**
  Büro Gerthner-Thieltges
- **STATUS**
  Offen
- **TYP**
  Restleistung
- **KATEGORIE**
  Trockenbau
- **STICHWÖRTER**

Anmerkungen:

Überall zu überprüfen und ggf. nacharbeiten

Verortung:



Anhänge:

Dateiname:
2023-07-03_10-00-cfruz9.jpg

Ticketreport 26.09.2023

685G-939

Anschlussprofile sind nachzuarbeiten

- **ERSTELLER**
  Thomas Eddison
- **ERSTELLT**
  03.07.2023
- **FRIST**
  21.07.2023
- **FIRMA**
  371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH
- **VERANTWORTLICH**
  Büro Gerthner-Thieltges
- **STATUS**
  Offen
- **TYP**
  Restleistung
- **KATEGORIE**
  Trockenbau
- **STICHWÖRTER**

Anmerkungen:

-

Verortung:



Anhänge:

Dateiname:
2023-07-03_09-59-1wab7.jpg

Dateiname:
2023-07-03_09-59-yd2rsxk.jpg

Ticketreport 26.09.2023

685G-938

Rand um Säulen ist auszufugen

- **ERSTELLER**
  Thomas Eddison
- **ERSTELLT**
  03.07.2023
- **FRIST**
  21.07.2023
- **FIRMA**
  371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH
- **VERANTWORTLICH**
  Büro Gerthner-Thieltges
- **STATUS**
  Offen
- **TYP**
  Restleistung
- **KATEGORIE**
  Trockenbau
- **STICHWÖRTER**

Anmerkungen:

-

Verortung:



Anhänge:



Dateiname:
2023-07-03_09-56-xfity9.jpg

Ticketreport 26.09.2023

685G-937

Profil liegt nicht an Fassade an

- **ERSTELLER**
  Thomas Eddison
- **ERSTELLT**
  03.07.2023
- **FRIST**
  21.07.2023
- **FIRMA**
  371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH
- **VERANTWORTLICH**
  Büro Gerthner-Thieltges
- **STATUS**
  Offen
- **TYP**
  Restleistung
- **KATEGORIE**
  Trockenbau
- **STICHWÖRTER**

Anmerkungen:

-

Verortung:



Anhänge:



Dateiname:
2023-07-03_10-34-yzoesa.jpg

Dateiname:
2023-07-03_09-55-bszmj.jpg

Ticketreport 26.09.2023

Gerthner · Thieltges
Bauüberwachung und Projektsteuerung

Dateiname:
2023-07-03_09-55-bt8hi.jpg

Dateiname:
2023-07-03_09-55-tpmno.jpg

Ticketreport 26.09.2023

685G-936

Loch ist zu schließen

- **ERSTELLER**
  Thomas Eddison
- **ERSTELLT**
  03.07.2023
- **FRIST**
  21.07.2023
- **FIRMA**
  371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH
- **VERANTWORTLICH**
  Büro Gerthner-Thieltges
- **STATUS**
  Offen
- **TYP**
  Ausführungsmangel
- **KATEGORIE**
  Trockenbau
- **STICHWÖRTER**

Anmerkungen:

-

Verortung:



Anhänge:

Dateiname:
2023-07-03_09-53-nz8yai.jpg

Ticketreport 26.09.2023

685G-935

Rand Profil hat falsche Schenkellänge: 28mm, gem. LV 48mm

- **ERSTELLER**
  Thomas Eddison
- **ERSTELLT**
  03.07.2023
- **FRIST**
  21.07.2023
- **FIRMA**
  371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH
- **VERANTWORTLICH**
  Büro Gerthner-Thieltges
- **STATUS**
  Offen
- **TYP**
  Ausführungsmangel
- **KATEGORIE**
  Trockenbau
- **STICHWÖRTER**

Anmerkungen:

Überall

Anhänge:

Dateiname:
2023-07-03_09-50-cifas.jpg

Dateiname:
2023-07-03_09-50-byo1gr.jpg

Ticketreport 26.09.2023

685G-933

Profil liegt nicht an Fassade an

- **ERSTELLER**
  Thomas Eddison
- **ERSTELLT**
  03.07.2023
- **FRIST**
  21.07.2023
- **FIRMA**
  371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH
- **VERANTWORTLICH**
  Büro Gerthner-Thieltges
- **STATUS**
  Offen
- **TYP**
  Restleistung
- **KATEGORIE**
  Trockenbau
- **STICHWÖRTER**

Anmerkungen:

-

Verortung:





Anhänge:



Dateiname:
2023-07-03_09-41-cq9kv.jpg

Ticketreport 26.09.2023

685G-932

Fugen sind zu reinigen und nachzuarbeiten

- **ERSTELLER**
  Thomas Eddison
- **ERSTELLT**
  03.07.2023
- **FRIST**
  21.07.2023
- **FIRMA**
  371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH
- **VERANTWORTLICH**
  Büro Gerthner-Thieltges
- **STATUS**
  Offen
- **TYP**
  Restleistung
- **KATEGORIE**
  Trockenbau
- **STICHWÖRTER**

Anmerkungen:

-

Verortung:





Anhänge:



Dateiname:
2023-07-03_09-40-a3hlm.jpg

Dateiname:
2023-07-03_09-40-kvza9v.jpg

Ticketreport 26.09.2023



Dateiname:
2023-07-03_09-37-czdoon.jpg

Dateiname:
2023-07-03_09-37-es0q1b.jpg



Dateiname:
2023-07-03_09-38-x0tzj7.jpg

Ticketreport 26.09.2023

685G-920

Montieren Regelventile Heiz- und Kühldecken 3.OG bis EG

- **ERSTELLER**
  Thomas Eddison
- **ERSTELLT**
  28.06.2023
- **FRIST**
  07.07.2023
- **FIRMA**
  371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH
- **VERANTWORTLICH**
  Büro Gerthner-Thieltges
- **STATUS**
  Offen
- **TYP**
  Restleistung
- **KATEGORIE**
  Trockenbau
- **STICHWÖRTER**

Anmerkungen:

-

Ticketreport 26.09.2023

685G-916

Frei schwingende Decken sind auszusteifen

- **ERSTELLER**
  Thomas Eddison
- **ERSTELLT**
  22.06.2023
- **FRIST**
  15.07.2023
- **FIRMA**
  371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH
- **VERANTWORTLICH**
  Büro Gerthner-Thieltges
- **STATUS**
  Offen
- **TYP**
  Ausführungsmangel
- **KATEGORIE**
  Trockenbau
- **STICHWÖRTER**

Anmerkungen:

-

Verortung:



Anhänge:

Dateiname:
2023-07-03_12-38-228fu.jpg

Dateiname:
2023-07-03_12-38-i7qzub.jpg

Ticketreport 26.09.2023

685G-915

Anpassung der Ausschnitte für die Einbauleuchten 1.OG

- **ERSTELLER**
  Thomas Eddison
- **ERSTELLT**
  22.06.2023
- **FRIST**
  21.07.2023
- **FIRMA**
  371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH
- **VERANTWORTLICH**
  Büro Gerthner-Thieltges
- **STATUS**
  Offen
- **TYP**
  Restleistung
- **KATEGORIE**
  Trockenbau
- **STICHWÖRTER**

Anmerkungen:

-

Verortung:



Ticketreport 26.09.2023

Gerthner · Thieltges
Bauüberwachung und Projektsteuerung

685G-914

EG Ausschnitte für Motoren Sonnenschutz erstellen und Kabeln durchführen

- **ERSTELLER**
  Thomas Eddison
- **ERSTELLT**
  22.06.2023
- **FRIST**
  15.07.2023
- **FIRMA**
  371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH
- **VERANTWORTLICH**
  Büro Gerthner-Thieltges
- **STATUS**
  Offen
- **TYP**
  Restleistung
- **KATEGORIE**
  Trockenbau
- **STICHWÖRTER**

Anmerkungen:

0.10, 0.12

Verortung:



Anhänge:

Dateiname:
2023-07-17_12-01-35xkla.jpg

Dateiname:
2023-07-17_12-01-4w1y8i.jpg

Ticketreport 26.09.2023

Dateiname:
2023-07-17_11-36-bf6t7.jpg



Dateiname:
2023-07-17_11-35-12zlu.jpg

Dateiname:
2023-07-03_12-49-whsz1f.jpg



Dateiname:
2023-07-03_11-07-uzg8dh.jpg

Dateiname:
2023-07-03_11-06-lkozdi.jpg

Ticketreport 26.09.2023

685G-913

Aussparungen und Ringe für die Seilzüge des Bühnenzugs einbauen

- **ERSTELLER**
  Thomas Eddison
- **ERSTELLT**
  22.06.2023
- **FRIST**
  15.07.2023
- **FIRMA**
  371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH
- **VERANTWORTLICH**
  Büro Gerthner-Thieltges
- **STATUS**
  Offen
- **TYP**
  Restleistung
- **KATEGORIE**
  Trockenbau
- **STICHWÖRTER**

Anmerkungen:

-

Verortung:

Anhänge:



Dateiname:
2023-07-04_10-05-nkvq3j.jpg

Ticketreport 26.09.2023

685G-912

Wellige Deckenbereiche sind nachzubessern

- **ERSTELLER**
  Thomas Eddison
- **ERSTELLT**
  22.06.2023
- **FRIST**
  21.07.2023
- **FIRMA**
  371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH
- **VERANTWORTLICH**
  Büro Gerthner-Thieltges
- **STATUS**
  Offen
- **TYP**
  Ausführungsmangel
- **KATEGORIE**
  Trockenbau
- **STICHWÖRTER**

Anmerkungen:

Wellige Deckenbereiche sind nachzubessern

Verortung:

Anhänge:

Dateiname:
2023-07-03_10-44-8qmdmh.jpg



Dateiname:
2023-07-03_10-44-e5vt3g.jpg

Ticketreport 26.09.2023

685G-910

Revi-Klappen Flurbereiche sind falsch erstellt

- **ERSTELLER**
  Thomas Eddison
- **ERSTELLT**
  22.06.2023
- **FRIST**
  21.07.2023
- **FIRMA**
  371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH
- **VERANTWORTLICH**
  Büro Gerthner-Thieltges
- **STATUS**
  Offen
- **TYP**
  Ausführungsmangel
- **KATEGORIE**
  Trockenbau
- **STICHWÖRTER**

Anmerkungen:

Revi-Klappen sind gem. Planung zu erstellen.

Ticketreport 26.09.2023

685G-862

Punkte aus Prüfbericht BSK vom 22.04.23 abarbeiten

- **ERSTELLER**
  Thomas Eddison
- **ERSTELLT**
  25.05.2023
- **FRIST**
  21.07.2023
- **FIRMA**
  371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH
- **VERANTWORTLICH**
  Büro Gerthner-Thieltges
- **STATUS**
  Offen
- **TYP**
  Restleistung
- **KATEGORIE**
  Trockenbau
- **STICHWÖRTER**

Anmerkungen:

-

Anhänge:

Dateiname:
230422_PrfberichtBSK.pdf

Ticketreport 26.09.2023

685G-850

4 Räumen auf 1.OG sind beplankt. Stand 11:48 Uhr (Räumen 1.05,1.04,1.03,1.02) 10% beplankt

- **ERSTELLER**
  Thomas Eddison
- **ERSTELLT**
  12.05.2023
- **FRIST**
  21.07.2023
- **FIRMA**
  371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH
- **VERANTWORTLICH**
  Büro Gerthner-Thieltges
- **STATUS**
  Offen
- **TYP**
  Zustandsfeststellung
- **KATEGORIE**
  Trockenbau
- **STICHWÖRTER**

Anmerkungen:

-

Anhänge:

Dateiname:
2023-05-12_11-44-0uvqbp.jpg

Dateiname:
2023-05-12_11-45-20c6ed.jpg

Dateiname:
2023-05-12_11-45-j22ilu.jpg

Dateiname:
2023-05-12_11-45-tbppf.jpg

Ticketreport 26.09.2023

Gerthner · Thieltges
Bauüberwachung und Projektsteuerung



Dateiname:
2023-05-12_11-45-o3tyy.jpg

Dateiname:
2023-05-12_11-46-9qks0d.jpg

Dateiname:
2023-05-12_11-47-ehupm.jpg



Dateiname:
2023-05-12_11-47-gorl7i.jpg

Ticketreport 26.09.2023

685G-849

Allgemein: Vorhang Profilen müssen laut Planung und Nachtrag Nr. 3 fertiggestellt werden.

- **ERSTELLER**
  Thomas Eddison
- **ERSTELLT**
  12.05.2023
- **FRIST**
  21.07.2023
- **FIRMA**
  371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH
- **VERANTWORTLICH**
  Büro Gerthner-Thieltges
- **STATUS**
  Offen
- **TYP**
  Restleistung
- **KATEGORIE**
  Trockenbau
- **STICHWÖRTER**

Anmerkungen:

-

Anhänge:

Dateiname:
2023-05-12_11-42-5g9oo7.jpg



Dateiname:
2023-05-12_11-42-u7ie3.jpg

Dateiname:
2023-05-12_11-42-1ps75k.jpg

Ticketreport 26.09.2023

685G-848

1.OG- Anschluss-Profile sind nicht weiß pulverbeschichtet

- **ERSTELLER**
  Thomas Eddison
- **ERSTELLT**
  12.05.2023
- **FRIST**
  21.07.2023
- **FIRMA**
  371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH
- **VERANTWORTLICH**
  Büro Gerthner-Thieltges
- **STATUS**
  Offen
- **TYP**
  Restleistung
- **KATEGORIE**
  Trockenbau
- **STICHWÖRTER**

Anmerkungen:

-

Verortung:

Anhänge:

Dateiname:
2023-05-12_11-39-kww1kc.jpg

Dateiname:
2023-05-12_11-38-7nlpv.jpg

Ticketreport 26.09.2023

Gerthner · Thieltges
Bauüberwachung und Projektsteuerung

Dateiname:
2023-05-12_11-38-d3w3es.jpg

Dateiname:
2023-05-12_11-37-q8asr6.jpg



Dateiname:
2023-05-12_11-39-j1x85.jpg

Dateiname:
2023-05-12_11-39-wg8z9a.jpg

Dateiname:
2023-05-12_11-40-ltrtdi.jpg

Dateiname:
2023-05-12_11-40-nakkim.jpg

Ticketreport 26.09.2023

685G-846

3.OG,2.OG, 1.0G und EG -TH 2 zumachen

- **ERSTELLER**
  Thomas Eddison
- **ERSTELLT**
  12.05.2023
- **FRIST**
  21.07.2023
- **FIRMA**
  371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH
- **VERANTWORTLICH**
  Büro Gerthner-Thieltges
- **STATUS**
  Offen
- **TYP**
  Restleistung
- **KATEGORIE**
  Trockenbau
- **STICHWÖRTER**

Anmerkungen:

-

Verortung:

Anhänge:



Dateiname:
2023-05-12_11-33-aat26v.jpg

Ticketreport 26.09.2023

685G-843

Aula Bereich - Decke müssen ab sofort und dringend geschlossen

- **ERSTELLER**
  Thomas Eddison
- **ERSTELLT**
  12.05.2023
- **FRIST**
  21.07.2023
- **FIRMA**
  371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH
- **VERANTWORTLICH**
  Büro Gerthner-Thieltges
- **STATUS**
  Offen
- **TYP**
  Restleistung
- **KATEGORIE**
  Trockenbau
- **STICHWÖRTER**

Anmerkungen:

Kein Polyrock Dämmung Vorort ?!

Verortung:

Anhänge:

Dateiname:
2023-05-12_11-19-w4z43.jpg

Dateiname:
2023-05-12_11-19-lw2d5.jpg

Ticketreport 26.09.2023

Dateiname:
2023-05-12_11-18-56clz.jpg

Ticketreport 26.09.2023

685G-842

Die Differenzierung müssen noch geschliffen werden

- **ERSTELLER**
  Thomas Eddison
- **ERSTELLT**
  12.05.2023
- **FRIST**
  21.07.2023
- **FIRMA**
  371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH
- **VERANTWORTLICH**
  Büro Gerthner-Thieltges
- **STATUS**
  Offen
- **TYP**
  Ausführungsmangel
- **KATEGORIE**
  Trockenbau
- **STICHWÖRTER**

Anmerkungen:

-

Verortung:



Anhänge:

Dateiname:
2023-05-12_11-15-9fvwb.jpg

Dateiname:
2023-05-12_11-16-du5wli.jpg

Ticketreport 26.09.2023



Dateiname:
2023-05-12_11-16-19n1do.jpg

Ticketreport 26.09.2023

685G-841

2.OG Die Stahlprofile müssen weggeschnitten werden und neu abgehängt.

- **ERSTELLER**
  Thomas Eddison
- **ERSTELLT**
  12.05.2023
- **FRIST**
  21.07.2023
- **FIRMA**
  371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH
- **VERANTWORTLICH**
  Büro Gerthner-Thieltges
- **STATUS**
  Offen
- **TYP**
  Ausführungsmangel
- **KATEGORIE**
  Trockenbau
- **STICHWÖRTER**

Anmerkungen:

Momentan kann der Elektriker ihre Einbauteilen nicht montieren und ist damit mit seinen Ausführung behindert. Das Thema müssen bis 19.05.2023 gelöst werden.

Verortung:



Anhänge:

Dateiname:
2023-05-12_11-13-rjql4.jpg



Dateiname:
2023-05-12_11-13-c6k0ri.jpg

Ticketreport 26.09.2023



Dateiname:
2023-05-12_11-13-wx8t2q.jpg



Dateiname:
2023-05-12_11-13-a8p19m.jpg

Dateiname:
2023-05-12_11-14-07wt4q.jpg

Ticketreport 26.09.2023

685G-839

Anschlussprofile nachzubessern

- **ERSTELLER**
  Thomas Eddison
- **ERSTELLT**
  12.05.2023
- **FRIST**
  21.07.2023
- **FIRMA**
  371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH
- **VERANTWORTLICH**
  Büro Gerthner-Thieltges
- **STATUS**
  Offen
- **TYP**
  Ausführungsmangel
- **KATEGORIE**
  Trockenbau
- **STICHWÖRTER**

Anmerkungen:

Klebeband ist noch auf Anschlussprofil und muss weiß Pulverbeschichtet.

Verortung:



Anhänge:

Dateiname:
2023-05-12_11-10-vzulo.jpg

Ticketreport 26.09.2023

685G-838

Keine Stahlprofil? Nicht gewünscht. Bitte laut Ausschreibung ausführen

- **ERSTELLER**
  Thomas Eddison
- **ERSTELLT**
  12.05.2023
- **FRIST**
  21.07.2023
- **FIRMA**
  371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH
- **VERANTWORTLICH**
  Büro Gerthner-Thieltges
- **STATUS**
  Offen
- **TYP**
  Ausführungsmangel
- **KATEGORIE**
  Trockenbau
- **STICHWÖRTER**

Anmerkungen:

Die Arbeit müssen laut 03.23 ausgeführt werden. Anschlussprofile 28/27/48, rund ist nicht vorhanden.

Verortung:





Anhänge:

Dateiname:
2023-05-12_11-08-f0f8hu.jpg



Dateiname:
2023-05-12_11-08-2f4ran.jpg

Ticketreport 26.09.2023

685G-837

Stahlprofil müssen versetzt werden.

- **ERSTELLER**
  Thomas Eddison
- **ERSTELLT**
  12.05.2023
- **FRIST**
  21.07.2023
- **FIRMA**
  371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH
- **VERANTWORTLICH**
  Büro Gerthner-Thieltges
- **STATUS**
  Offen
- **TYP**
  Restleistung
- **KATEGORIE**
  Trockenbau
- **STICHWÖRTER**

Anmerkungen:

-

Verortung:



Anhänge:

Dateiname:
2023-05-12_11-05-55jhkg.jpg

Dateiname:
2023-05-12_11-05-p1z1e.jpg

Ticketreport 26.09.2023

685G-836

2.OG - Göppinger Profil (Abschlussprofil) einzubauen

- **ERSTELLER**
  Thomas Eddison
- **ERSTELLT**
  12.05.2023
- **FRIST**
  21.07.2023
- **FIRMA**
  371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH
- **VERANTWORTLICH**
  Büro Gerthner-Thieltges
- **STATUS**
  Offen
- **TYP**
  Ausführungsmangel
- **KATEGORIE**
  Trockenbau
- **STICHWÖRTER**

Anmerkungen:

-

Verortung:





Anhänge:



Dateiname:
2023-05-12_11-03-0s6u6.jpg

Ticketreport 26.09.2023

685G-835

2.OG - Die Profilen sind nicht weiß Pulver beschichtet

- **ERSTELLER**
  Thomas Eddison
- **ERSTELLT**
  12.05.2023
- **FRIST**
  21.07.2023
- **FIRMA**
  371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH
- **VERANTWORTLICH**
  Büro Gerthner-Thieltges
- **STATUS**
  Offen
- **TYP**
  Ausführungsmangel
- **KATEGORIE**
  Trockenbau
- **STICHWÖRTER**

Anmerkungen:

-

Verortung:



Anhänge:

Dateiname:
2023-05-12_11-01-lj1a2q.jpg

Dateiname:
2023-05-12_11-00-syvy3n.jpg

Ticketreport 26.09.2023

Gerthner · Thieltges
Bauüberwachung und Projektsteuerung



Dateiname:
2023-05-12_11-00-231l9.jpg

Dateiname:
2023-05-12_11-00-4bj4b.jpg

Ticketreport 26.09.2023

685G-834

Die Stahlprofile müssen weggeschnitten werden und wieder auf dem Decke gehängt.

- **ERSTELLER**
  Thomas Eddison
- **ERSTELLT**
  12.05.2023
- **FRIST**
  21.07.2023
- **FIRMA**
  371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH
- **VERANTWORTLICH**
  Büro Gerthner-Thieltges
- **STATUS**
  Offen
- **TYP**
  Ausführungsmangel
- **KATEGORIE**
  Trockenbau
- **STICHWÖRTER**

Anmerkungen:

Momentan kann der Elektriker ihre Einbauteilen nicht montieren und ist damit mit seinen Ausführung behindert. Das Thema müssen bis 19.05.2023 gelöst werden.

Verortung:

Anhänge:



Dateiname:
2023-05-12_11-00-tmzze.jpg



Dateiname:
2023-05-12_10-59-x0msbc.jpg

Ticketreport 26.09.2023



Dateiname:
2023-05-12_10-58-k4pal.jpg

Ticketreport 26.09.2023

685G-832

TH1-Decke kann ab sofort eingebaut werden

- **ERSTELLER**
  Thomas Eddison
- **ERSTELLT**
  12.05.2023
- **FRIST**
  21.07.2023
- **FIRMA**
  371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH
- **VERANTWORTLICH**
  Büro Gerthner-Thieltges
- **STATUS**
  Offen
- **TYP**
  Restleistung
- **KATEGORIE**
  Trockenbau
- **STICHWÖRTER**

Anmerkungen:

Da Gerüst wurde in KW 17 aufgebaut

Verortung:



Anhänge:



Dateiname:
2023-05-12_10-52-eit96i.jpg

Ticketreport 26.09.2023

685G-831

Kanten sind nicht bündig

- **ERSTELLER**
  Thomas Eddison
- **ERSTELLT**
  12.05.2023
- **FRIST**
  21.07.2023
- **FIRMA**
  371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH
- **VERANTWORTLICH**
  Büro Gerthner-Thieltges
- **STATUS**
  Offen
- **TYP**
  Restleistung
- **KATEGORIE**
  Trockenbau
- **STICHWÖRTER**

Anmerkungen:

Die Schattenfuge müssen noch geschliffen werden.

Verortung:

Anhänge:

Dateiname:
2023-05-12_10-51-pqirqu.jpg

Ticketreport 26.09.2023

685G-830

Löcher

- **ERSTELLER**
  Thomas Eddison
- **ERSTELLT**
  12.05.2023
- **FRIST**
  21.07.2023
- **FIRMA**
  371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH
- **VERANTWORTLICH**
  Büro Gerthner-Thieltges
- **STATUS**
  Offen
- **TYP**
  Ausführungsmangel
- **KATEGORIE**
  Trockenbau
- **STICHWÖRTER**

Anmerkungen:

Die Löcher müssen zugespachtelt werden.

Verortung:



Anhänge:

Dateiname:
2023-05-12_10-50-j27nrh.jpg

Ticketreport 26.09.2023

685G-829

Kante zur Platten sind nicht gerade erstellt. Von Spachtelmaße befreien.

- **ERSTELLER**
  Thomas Eddison
- **ERSTELLT**
  12.05.2023
- **FRIST**
  21.07.2023
- **FIRMA**
  371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH
- **VERANTWORTLICH**
  Büro Gerthner-Thieltges
- **STATUS**
  Offen
- **TYP**
  Ausführungsmangel
- **KATEGORIE**
  Trockenbau
- **STICHWÖRTER**

Anmerkungen:

-

Verortung:

Anhänge:



Dateiname:
2023-05-12_10-48-a75unr.jpg

Dateiname:
2023-05-12_10-48-syu43.jpg

Ticketreport 26.09.2023



Dateiname:
2023-05-12_10-48-w0wfdh.jpg

Dateiname:
2023-05-12_10-48-zvkjv.jpg

Ticketreport 26.09.2023

685G-827

Stahlprofil müssen wegschnitten

- **ERSTELLER**
  Thomas Eddison
- **ERSTELLT**
  12.05.2023
- **FRIST**
  21.07.2023
- **FIRMA**
  371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH
- **VERANTWORTLICH**
  Büro Gerthner-Thieltges
- **STATUS**
  Offen
- **TYP**
  Ausführungsmangel
- **KATEGORIE**
  Trockenbau
- **STICHWÖRTER**

Anmerkungen:

-

Verortung:



Anhänge:

Dateiname:
2023-05-12_10-41-w0nwuj.jpg

Dateiname:
2023-05-12_10-41-v344y.jpg

Ticketreport 26.09.2023

685G-826

Allgemein Punkt: Die Revisionsklappen sind laut Hersteller Angaben fertig zu installieren.

- **ERSTELLER**
  Thomas Eddison
- **ERSTELLT**
  12.05.2023
- **FRIST**
  21.07.2023
- **FIRMA**
  371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH
- **VERANTWORTLICH**
  Büro Gerthner-Thieltges
- **STATUS**
  Offen
- **TYP**
  Ausführungsmangel
- **KATEGORIE**
  Trockenbau
- **STICHWÖRTER**

Anmerkungen:

Die Kunststoffkappen sollten auf die Schrauben aufgesetzt werden, dies ist eine Anforderung des Herstellers.

Verortung:



Anhänge:



Dateiname:
2023-05-12_10-36-mjquoj.jpg

Ticketreport 26.09.2023

685G-825

TH2-Decke kann ab sofort eingebaut werden

- **ERSTELLER**
  Thomas Eddison
- **ERSTELLT**
  12.05.2023
- **FRIST**
  21.07.2023
- **FIRMA**
  371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH
- **VERANTWORTLICH**
  Büro Gerthner-Thieltges
- **STATUS**
  Offen
- **TYP**
  Restleistung
- **KATEGORIE**
  Trockenbau
- **STICHWÖRTER**

Anmerkungen:

-Das Gerüst wurde in KW17 aufgebaut

Verortung:



Anhänge:



Dateiname:
2023-05-12_10-32-g2rdgs.jpg

Ticketreport 26.09.2023

685G-824

3.OG - X 4 Stellen Muss zugemacht werden

- **ERSTELLER**
  Thomas Eddison
- **ERSTELLT**
  12.05.2023
- **FRIST**
  21.07.2023
- **FIRMA**
  371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH
- **VERANTWORTLICH**
  Büro Gerthner-Thieltges
- **STATUS**
  Offen
- **TYP**
  Restleistung
- **KATEGORIE**
  Trockenbau
- **STICHWÖRTER**

Anmerkungen:

-

Verortung:



Anhänge:



Dateiname:
2023-05-12_10-39-75xh7i8.jpg



Dateiname:
2023-05-12_10-28-nflty.jpg

Ticketreport 26.09.2023

685G-823

3.OG- Die Reviklappen Verortung, Lager und Funktion müssen nachgeprüft werden.

- **ERSTELLER**
  Thomas Eddison
- **ERSTELLT**
  12.05.2023
- **FRIST**
  21.07.2023
- **FIRMA**
  371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH
- **VERANTWORTLICH**
  Büro Gerthner-Thieltges
- **STATUS**
  Offen
- **TYP**
  Ausführungsmangel
- **KATEGORIE**
  Trockenbau
- **STICHWÖRTER**

Anmerkungen:

Manche Deckeln sind nicht befestigt. Die müssen alle nachgeprüft werden

Verortung:

Anhänge:

Dateiname:
2023-05-12_10-25-vsbee4.jpg

Dateiname:
2023-05-12_10-25-u6w9iz.jpg

Ticketreport 26.09.2023

685G-822

Allgemein Punkt- Anschlussprofile:28/27/48 ist nicht weiß pulverbeschichtet.

- **ERSTELLER**
  Thomas Eddison
- **ERSTELLT**
  12.05.2023
- **FRIST**
  21.07.2023
- **FIRMA**
  371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH
- **VERANTWORTLICH**
  Büro Gerthner-Thieltges
- **STATUS**
  Offen
- **TYP**
  Restleistung
- **KATEGORIE**
  Trockenbau
- **STICHWÖRTER**

Anmerkungen:

Die Anschlussprofile wurde nur lackiert. Die Ausführung ist nicht nach LV Position 03.22 ausgeführt werden.

Verortung:





Anhänge:

Dateiname:
2023-05-12_10-29-o6hos.jpg

Dateiname:
2023-05-12_10-29-kf0gbq.jpg

Ticketreport 26.09.2023

Dateiname:
2023-05-12_10-15-n4uyuh.jpg

Ticketreport 26.09.2023

685G-821

Decke ist beschädigt

- **ERSTELLER**
  Thomas Eddison
- **ERSTELLT**
  12.05.2023
- **FRIST**
  21.07.2023
- **FIRMA**
  371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH
- **VERANTWORTLICH**
  Büro Gerthner-Thieltges
- **STATUS**
  Offen
- **TYP**
  Ausführungsmangel
- **KATEGORIE**
  Trockenbau
- **STICHWÖRTER**

Anmerkungen:

-

Verortung:





Anhänge:



Dateiname:
2023-05-12_10-14-frnrh.jpg



Dateiname:
2023-05-12_10-14-3uht3.jpg

Ticketreport 26.09.2023

685G-820

Allgemein Punkt: Die Schattenfugen nachzuarbeiten

- **ERSTELLER**
  Thomas Eddison
- **ERSTELLT**
  12.05.2023
- **FRIST**
  21.07.2023
- **FIRMA**
  371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH
- **VERANTWORTLICH**
  Büro Gerthner-Thieltges
- **STATUS**
  Offen
- **TYP**
  Restleistung
- **KATEGORIE**
  Trockenbau
- **STICHWÖRTER**

Anmerkungen:

Die Platten oberhalb von Schattenfuge sind nicht befestigt bzw. Geklebt oder mit Profil befestigt.

Verortung:





Anhänge:

Dateiname:
2023-05-12_10-10-82ymuo.jpg



Dateiname:
2023-05-12_10-09-c8rp2.jpg

Ticketreport 26.09.2023

Gerthner · Thieltges
Bauüberwachung und Projektsteuerung



Dateiname:
2023-05-12_10-09-mib8gp.jpg

Dateiname:
2023-05-12_10-09-mffnc.jpg



Dateiname:
2023-05-12_10-08-0qf9fq.jpg

Dateiname:
2023-05-12_10-07-qzw7ia.jpg

Ticketreport 26.09.2023

685G-819

3.OG - Schattenfuge muss nachgearbeitet werden

- **ERSTELLER**
  Thomas Eddison
- **ERSTELLT**
  12.05.2023
- **FRIST**
  21.07.2023
- **FIRMA**
  371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH
- **VERANTWORTLICH**
  Büro Gerthner-Thieltges
- **STATUS**
  Offen
- **TYP**
  Restleistung
- **KATEGORIE**
  Trockenbau
- **STICHWÖRTER**

Anmerkungen:

-

Verortung:





Anhänge:



Dateiname:
2023-05-12_10-06-m71nwc.jpg

Ticketreport 26.09.2023

685G-816

Die x 4 Tür Anschlüsse überall fertigzustellen (in der Flur Bereiche)

- **ERSTELLER**
  Thomas Eddison
- **ERSTELLT**
  09.05.2023
- **FRIST**
  21.07.2023
- **FIRMA**
  371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH
- **VERANTWORTLICH**
  Büro Gerthner-Thieltges
- **STATUS**
  Offen
- **TYP**
  Ausführungsmangel
- **KATEGORIE**
  Trockenbau
- **STICHWÖRTER**

Anmerkungen:

-

Verortung:



Anhänge:

Dateiname:
2023-05-09_13-32-npoin.jpg

Dateiname:
2023-05-09_13-33-ohvg3m.jpg

Ticketreport 26.09.2023

685G-815

Die Dämmung in Ausschnitte wegschieben. Beispielhaft Foto auf 3.OG.

- **ERSTELLER**
  Thomas Eddison
- **ERSTELLT**
  09.05.2023
- **FRIST**
  21.07.2023
- **FIRMA**
  371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH
- **VERANTWORTLICH**
  Büro Gerthner-Thieltges
- **STATUS**
  Offen
- **TYP**
  Ausführungsmangel
- **KATEGORIE**
  Trockenbau
- **STICHWÖRTER**

Anmerkungen:

-

Verortung:

Anhänge:

Dateiname:
2023-05-09_13-34-hld41.jpg

Ticketreport 26.09.2023

685G-814

Die Säulen müssen laut Ausschreibung und Planung ausgeführt werden.

- **ERSTELLER**
  Thomas Eddison
- **ERSTELLT**
  09.05.2023
- **FRIST**
  21.07.2023
- **FIRMA**
  371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH
- **VERANTWORTLICH**
  Büro Gerthner-Thieltges
- **STATUS**
  Offen
- **TYP**
  Ausführungsmangel
- **KATEGORIE**
  Trockenbau
- **STICHWÖRTER**

Anmerkungen:

Die Anschlüsse der an die Akustikdecken im 3. und 2. OG sind nicht gearbeitet worden. Die Arbeit müssen laut LV Position 02.19 ausgeführt werden. Anarbeiten Unterdecke an Stütze mit Blechkragen.

Verortung:



Anhänge:



Dateiname:
2023-05-09_13-27-6qk0kn.jpg

Dateiname:
2023-05-09_13-27-w1u9t.jpg

Ticketreport 26.09.2023



Dateiname:
2023-05-09_13-27-aubuyc.jpg

Ticketreport 26.09.2023

685G-813

3.OG- Ausschnitt nacharbeiten

- **ERSTELLER**
  Thomas Eddison
- **ERSTELLT**
  09.05.2023
- **FRIST**
  21.07.2023
- **FIRMA**
  371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH
- **VERANTWORTLICH**
  Büro Gerthner-Thieltges
- **STATUS**
  Offen
- **TYP**
  Ausführungsmangel
- **KATEGORIE**
  Trockenbau
- **STICHWÖRTER**

Anmerkungen:

-

Verortung:

Anhänge:



Dateiname:
2023-05-09_13-25-909sh.jpg



Dateiname:
2023-05-09_13-25-mgzrjr.jpg

Ticketreport 26.09.2023

685G-812

3.OG - Aula x ca. 16 Ausschnitte nachzubessern

- **ERSTELLER**
  Thomas Eddison
- **ERSTELLT**
  09.05.2023
- **FRIST**
  21.07.2023
- **FIRMA**
  371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH
- **VERANTWORTLICH**
  Büro Gerthner-Thieltges
- **STATUS**
  Offen
- **TYP**
  Ausführungsmangel
- **KATEGORIE**
  Trockenbau
- **STICHWÖRTER**

Anmerkungen:

Alle Spotlights um den Aula müssen nochmal nachgearbeitet werden. Es wurde mehrfach angesprochen. Foto anbei.

Verortung:

Anhänge:



Dateiname:
2023-05-09_13-23-3ys98i.jpg



Dateiname:
2023-05-09_13-23-j8xpj7.jpg

Ticketreport 26.09.2023

Gerthner · Thieltges
Bauüberwachung und Projektsteuerung

685G-811

Aula Bereich und x2 Lichthöfe- Die kurven sind komplett zugespachelt.

- **ERSTELLER**
  Thomas Eddison
- **ERSTELLT**
  09.05.2023
- **FRIST**
  21.07.2023
- **FIRMA**
  371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH
- **VERANTWORTLICH**
  Thomas Eddison
- **STATUS**
  Offen
- **TYP**
  Ausführungsmangel
- **KATEGORIE**
  Trockenbau
- **STICHWÖRTER**

Anmerkungen:

1. Die sollen mit gelochte Akustik-Platten ausgeführt werden.
2. Die Bereiche oberhalb des massiven Aufsatzkranzes sind mit Akustik-Platten bekleidet worden. Geplant war hier eine Beplankung mit ungelochten Platten, die ausgeführte Variante wurde am 14.04.2023 von Architekt akzeptiert. Die noch ausstehende Verkleidung der mittigen Brückenstege sollte mit ungelochten Platten erfolgen.

Verortung:



Anhänge:



Dateiname:
2023-05-09_13-21-2g8yp.jpg

Dateiname:
2023-05-09_13-21-dfve4.jpg

Ticketreport 26.09.2023



Dateiname:
2023-05-09_13-21-bksotn.jpg

Ticketreport 26.09.2023

685G-810

X 2 Lichthöfe Trockenbau müssen fertiggestellt werden.

- **ERSTELLER**
  Thomas Eddison
- **ERSTELLT**
  09.05.2023
- **FRIST**
  21.07.2023
- **FIRMA**
  371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH
- **VERANTWORTLICH**
  Büro Gerthner-Thieltges
- **STATUS**
  Offen
- **TYP**
  Restleistung
- **KATEGORIE**
  Trockenbau
- **STICHWÖRTER**

Anmerkungen:

Siehe bitte LV Position 02.26 und 02.25. Die Arbeit müssen bis 2.Juni fertiggestellt werden.

Verortung:



Anhänge:

Dateiname:
2023-05-09_13-18-z2x1da.jpg

Ticketreport 26.09.2023

685G-809

Alle zusätzlichen Revideckeln müssen ausgeführt werden. Schauen Sie bitte auf den Plänen.

- **ERSTELLER**
  Thomas Eddison
- **ERSTELLT**
  09.05.2023
- **FRIST**
  06.10.2023
- **FIRMA**
  371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH
- **VERANTWORTLICH**
  Büro Gerthner-Thieltges
- **STATUS**
  Offen
- **TYP**
  Restleistung
- **KATEGORIE**
  Trockenbau
- **STICHWÖRTER**

Anmerkungen:

-

Verortung:

Anhänge:

Dateiname:
2023-05-09_13-17-aoflsg.jpg

Ticketreport 26.09.2023

685G-808

Die Ausschnitte für die Mediensäulen müssen nachgearbeitet werden.

- **ERSTELLER**
  Thomas Eddison
- **ERSTELLT**
  09.05.2023
- **FRIST**
  21.07.2023
- **FIRMA**
  371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH
- **VERANTWORTLICH**
  Büro Gerthner-Thieltges
- **STATUS**
  Offen
- **TYP**
  Ausführungsmangel
- **KATEGORIE**
  Trockenbau
- **STICHWÖRTER**

Anmerkungen:

3.OG und 2.OG
Raum 3.04, Raum 3.03 und Raum 3.18 wurde geprüft:
Raum 3.04 - 7cm zu Klein (Breite)
Raum 3.03 - 4 cm zu Breit
Raum 3.18 - 10cm zu Breit

Die Positionierung und die Größe sind alle Falsch. Alle Ausschnitte müssen nachgearbeitet werden.

Verortung:





Anhänge:



Dateiname:



Dateiname:

Ticketreport 26.09.2023

2023-05-12_10-39-ve8hy.jpg

Gerthner · Thieltges
Bauüberwachung und Projektsteuerung

2023-05-09_13-09-idb01j.jpg

Ticketreport 26.09.2023

685G-807

3.OG - Die Reviklappen und Eröffnung sind überall nicht ausgeführt

- **ERSTELLER**
  Thomas Eddison
- **ERSTELLT**
  09.05.2023
- **FRIST**
  21.07.2023
- **FIRMA**
  371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH
- **VERANTWORTLICH**
  Büro Gerthner-Thieltges
- **STATUS**
  Offen
- **TYP**
  Ausführungsmangel
- **KATEGORIE**
  Trockenbau
- **STICHWÖRTER**

Anmerkungen:

Der neueste Planstand vom 17.01.2023 ist nicht ausgeführt. Alle rot markierten Reviklappen sind nicht eingebaut.

Verortung:

Anhänge:

Dateiname:
2023-05-09_13-04-lm0unj.jpg

Ticketreport 26.09.2023

Gerthner · Thieltges
Bauüberwachung und Projektsteuerung

685G-806
Noch zu schleifen

- **ERSTELLER**
  Thomas Eddison
- **ERSTELLT**
  09.05.2023
- **FRIST**
  21.07.2023
- **FIRMA**
  371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH
- **VERANTWORTLICH**
  Thomas Eddison
- **STATUS**
  Offen
- **TYP**
  Ausführungsmangel
- **KATEGORIE**
  Trockenbau
- **STICHWÖRTER**

Anmerkungen:

-

Verortung:





Anhänge:

Dateiname:
2023-05-09_13-02-rjhzd.jpg

Ticketreport 26.09.2023

685G-805

X 2 Revideckel sind falsch positioniert.

- **ERSTELLER**
  Thomas Eddison
- **ERSTELLT**
  09.05.2023
- **FRIST**
  21.07.2023
- **FIRMA**
  371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH
- **VERANTWORTLICH**
  Büro Gerthner-Thieltges
- **STATUS**
  Offen
- **TYP**
  Ausführungsmangel
- **KATEGORIE**
  Trockenbau
- **STICHWÖRTER**

Anmerkungen:

Die Revideckeln sind laut Planung ausgeführt werden. Die Revideckeln sollten in einen Flucht eingebaut werden.

Verortung:

Anhänge:

Dateiname:
2023-05-09_12-57-hciqvd.jpg

Dateiname:
2023-05-09_12-57-7o6hpd.jpg

Ticketreport 26.09.2023

Dateiname:
2023-05-09_12-57-szxjjr.jpg

Ticketreport 26.09.2023

Gerthner · Thieltges
Bauüberwachung und Projektsteuerung

685G-804
Revideckel Öffnung fehlt

- **ERSTELLER**
  Thomas Eddison
- **ERSTELLT**
  09.05.2023
- **FRIST**
  21.07.2023
- **FIRMA**
  371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH
- **VERANTWORTLICH**
  Thomas Eddison
- **STATUS**
  Offen
- **TYP**
  Ausführungsmangel
- **KATEGORIE**
  Trockenbau
- **STICHWÖRTER**

Anmerkungen:

-

Verortung:



Anhänge:

Dateiname:
2023-05-09_12-51-4k8lof.jpg

Ticketreport 26.09.2023

685G-803

Die Reviklappe ist nicht ausgeführt

- **ERSTELLER**
  Thomas Eddison
- **ERSTELLT**
  09.05.2023
- **FRIST**
  21.07.2023
- **FIRMA**
  371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH
- **VERANTWORTLICH**
  Büro Gerthner-Thieltges
- **STATUS**
  Offen
- **TYP**
  Ausführungsmangel
- **KATEGORIE**
  Trockenbau
- **STICHWÖRTER**

Anmerkungen:

Die Arbeit kann ab sofort ausgeführt werden.

Verortung:



Ticketreport 26.09.2023

685G-801

3.OG- Die Reviklappe ist falsch ausgeführt

- **ERSTELLER**
  Thomas Eddison
- **ERSTELLT**
  09.05.2023
- **FRIST**
  21.07.2023
- **FIRMA**
  371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH
- **VERANTWORTLICH**
  Thomas Eddison
- **STATUS**
  Offen
- **TYP**
  Ausführungsmangel
- **KATEGORIE**
  Trockenbau
- **STICHWÖRTER**

Anmerkungen:

10cm von Beton Wand. Die Ausführung muss nachgebessert werden. Email wurde am 30.03.2023 geschickt.

Verortung:



Anhänge:

Dateiname:
2023-05-09_12-43-dmrkpo.jpg

Dateiname:
2023-05-09_12-43-is8s19.jpg

Ticketreport 26.09.2023



Dateiname:
2023-05-09_12-43-nj8r8u.jpg

Ticketreport 26.09.2023

685G-783

Deckenaussparung fehlt

- **ERSTELLER**
  Thomas Eddison
- **ERSTELLT**
  27.04.2023
- **FRIST**
  21.07.2023
- **FIRMA**
  371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH
- **VERANTWORTLICH**
  Büro Gerthner-Thieltges
- **STATUS**
  Offen
- **TYP**
  Restleistung
- **KATEGORIE**
  Trockenbau
- **STICHWÖRTER**

Anmerkungen:

-

Verortung:



Anhänge:

Dateiname:
2023-04-27_10-07-l2xluq.jpg



Dateiname:
2023-04-27_10-07-k44nys.jpg

Ticketreport 26.09.2023

685G-759

Doku Schallschutz F0-Durchführungen Massivwände

- **ERSTELLER**
  Thomas Eddison
- **ERSTELLT**
  23.03.2023
- **FRIST**
  21.07.2023
- **FIRMA**
  371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH
- **VERANTWORTLICH**
  Büro Gerthner-Thieltges
- **STATUS**
  Offen
- **TYP**
  Restleistung
- **KATEGORIE**
  Trockenbau
- **STICHWÖRTER**

Anmerkungen:

-

Ticketreport 26.09.2023

685G-755

Dokumentation F0-Durchführung Massivwände 2.OG unterhalb Terrassen

- **ERSTELLER**
  Thomas Eddison
- **ERSTELLT**
  22.03.2023
- **FRIST**
  21.07.2023
- **FIRMA**
  371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH
- **VERANTWORTLICH**
  Büro Gerthner-Thieltges
- **STATUS**
  Offen
- **TYP**
  Restleistung
- **KATEGORIE**
  Trockenbau
- **STICHWÖRTER**

Anmerkungen:

Für Anforderungen an den Schallschutz wird eine Dokumentation der F0-Durchführungen in den Massivwänden benötigt.

Ticketreport 26.09.2023

685G-521

Profil zu schmal aufgrund Putz

- **ERSTELLER**
  Thomas Eddison
- **ERSTELLT**
  13.02.2023
- **FRIST**
  21.07.2023
- **FIRMA**
  371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH
- **VERANTWORTLICH**
  Büro Gerthner-Thieltges
- **STATUS**
  Offen
- **TYP**
  Ausführungsmangel
- **KATEGORIE**
  Trockenbau
- **STICHWÖRTER**

Anmerkungen:

-

Verortung:

Anhänge:



Dateiname:
2023-02-13_09-51-mb0izn.jpg

Ticketreport 26.09.2023

685G-438

Zusätzliche Revisionsöffnungen erstellen

- **ERSTELLER**
  Thomas Eddison
- **ERSTELLT**
  18.01.2023
- **FRIST**
  21.07.2023
- **FIRMA**
  371.02_Fa. WBA AktivBau GmbH
- **VERANTWORTLICH**
  Büro Gerthner-Thieltges
- **STATUS**
  Offen
- **TYP**
  Restleistung
- **KATEGORIE**
  Trockenbau
- **STICHWÖRTER**

Anmerkungen:

s. Angaben per Mail und Planung (seit Januar zu erstellen!)

Ticketreport 26.09.2023

Gerthner · Thieltges
Bauüberwachung und Projektsteuerung