DETAIL 202
ATTIKA B)

Dachaufbau Sanierung s. DET_200

1. Bitumenkeil eingegossen
2. Best. Kanten abschrägen
3. 6 cm Dämmung aus Schaumglas (feuchtigkeitsunempfindlich + nicht brennbar!)
4. Sockelbleche bei Dachfläche U9 sind abgebaut und vor Ort zwischengelagert
5. Best. Abdeckblech lösen, lagern und wieder einbauen
5. Klemmleiste



23123 Dachsanierung Klinikum Bogenhausen
Städt. Klinikum München
Klinikum Bogenhausen

Regeldetail Vorabmaßnahme
202_Attika b)
19.08.2024 / 1:5 MÖ
DSB_L5_ARC_DET_202_Attika b)

Gerthner · Thieltges
Bauüberwachung und Projektsteuerung
Adlzreiterstraße 15
83022 Rosenheim
8031 358953 30

plg Planungsgruppe Strasser
Marienstraße 3
83278 Traunstein
0861 98987 0