

Referenz Einzelleistung

für die Eintragung in die Liste präqualifizierter Bauunternehmen

Referenznummer: S1/4/18

Bezeichnung des Bauvorhabens:	8857 Ludwigsburg Klinikum, IMC Station
Ausführendes Unternehmen / Referenznehmer:	TM Ausbau GmbH
Anschrift:	82178 Puchheim Boschstr.2a
Vertraglich gebunden als:	<input checked="" type="checkbox"/> Hauptauftragnehmer <input type="checkbox"/> ARGE-Partner <input type="checkbox"/> Nachunternehmer
Bauherr / Auftraggeber / Referenzgeber:	Kliniken Ludwigsburg-Bietigheim GmbH über HWP Planungsgesellschaft mbH
Anschrift:	Rotenbergstr.8 70190 Stuttgart
Ansprechpartner:	Herr Beck
Telefon:	07141/2999791
Ort der Ausführung (Ort, Straße):	71640 Ludwigsburg Posilipostr.4
Baubeginn:	04.08.2016
Fertigstellungstermin:	30.06.2017

Die Referenz gilt für folgende Leistungsbereiche (LB)
(einschließlich Angabe der Nummern der Leistungsbereiche gemäß Anlage 2 der Leitlinie):

LB Nr.	LB Name
112-13	Trockenbauarbeiten

Stichwortartige Benennung des im eigenen Betrieb erbrachten maßgeblichen Leistungsumfangs unter Angabe der ausgeführten Mengen:

LB Nr.	Leistungsumfang	Menge / Einheit
112-13	Gipskartondecke	1200,00 qm
112-13	Metallkassettendecke	4322,00 qm
112-13	Trennwände	6650,00 qm
112-13	Vorsatzschale, Verkofferung Gipskarton	,8000,00 qm

Zahl der hierfür durchschnittlich eingesetzten Arbeitnehmer: 4

Auftragswert der vorgenannten Leistungen (EURO): 220.274,00 Euro netto

Stichwortartige Beschreibung der besonderen technischen oder gerätespezifischen Anforderungen:

Eingesetzte Nachunternehmer:

Montagepartner KBK GbR Ludwigsburg

Art der Baumaßnahme: ☐ Neubau ☒ Umbau ☐ Denkmal

Puchheim

Ort

12.2.18

Datum

Kompetenz im Ausbau
TM Gruppe
TM Ausbau GmbH
Stempel / Unterschrift
Unternehmen

Nur vom Referenzgeber auszufüllen!

Wir bestätigen die Ausführung der o.a. Bauleistungen und stimmen einer Veröffentlichung zum Zweck der Präqualifikation des Unternehmens zu.

Die Leistungen sind

- ☒ auftragsgemäß durchgeführt worden.
☐ im Ergebnis auftragsgemäß durchgeführt worden,
☐ der Auftragnehmer musste zur Leistungserfüllung angehalten werden.
☐ der Auftragnehmer musste mehrfach zur Leistungserfüllung angehalten werden.
☐ dem Auftragnehmer musste Kündigung angedroht werden.
☐ die Abnahme wurde wegen wesentlicher Mängel vorübergehend verweigert.
☐ nicht auftragsgemäß durchgeführt worden.

Die weitere Abwicklung des Auftrags wie die Abrechnung

- ☐ verlief nicht reibungslos.
☐ Die Schlussrechnung musste durch den Auftraggeber erstellt werden.

Anmerkung:

Stuttgart

Ort

14.2.2018

Datum

HWP
HWP Planungsgesellschaft mbH
Rosenbergstr. 9, 70190 Stuttgart
Tel. +49 (0)71 41000, Fax
i.A. Udo Beck
Stempel / Unterschrift
Referenzgeber

Hinweis:

Weitere, ergänzende Beschreibungen der Referenzleistungen durch den Referenznehmer können dem Formblatt beigelegt werden.