



Projekt	KSOB BA1 BT15	Arbeitspaket	DI Planung
Projekt Nr.	20182	Arbeitsablauf	Planungsthemen an DI
Gebäude	KSOB BA1 BT15	Erstellungsdatum	2. Feb 2022, 18:15
Ebene	1.UG	Erstellt von	Manuel Müller, Danzer Ingenieure GmbH
Zeichnung	RLT_W_L_I_15_GU1_03_FC-gesamt	Stellvertreter für	Harald Gumpinger, Danzer Ingenieure GmbH
Raum	FLUR TS-15.01.100.5	Verantwortlichkeit	Danzer Ingenieure GmbH



2. Feb 2022, 18:15  
An Danzer Ingenieure GmbH  
zugewiesen

Erstellt von:	Manuel Müller, Danzer Ingenieure GmbH
Stellvertreter für:	Harald Gumpinger, Danzer Ingenieure GmbH
Empfänger:	Danzer Ingenieure GmbH
Aufgabentitel:	Aussparung angesprüht





1.1, 2022-02-02, 17.23



1.2, 2022-02-02, 17.23

Projekt	KSOB BA1 BT15	Arbeitspaket	DI Planung
Projekt Nr.	20182	Arbeitsablauf	Planungsthemen an DI
Gebäude	KSOB BA1 BT15	Erstellungsdatum	2. Feb 2022, 18:15
Ebene	1.UG	Erstellt von	Manuel Müller, Danzer Ingenieure GmbH
Zeichnung	RLT_W_L_I_15_GU1_03_FC-gesamt	Stellvertreter für	Harald Gumpinger, Danzer Ingenieure GmbH
Raum	FANGO KÜ TS-15.01.127	Verantwortlichkeit	Danzer Ingenieure GmbH



2. Feb 2022, 18:15  
An Danzer Ingenieure GmbH  
zugewiesen

Erstellt von:	Manuel Müller, Danzer Ingenieure GmbH
Stellvertreter für:	Harald Gumpinger, Danzer Ingenieure GmbH
Empfänger:	Danzer Ingenieure GmbH
Aufgabentitel:	Aussparung angesprüht



1.1, 2022-02-02, 17.05



1.2, 2022-02-02, 17.05





1.3, 2022-02-02, 17.05



1.4, 2022-02-02, 17.05



Projekt	KSOB BA1 BT15	Arbeitspaket	DI Planung
Projekt Nr.	20182	Arbeitsablauf	Planungsthemen an DI
Gebäude	KSOB BA1 BT15	Erstellungsdatum	2. Feb 2022, 18:15
Ebene	1.UG	Erstellt von	Manuel Müller, Danzer Ingenieure GmbH
Zeichnung	RLT_W_L_I_15_GU1_03_FC-gesamt	Stellvertreter für	Harald Gumpinger, Danzer Ingenieure GmbH
Raum	FANGO KÜ TS-15.01.127	Verantwortlichkeit	Danzer Ingenieure GmbH



2. Feb 2022, 18:15  
An Danzer Ingenieure GmbH  
zugewiesen

Erstellt von:	Manuel Müller, Danzer Ingenieure GmbH
Stellvertreter für:	Harald Gumpinger, Danzer Ingenieure GmbH
Empfänger:	Danzer Ingenieure GmbH
Aufgabentitel:	Aussparung fehlt





1.1, 2022-02-02, 17.04



1.2, 2022-02-02, 17.04



Projekt	KSOB BA1 BT15	Arbeitspaket	DI Planung
Projekt Nr.	20182	Arbeitsablauf	Planungsthemen an DI
Gebäude	KSOB BA1 BT15	Erstellungsdatum	2. Feb 2022, 18:15
Ebene	1.UG	Erstellt von	Manuel Müller, Danzer Ingenieure GmbH
Zeichnung	RLT_W_L_I_15_GU1_03_FC-gesamt	Stellvertreter für	Harald Gumpinger, Danzer Ingenieure GmbH
Raum	DZ THERAPEUTEN TS-15.01.140	Verantwortlichkeit	Danzer Ingenieure GmbH



2. Feb 2022, 18:15  
An Danzer Ingenieure GmbH  
zugewiesen

Erstellt von:	Manuel Müller, Danzer Ingenieure GmbH
Stellvertreter für:	Harald Gumpinger, Danzer Ingenieure GmbH
Empfänger:	Danzer Ingenieure GmbH
Aufgabentitel:	Aussparung angesprüht





1.1, 2022-02-02, 17.01



1.2, 2022-02-02, 17.01

Projekt	KSOB BA1 BT15	Arbeitspaket	DI Planung
Projekt Nr.	20182	Arbeitsablauf	Planungsthemen an DI
Gebäude	KSOB BA1 BT15	Erstellungsdatum	2. Feb 2022, 18:15
Ebene	1.UG	Erstellt von	Manuel Müller, Danzer Ingenieure GmbH
Zeichnung	RLT_W_L_I_15_GU1_03_FC-gesamt	Stellvertreter für	Harald Gumpinger, Danzer Ingenieure GmbH
Raum	DZ THERAPEUTEN TS-15.01.140	Verantwortlichkeit	Danzer Ingenieure GmbH





2. Feb 2022, 18:15  
An Danzer Ingenieure GmbH  
zugewiesen

Erstellt von:	Manuel Müller, Danzer Ingenieure GmbH
Stellvertreter für:	Harald Gumpinger, Danzer Ingenieure GmbH
Empfänger:	Danzer Ingenieure GmbH
Aufgabentitel:	Aussparung fehlt



1.1, 2022-02-02, 16.59

Projekt	KSOB BA1 BT15	Arbeitspaket	DI Planung
Projekt Nr.	20182	Arbeitsablauf	Planungsthemen an DI
Gebäude	KSOB BA1 BT15	Erstellungsdatum	2. Feb 2022, 18:15
Ebene	1.UG	Erstellt von	Manuel Müller, Danzer Ingenieure GmbH
Zeichnung	KOT02-17_210419_15_PL_GR_E01	Stellvertreter für	Harald Gumpinger, Danzer Ingenieure GmbH
Raum	BEH KAB TS-15.01.126	Verantwortlichkeit	Danzer Ingenieure GmbH




2. Feb 2022, 18:15  
An Danzer Ingenieure GmbH  
zugewiesen

Erstellt von:	Manuel Müller, Danzer Ingenieure GmbH
Stellvertreter für:	Harald Gumpinger, Danzer Ingenieure GmbH
Empfänger:	Danzer Ingenieure GmbH
Aufgabentitel:	Aussparung angesprüht




1.1, 2022-02-02, 16.56





1.2, 2022-02-02, 16.56





1.3, 2022-02-02, 16.57

Projekt	KSOB BA1 BT15	Arbeitspaket	DI Planung
Projekt Nr.	20182	Arbeitsablauf	Planungsthemen an DI
Gebäude	KSOB BA1 BT15	Erstellungsdatum	2. Feb 2022, 18:15
Ebene	1.UG	Erstellt von	Manuel Müller, Danzer Ingenieure GmbH
Zeichnung	RLT_W_L_I_15_GU1_03_FC-gesamt	Stellvertreter für	Harald Gumpinger, Danzer Ingenieure GmbH
Raum	LAG GER TS-15.01.138	Verantwortlichkeit	Danzer Ingenieure GmbH



2. Feb 2022, 18:15  
An Danzer Ingenieure GmbH  
zugewiesen

Erstellt von:	Manuel Müller, Danzer Ingenieure GmbH
Stellvertreter für:	Harald Gumpinger, Danzer Ingenieure GmbH
Empfänger:	Danzer Ingenieure GmbH
Aufgabentitel:	Aussparung angesprüht





1.1, 2022-02-02, 16.53



1.2, 2022-02-02, 16.53

Projekt	KSOB BA1 BT15	Arbeitspaket	DI Planung
Projekt Nr.	20182	Arbeitsablauf	Planungsthemen an DI
Gebäude	KSOB BA1 BT15	Erstellungsdatum	2. Feb 2022, 18:15
Ebene	1.UG	Erstellt von	Manuel Müller, Danzer Ingenieure GmbH
Zeichnung	RLT_W_L_I_15_GU1_03_FC-gesamt	Stellvertreter für	Harald Gumpinger, Danzer Ingenieure GmbH
Raum	BEHA TS-15.01.136	Verantwortlichkeit	Danzer Ingenieure GmbH



2. Feb 2022, 18:15  
An Danzer Ingenieure GmbH  
zugewiesen



Erstellt von:	Manuel Müller, Danzer Ingenieure GmbH
Stellvertreter für:	Harald Gumpinger, Danzer Ingenieure GmbH
Empfänger:	Danzer Ingenieure GmbH
Aufgabentitel:	Aussparung angesprüht



1.1, 2022-02-02, 16.39




Projekt	KSOB BA1 BT15	Arbeitspaket	DI Planung
Projekt Nr.	20182	Arbeitsablauf	Planungsthemen an DI
Gebäude	KSOB BA1 BT15	Erstellungsdatum	2. Feb 2022, 18:14
Ebene	EG	Erstellt von	Manuel Müller, Danzer Ingenieure GmbH
Zeichnung	RLT_W_L_I_15_G00_03_FB-gesamt	Stellvertreter für	Harald Gumpinger, Danzer Ingenieure GmbH
Raum	LST TS-15.00.108.1	Verantwortlichkeit	Danzer Ingenieure GmbH



2. Feb 2022, 18:14  
An Danzer Ingenieure GmbH  
zugewiesen

Erstellt von:	Manuel Müller, Danzer Ingenieure GmbH
Stellvertreter für:	Harald Gumpinger, Danzer Ingenieure GmbH
Empfänger:	Danzer Ingenieure GmbH
Aufgabentitel:	Aussparungen angesprüht für Änderungen



1.1, 2022-02-02, 16.11



1.2, 2022-02-02, 16.12



1.3, 2022-02-02, 16.12





1.4, 2022-02-02, 16.12



1.5, 2022-02-02, 16.12

Projekt	KSOB BA1 BT15	Arbeitspaket	DI Planung
Projekt Nr.	20182	Arbeitsablauf	Planungsthemen an DI
Gebäude	KSOB BA1 BT15	Erstellungsdatum	2. Feb 2022, 18:14
Ebene	EG	Erstellt von	Manuel Müller, Danzer Ingenieure GmbH
Zeichnung	RLT_W_L_I_15_G00_03_FB-gesamt	Stellvertreter für	Harald Gumpinger, Danzer Ingenieure GmbH
Raum	POST TS-15.00.108.2	Verantwortlichkeit	Danzer Ingenieure GmbH



2. Feb 2022, 18:14

An Danzer Ingenieure GmbH  
zugewiesen

Erstellt von:	Manuel Müller, Danzer Ingenieure GmbH
Stellvertreter für:	Harald Gumpinger, Danzer Ingenieure GmbH
Empfänger:	Danzer Ingenieure GmbH
Aufgabentitel:	Aussparungen angesprüht für Änderungen



1.1, 2022-02-02, 16.10





1.2, 2022-02-02, 16.10





Projekt	KSOB BA1 BT15	Arbeitspaket	DI Planung
Projekt Nr.	20182	Arbeitsablauf	Planungsthemen an DI
Gebäude	KSOB BA1 BT15	Erstellungsdatum	2. Feb 2022, 18:14
Ebene	1.UG	Erstellt von	Manuel Müller, Danzer Ingenieure GmbH
Zeichnung	RLT_W_L_I_15_GU1_03_FC-gesamt	Stellvertreter für	Harald Gumpinger, Danzer Ingenieure GmbH
Raum	FLUR TS-15.01.100.5	Verantwortlichkeit	Danzer Ingenieure GmbH



2. Feb 2022, 18:14  
An Danzer Ingenieure GmbH  
zugewiesen

Erstellt von:	Manuel Müller, Danzer Ingenieure GmbH
Stellvertreter für:	Harald Gumpinger, Danzer Ingenieure GmbH
Empfänger:	Danzer Ingenieure GmbH
Aufgabentitel:	Aussparung noch nicht erstellt, Höhe fraglich





1.1, 2022-02-02, 16.01



1.2, 2022-02-02, 16.01

Projekt	KSOB BA1 BT15	Arbeitspaket	DI Planung
Projekt Nr.	20182	Arbeitsablauf	Planungsthemen an DI
Gebäude	KSOB BA1 BT15	Erstellungsdatum	2. Feb 2022, 18:13
Ebene	1.UG	Erstellt von	Manuel Müller, Danzer Ingenieure GmbH
Zeichnung	RLT_W_L_I_15_GU1_03_FC-gesamt	Stellvertreter für	Harald Gumpinger, Danzer Ingenieure GmbH
Raum	FLUR TS-15.01.100.4	Verantwortlichkeit	Danzer Ingenieure GmbH



2. Feb 2022, 18:13  
An Danzer Ingenieure GmbH  
zugewiesen

Erstellt von:	Manuel Müller, Danzer Ingenieure GmbH
Stellvertreter für:	Harald Gumpinger, Danzer Ingenieure GmbH
Empfänger:	Danzer Ingenieure GmbH
Aufgabentitel:	Aussparungen noch nicht erstellt



1.1, 2022-02-02, 15.59





1.2, 2022-02-02, 15.59





1.3, 2022-02-02, 16.00

Projekt	KSOB BA1 BT15	Arbeitspaket	DI Planung
Projekt Nr.	20182	Arbeitsablauf	Planungsthemen an DI
Gebäude	KSOB BA1 BT15	Erstellungsdatum	2. Feb 2022, 18:13
Ebene	1.UG	Erstellt von	Manuel Müller, Danzer Ingenieure GmbH
Zeichnung	RLT_W_L_I_15_GU1_03_FC-gesamt	Stellvertreter für	Harald Gumpinger, Danzer Ingenieure GmbH
Raum	FLUR TS-15.01.100.4	Verantwortlichkeit	Danzer Ingenieure GmbH



2. Feb 2022, 18:13  
An Danzer Ingenieure GmbH  
zugewiesen

Erstellt von:	Manuel Müller, Danzer Ingenieure GmbH
Stellvertreter für:	Harald Gumpinger, Danzer Ingenieure GmbH
Empfänger:	Danzer Ingenieure GmbH
Aufgabentitel:	Aussparung noch nicht erstellt



1.1, 2022-02-02, 15.58