Systemansicht Balkone Georg-Staber-Ring Rosenheim



Skizze Optische Auffälligkeiten und Prüfungen -
Ebene 5-7 Bereich 1-5



Skizze Optische Auffälligkeiten und Prüfungen -
Ebene 1-4 Bereich 1-5

BK	Bohrkern	RA 203	Radarmessung + Nr.
FAB	Farbabblätterung	K	Karbonatisierungs - Prüfstelle
R	Riss	SO	Sondieröffnung /Belagsöffnung

Profometer PM 650 Farbskalierung der Betondeckungswerte

Deckung	< 15	15 - 21	22 - 28	29 - 35	36 - 42	43 - 49	> = 50	-- o.B.	mm

Auftraggeber:
WEG Georg-Staber-Ring 4+6
vertr. durch
Hausverwaltung Rothbächer GmbH
Binderweg 18 - 83022 Rosenheim

Projekt:
Balkone Georg-Staber-Ring 4+6

Planinhalt:
Optische Schadensaufnahme + betontechnologische Prüfungen

Farbcodierte Betondeckung
Punktuelle Prüfungen
optische Auffälligkeiten

Plan: GSR Balkone	Maßstab ohne	erstellt am: 18.05.2020

acofin
Bauwerksdiagnosegesellschaft mbH
Im Märzgrund 17 - D 97795 Schondra - service@acofin.de
Tel.: 09747 / 930128 - Fax: 09747 / 930128

gezeichnet: mh / mah