DETAIL 206

WANDANSCHLUSS VERBINDUNGSGEBÄUDE

Dachaufbau Sanierung s. DET_200

1. Bitumenkeil eingegossen
2. Kanten entgraten
3. Klemmschiene



23123 Dachsanierung Klinikum Bogenhausen
Städt. Klinikum München
Klinikum Bogenhausen

Regeldetail Vorabmaßnahme
206_Wandanschluss Verbindungsgebäude
19.08.2024 / 1:5 MÖ
DSB_L5_ARC_DET_206_Wandanschluss Verbindungsgebäude

Gerthner · Thieltges
Bauüberwachung und Projektsteuerung
Adlzreiterstraße 15
83022 Rosenheim
8031 358953 30

plg Planungsgruppe Strasser
Marienstraße 3
83278 Traunstein
0861 98987 0