

Innenraum

Anschluss STB-Stütze an Fenster, **Sonderfall**

Spachtelputz an Abschlussprofil anarbeiten
Abschlussprofil Protector 1236
Ggf. zusätzlich zum Fensterstock abfugen
Leistung Maler

Anschluss nach RAL

außen:

- EPDM dreiseitig umlaufend, diffusionsoffen
- unterer Anschluss mit Dichtungsband, silikonverfugt, diffusionsoffen

innen:
- luft- und dampfdichter Anschluss,
allseitig umlaufendes Dichtungsband, silikonverfugt

Holzfenstertür
Eiche massiv
mit Sonnenschutz-Isolierverglasung
(3-fach Verglasung) *Leistung Holzfenster*

– Blindelement Führungsschiene
u. Blendkasten
Leistung Holzfenster

Stockverbreiterung
min. 50 mm Überlappung mit F
Leistung Holzfenster

UK - Kunststoffunterlage (EPT-Thermostopp)
- Konsolen Edelstahl
- L-Profile Aluminium
- Kustoffstreifen (EPT-Thermostopp)
Leistung VH-Fassade

Faserzementplatte 8 mm
mit Nieten befestigt
Leistung VH-Fassade

VK Aufkantung Balkonfertigteile

VK Abdeckblech

Fluchtbalkon

Anschluss STB-Stütze an Fenster, **Standard**

Spachtelputz an Abschlussprofil anarbeiten
Abschlussprofil Protector 1316
Ggf. zusätzlich zum Fensterstock abfugen
Leistung Maler

Anschluss nach RAL

außen:

- EPDM dreiseitig umlaufend, diffusionsoffen
- unterer Anschluss mit Dichtungsband, silikonverfugt, diffusionsoffen

innen:
- luft- und dampfdichter Anschluss,
allseitig umlaufendes Dichtungsband, silikonverfugt
Leistung Holzfenster

Alle Architektenpläne sind nur in Verbindung mit den Plänen der anderen Fachplaner gültig. Stand der Technik, DIN EU-Normen, sowie sonstige Richtlinien für Bauleistungen gelten uneingeschränkt und sind zu beachten. Holzschutz nach DIN 68800 ist zu beachten. Detailpläne sind nur im Zusammenhang mit der Ausführungsplanung M 1:50 gültig. Alle in der M 1:50 getroffenen Hinweise, Legenden und Festlegungen gelten uneingeschränkt auch für das jeweilige Detail. Angaben und Maße sind verantwortlich zu prüfen. Abweichungen, Fehler und Ungleichheiten sind mit dem Verfasser vor Ausführung zu klären.				
	GS-WERK	Neubau einer 4-Zügigen Grundschule mit integrierter 2-Fach-Sporthalle München Werksviertel Haagerstraße 14 81671 München	INHALT, ÄNDERUNG, ERGÄNZUNG	PLAN NR.
			DATUM	GEZ.
			A 11.04.19	LM
			Anpassung Maße Balkonfertigteile, Ergänzung Information u. Bemalung FREI FÜR WERK UND MONTAGEPLANUNG HOLZFENSTER	
	B 19.02.20	ES	Putzanschluss an Fenster Standard + Sonderfall ergänzt	
				PLANINHALT
				Fensterfür und Nachtlüftung - RB
	LANDESHAUPTSTADT MÜNCHEN			
	Referat für Bildung und Sport Bayerstraße 28 80335 München Baureferat - Hochbau H3 Friedenstr. 40 81660 München			LPH 5
				M 1:5
				19.02.2020