

WD Schuld TB

Freitag, 18. März 2022 09:11



Von TB vergessen wurde am 08.03.2022 gebaut 15.01.127 Ost



Zu klein gebaut wurde am 28.01.2022 geändert 15.01.114 Ost



Von TB falsch gebaut Unterkante und Rohrachse verwechselt
15.01.126 West



Wurde nach ARC gebaut Abweichung 5 cm W+M und ARC
15.01.131



