

701\_Fotodokumentation Bestand:

Foto 01: Metallpaneldecke und Aufzugsvorraum



Foto 02: Metallpaneldecke



Foto 03: Holzpaneldecke



Foto 04: Holzpaneldecke




Foto 05: Holz-Wabendecke





Foto 06: Beladesystem



Foto 07: Beladesystem



Foto 08: Büro mit geschlossener GK-Decke, Einbauleuchten, Lautsprecher und Vorhangschiene



Foto 08: Situation Staubschutzwand in Treppenhaus

