

**Referenz Komplettleistung
für die Eintragung in die Liste präqualifizierter Bauunternehmen
Referenznummer: K6/2018**

Bezeichnung des Bauvorhabens: 8736 München Linberghatelier

Ausführendes Unternehmen / Referenznehmer: TM Ausbau GmbH

Anschrift: 82178 Puchheim
Boschstr. 2a

Vertraglich gebunden als:

☒ Hauptauftragnehmer
☐ ARGE-Partner
☐ Nachunternehmer

Bauherr / Auftraggeber / Referenzgeber: Nickl Grundstücksverwaltung GbR
über Nickl Architekten

Anschrift: Lindberghstr. 19
80939 München

Ansprechpartner: Herr Bastian Henning
Telefon: 089/360514-0

Ort der Ausführung (Ort, Straße): Lindberghstr. 19
80939 München

Baubeginn: 01.06.16
Fertigstellungstermin: 15.03.17

Die Referenz gilt für folgende Leistungsbereiche (LB)
(einschließlich Angabe der Nummern der Leistungsbereiche gemäß Anlage 2 der Leitlinie):

LB Nr.	LB Name
611-01	<u>Neubau umfassende Bauleistung Neubau</u>

Auflistung der mit eigenem Führungspersonal koordinierten Gewerke:

Estricharbeiten, Holztüren, Verglasung, Baureinigung, Malerarbeiten, Trockenbauarbeiten, Bodenbelagsarbeiten

Auftragswert der vorgenannten Leistungen (EURO): 110.035,- €

Kurzbeschreibung der Baumaßnahme einschließlich eventueller Besonderheiten der Ausführung:

Es handelt sich bei diesem Objekt um eine Aufstockung eines bestehenden Gebäudes in Stahlkonstruktionsbauweise um ein viertes Geschoss.

Unsere Leistung besteht in der Ausführung der Estricharbeiten mit Bodenbelagsarbeiten, Innenwände aus Gipskarton, Holztüren, Verglasungen, Deckensegel, dazugehörige Malerarbeiten in den Büros und Sanitärräumen.



TM Ausbau GmbH

Boschstraße 2a

80739 München

Puchheim 21.3.18

Ort

Datum

Stempel / Unterschrift
Unternehmen

Nur vom Referenzgeber auszufüllen!

Wir bestätigen die Ausführung der o.a. Bauleistungen und stimmen einer Veröffentlichung zum Zweck der Präqualifikation des Unternehmens zu.

Die Leistungen sind

- ☒ auftragsgemäß durchgeführt worden.
☐ im Ergebnis auftragsgemäß durchgeführt worden,
☐ der Auftragnehmer musste zur Leistungserfüllung angehalten werden.
☐ der Auftragnehmer musste mehrfach zur Leistungserfüllung angehalten werden.
☐ dem Auftragnehmer musste Kündigung angedroht werden.
☐ die Abnahme wurde wegen wesentlicher Mängel vorübergehend verweigert.
☐ nicht auftragsgemäß durchgeführt worden.

Die weitere Abwicklung des Auftrags wie die Abrechnung

- ☐ verlief nicht reibungslos.
☐ Die Schlussrechnung musste durch den Auftraggeber erstellt werden.

Anmerkung:

München 21.3.18

Ort

Datum

Stempel / Unterschrift

Referenzgeber

Ref. +49 (0)89 360514-0

Hinweis:

Weitere, ergänzende Beschreibungen der Referenzleistungen durch den Referenznehmer können dem Formblatt beigelegt werden.