



Referenz Einzelleistung
für die Eintragung in die Liste präqualifizierter Bauunternehmen
Referenznummer: N 12/2019

Bezeichnung des Bauvorhabens: 2323 - Hamburg, Neubau TÜV Hanse

Ausführendes Unternehmen / Referenznehmer: TM Ausbau GmbH

Anschrift: Boschstraße 2A
D-82178 Puchheim

Vertraglich gebunden als:
☒ Hauptauftragnehmer
☐ ARGE-Partner
☐ Nachunternehmer

Bauherr / Auftraggeber / Referenzgeber: Bauherr: TÜV SÜD AG
Referenzgeber: TÜV SÜD Business Service GmbH

Anschrift: Westendstraße 199
80686 München

Ansprechpartner: Herr Gunnar Heidt
Telefon: 0151 543 331 96

Ort der Ausführung (Ort, Straße): Brackdamm 16
20537 Hamburg-Borgfelde

Baubeginn: 02.07.2018
Fertigstellungstermin: 31.01.2019

Die Referenz gilt für folgende Leistungsbereiche (LB)
(einschließlich Angabe der Nummern der Leistungsbereiche gemäß Anlage 2 der Leitlinie):

LB Nr.	LB Name
112-13	Trockenbau

Stichwortartige Beschreibung der besonderen technischen oder gerätespezifischen Anforderungen:

Eingesetzte Nachunternehmer: Name, Anschrift, Art der Ausführung

MP: Mariusz Tegowski, Stelle - GK-Wände, GK-Decken, System-Rasterdecken,
Einbau von Türzargen, Türblattmontage

MP: Jasiura, Ciunek, Kuriata, Bakunowicz GbR, Stelle - Montage Revi-Klappen,
Herstellen von Öffnungen für Klimageräte, Schließen von GK-Decken,
Spachtelarbeiten Wände

NU: Holzideen Tischlerei GmbH, Bargteheide - Lieferung und Montage von Festerbänken

Art der Baumaßnahme: ☒ Neubau ☐ Umbau ☐ Denkmal

Glinde 20.08.2019
Ort Datum

TM AUSBAU
TM Ausbau GmbH
Boschstraße 2a
82178 Puchheim
www.tm-ausbau.eu
Stempel / Unterschrift
Unternehmen

Nur vom Referenzgeber auszufüllen!

Wir bestätigen die Ausführung der o.a. Bauleistungen und stimmen einer Veröffentlichung zum Zweck der Präqualifikation des Unternehmens zu.

Die Leistungen sind

- ☒ auftragsgemäß durchgeführt worden.
☐ im Ergebnis auftragsgemäß durchgeführt worden,
☐ der Auftragnehmer musste zur Leistungserfüllung angehalten werden.
☐ der Auftragnehmer musste mehrfach zur Leistungserfüllung angehalten werden.
☐ dem Auftragnehmer musste Kündigung angedroht werden.
☐ die Abnahme wurde wegen wesentlicher Mängel vorübergehend verweigert.
☐ nicht auftragsgemäß durchgeführt worden.

Die weitere Abwicklung des Auftrags wie die Abrechnung

- ☐ verlief nicht reibungslos.
☐ Die Schlussrechnung musste durch den Auftraggeber erstellt werden.

Anmerkung:

München 10.10.19
Ort Datum

Stempel / Unterschrift
Referenzgeber

Hinweis:

Weitere, ergänzende Beschreibungen der Referenzleistungen durch den Referenznehmer können dem Formblatt beigelegt werden.

TÜV SÜD Business Services GmbH
ServiceLine Facility Management
Westendstraße 199 · 80686 München