

Firma (Name und vollständige Anschrift)

Garzon Butor zrt.
Bakony u. 4,
8000 Szekesfehervar,
Ungarn

Referenzbescheinigung**Vom Referenznehmer auszufüllen:**

<u>Referenzgeber:</u>	
<u>Bauherr/Auftraggeber</u>	
Name	BA Tempelhof Schöneberg von Berlin, Abteilung Bauwesen FM B2
Anschrift	John-F.-Kennedy-Platz, 10820 Berlin
Telefonnummer	+49 30 90277 - 3219
E-Mail-Adresse	Lelickens@ba-ts.berlin.de
<u>vertreten durch</u>	
Name	Frau Elsen, FMB209
Anschrift	John-F.-Kennedy-Platz, 10820 Berlin
Telefonnummer	+49 3090277 - 3220
E-Mail-Adresse	Elsen@ba-ts.berlin.de
Auftragsnummer	17-0956
Bezeichnung des Bauvorhabens Marienfelder Grundschule Haus 1, Innenausbau Tischler, Fassaden	
Ausgeführte Leistung	<input checked="" type="radio"/> Einzelleistung ¹ <input type="radio"/> Komplettleistung ²
Ort der Ausführung (Ort, Straße) Marienfelder Grundschule, Erbdorfer Weg 13, 12279 Berlin	
Ausführungszeit (Monat/Jahr)	Baubeginn 12.03.2018 Fertigstellung 18.06.2019
vertraglich gebunden als	<input checked="" type="radio"/> Hauptauftragnehmer <input type="radio"/> ARGE-Partner <input type="radio"/> Nachunternehmer
Art der Baumaßnahme	<input type="checkbox"/> Neubau <input checked="" type="checkbox"/> Umbau <input type="checkbox"/> Denkmal
Leistungsbereiche entsprechend Anlage 2 der Leitlinie des BMUB zur Durchführung eines PQ - Verfahrens (https://www.pq-verein.de/anlage264296binary), auf die sich die Referenz bezieht	
Nummer	Bezeichnung
	<ul style="list-style-type: none"> • Einbau von ca. 141 Stück geschweißte Stahlrohrrahmen als UK für Fensterbänke und Heizkörper • Erstellen der erforderlichen Werkplanung für Holz- und Metallarbeiten • Herstellung und Einbau von ca. 690 m Fensterbänken aus natursichtigen Birken BFU Platten • Herstellung und Einbau von ca. 640 m Sturzverkleidungen aus natursichtigen Birken BFU Platten • Lieferung und Einbau von ca. 1525 m2 natursichtigen Birken BFU Platten zugeschnitten und montiert als Schränke, Geräteverkleidungen und Wandverkleidungen • Herstellen und Einbauen von ca. 200 Stück Geräteschottungen in Einbauschränken für Raumlüftungsanlagen • Lieferung und Einbau von ca. 2700 m natursichtigen Birkensockelleisten • Lieferung und Einbau von 2 Stück Kassetten-Rollos innen • Herstellung und Einbau von Einbauschränken in Fluren und Zimmern • Herstellung und Einbau von einer Teeküche und Pantryküchen

¹ Einzelnes Gewerk/Leistungsbereich² Gewerkebündelung, z.B. erweiterter Rohbau oder Generalunternehmer

Bei Einzelleistung: stichwortartige Benennung des im eigenen Betrieb erbrachten maßgeblichen Leistungsumfanges unter Angabe der ausgeführten Mengen
 Bei Komplettleistung: Kurzbeschreibung der Baumaßnahme

Bei Einzelleistung: Zahl der hierfür durchschnittlich eingesetzten eigenen Arbeitnehmer

73

Bei Komplettleistung: Auflistung der mit eigenem Führungspersonal koordinierten Gewerke

Bei Einzelleistung: Stichwortartige Beschreibung der besonderen technischen und gerätespezifischen Anforderungen
 Bei Komplettleistung: Eventuelle Besonderheiten der Ausführung

Bei Einzelleistung: Auftragswert der vorgenannten Leistungen

638.125,55 € (netto)

Bei Komplettleistung: Auftragswert der vorgenannten Maßnahme

€ (netto)

Ich erkläre, dass die vorstehenden Angaben richtig sind. Mir ist bewusst, dass falsche Angaben meine Zuverlässigkeit beeinträchtigen.

Székesfehérvár, 28.08.2019

(Ort, Datum, Stempel, Unterschrift Referenznehmer)

GARZON BÜTOR ZRT.
 1000 Székesfehérvár, Bakony u. 4.
 Adószám: 11105020-2-07
 Ikt.sz.: 10300002-23400377-00003285

Nur vom Referenzgeber auszufüllen!³

Die Leistungen sind

- ☒ auftragsgemäß durchgeführt worden.
- ☐ im Ergebnis auftragsgemäß durchgeführt worden, folgende Feststellungen wurden während der Abwicklung gemacht:
- ☐ Verstöße gegen Obliegenheiten und Pflichten gemäß § 4 Abs. 2 VOB/B
 - ☐ die Einhaltung der Vertragsfristen wurde schriftlich angemahnt
 - ☐ wiederholte Aufforderung zur Mängelbeseitigung während der Bauausführung
 - ☐ dem Auftragnehmer wurde schriftlich Kündigung angedroht
 - ☐ die Abnahme wurde wegen wesentlicher Mängel vorübergehend verweigert
 - ☐ wiederholte Aufforderung zur Vervollständigung der Rechnungsunterlagen
 - ☐ Die Schlussrechnung musste durch den Auftraggeber erstellt werden.
 - ☐
- ☐ nicht auftragsgemäß ausgeführt worden.
- ☐ wegen Kündigung nicht fertig gestellt worden.

Erläuterungen:

Keine

Ansprechpartner ist	Frau Elsen (FMB209)
im	BA Tempelhof Schöneberg von Berlin, Abteilung Bauwesen FM B2
Tel. 030 / 90277 3220	Fax 030 / 90277 3113 E-Mail Elsen@ba-ts.berlin.de

Einer Veröffentlichung zum Zwecke der Präqualifikation des Unternehmens wird zugestimmt.

Die Richtigkeit folgender Angaben

- stichwortartige Benennung des im eigenen Betrieb erbrachten maßgeblichen Leistungsumfanges unter Angabe der ausgeführten Mengen
- Zahl der hierfür durchschnittlich eingesetzten eigenen Arbeitnehmer
- Auflistung der mit eigenem Führungspersonal koordinierten Gewerke
- Auftragswert der vorgenannten Leistungen (soweit es sich um Nachunternehmerleistungen handelt)

liegt in der alleinigen Verantwortung des Unternehmens und wird mit der Unterschrift durch den Referenzgeber ausdrücklich **nicht** bestätigt.

Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg von Berlin
Facility Management

Berlin, 30.08.19 10820 Berlin

(Ort, Datum, Stempel, Unterschrift)

[Handwritten Signature] FMB FL
(Leickens)

³ Es sind nur hinreichend belegbare Sachverhalte anzugeben.