







Untersuchungsgegenstände BA 01, UG						
Material	Brennbedingung	Bräunung	Carbonat- lösungs- mittel	Chloridgehalt [M-%]	Härtezugfestigkeit	
			1616	20m	3cm	6cm
1.21, Rampen	62 mm		0,08	0,12	0,17	
1.22, Decke UG	62 mm		0,08	0,12	0,17	1,40 N/mm²
1.23, Rampen	61 mm		5 ± mm	0,11	0,16	
1.24, Decke UG	59 mm		C-30/27	0,4	0,11	0,16
1.24, Decke UG	59 mm		C-50/60	1,51	0,45	0,25
1.25, Decke UG	61 mm		C-45/55	0,74	0,18	0,19
1.26, Decke UG	58 mm		C-50/60	2,08	0,29	0,45
1.27, Decke UG	58 mm		C-45/55	3,88	0,48	0,36
1.28, Decke UG	58 mm		C-50/60	5 ± mm	0,14	-
1.29, Wand	34 mm		C-25/37	1,90	0,14	-
1.31, Wand	35 mm		C-30/37	-	0,12	0,13
1.32, Wand	29 mm		C-35/45	-	0,14	0,27
1.33, Wand	39 mm		C-50/60	-	0,13	0,19
1.34, Stütze	39 mm		C-30/37	-	0,13	0,19
1.35, Stütze	36 mm		C-40/60	-	0,11	0,08

**Legende:**

-  **Decke**
-  **Stütze**
-  **Wand**
-  **Untersuchungspunkt**
-  **Bohrkern Wand**
-  **Bohrkern Decke**

Projekt/Project Title  
**Bauteiluntersuchungen  
Tiefgarage Friedrichsplatz Kasse**

**Parkhausgesellschaft der Stadt Kassel mbH**  
**KÖNIGS-GALERIE - Neue Fahrt 12**  
**34117 Kassel**

**BERATEL**  
EFG GmbH  
Tel.: 0561/574

BA01 - 1. Untergeschoss

Gez. Drömm	Metastab. Scale
JP	1 : 100